



## Meldeschalter CPS

### Betriebsanleitung

- Bitte lesen und aufbewahren

### Zeichenerklärung

- , ①, ②, ③... = Tätigkeit  
→ = Hinweis

Alle in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Tätigkeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden!

**WANRUNG!** Unsachgemäßes Einbau, Einstellung, Veränderung, Bedienung oder Wartung kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Anleitung vor dem Gebrauch lesen. Dieses Gerät muss nach den geltenden Vorschriften installiert werden.

### Prüfen

#### CPS

Meldeschalter zur Geschlossen-Stellungs-Meldung von Gas-Magnetventilen VG, VG.Z, VAN und Luft-Magnetventilen VR.

→ Netzzspannung, elektrische Leistung und Schutzart – siehe Typenschild.



### Verletzungsgefahr

→ Der Magnetkörper wird beim Betrieb warm – je nach Umgebungs-temperatur und Spannung.

Lieferumfang für  
VG 10/15-40/32,  
VG 10/15-40/32..Z (zweistufig),  
VAN 15-40/32,  
VR 20-40/32:  
1 CPS mit Zwischenstück  
2 Befestigungsblech  
3 3x Spiralschrauben  
4 Schmiermittel

3.1.1.6 Edition 07.07

(DK) S N P GR  
(TR) CZ PL RUS H  
→ www.docuthek.com



## Position indicator CPS

(GB)

### Position indicator CPS

(F)

### Indicateur de position CPS

(NL)

### Eindschakelaar CPS

(I)

### Fine corsa CPS

(E)

### Indicador de posición CPS

#### Operating instructions

- Please read and keep in a safe place

#### Explanation of symbols

- , ①, ②, ③... = Action  
→ = Instruction

All the work set out in these operating instructions may only be completed by authorised trained personnel!

**WARNING!** Incorrect installation, adjustment, modification, operation or maintenance may cause injury or material damage.  
Read the instructions before use. This unit must be installed in accordance with the regulations in force.



## Indicateur de position CPS

(F)

### Indicateur de position CPS

(NL)

### Eindschakelaar CPS

(NL)

### Eindschakelaar CPS

(I)

### Fine corsa CPS

(E)

### Indicador de posición CPS

#### Instructions de service

- A lire attentivement et à conserver

#### Légendes

- , ①, ②, ③... = action  
→ = remarque

Toutes les actions mentionnées dans les présentes instructions de service doivent être exécutées par des spécialistes formés et autorisés uniquement !

**ATTENTION !** Un montage, un réglage, une modification, une utilisation ou un entretien inadaptés risquent d'engendrer des dommages matériels ou corporels.  
Lire les instructions avant utilisation. Cet appareil doit être installé en respectant les règlements en vigueur.



## Eindschakelaar CPS

(NL)

### Eindschakelaar CPS

(I)

### Eindschakelaar CPS

(E)

### Fine corsa CPS

#### Bedieningsvoorschrift

- Lezen en goed bewaren a.u.b.

#### Legenda

- , ①, ②, ③... = werkzaamheden  
→ = aanwijzing

Alle in deze bedrijfshandleiding vermelde werkzaamheden mogen alleen door technici worden uitgevoerd!

**WAARSCHUWING!** Ondeskundige inbouw, instelling, wijziging, bediening of onderhoudswerkzaamheden kunnen persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.  
Aanwijzingen voor het gebruik lezen. Dit apparaat moet overeenkomstig de geldende regels worden geïnstalleerd.



## Fine corsa CPS

(I)

### Fine corsa CPS

(E)

### Fine corsa CPS

#### Istruzioni d'uso

- Si prega di leggere e conservare

#### Spiegazione dei simboli

- , ①, ②, ③... = Operazione  
→ = Avvertenza

Tutte le operazioni indicate nelle presenti istruzioni d'uso devono essere eseguite soltanto dal preposto esperto autorizzato.



## Instrucciones de utilización

(E)

### Indicador de posición CPS

#### Instrucciones de utilización

- Se ruega que las lean y conserven

#### Explicación de símbolos

- , ①, ②, ③... = Actividad  
→ = Indicación

¡Todas las actividades indicadas en estas Instrucciones de utilización, sólo deben realizarse por una persona formada y autorizada!

**ADVERTENCIA!** La instalación, ajuste, modificación, manejo o mantenimiento incorrecto puede ocasionar daños personales o materiales.  
Leer las instrucciones antes de usar. Este dispositivo debe ser instalado observando las normativas en vigor.

### Comprobar

#### CPS

Indicador de posición para indicar la posición cerrada de las válvulas electromagnéticas para gas VG, VG.Z, VAN y válvulas electromagnéticas para aire VR.

→ Tensión de la red, potencia eléctrica y tipo de protección; véase la placa de características.

### Riesgo de lesiones


→ El cuerpo magnético se calienta con el funcionamiento – hasta 90°C, según temperatura ambiente y tensión.

### Componentes del suministro

para  
VG 10/15-40/32,  
VG 10/15-40/32..Z (bistadio),  
VAN 15-40/32,  
VR 20-40/32:

- 1 CPS con adaptador
- 2 Plastra di montaggio
- 3 3 viti
- 4 Lubrificante

Lieferumfang für  
VG 40-100,  
VG 40-65..Z (zweistufig),  
VR 40-100:  
1 CPS mit Zwischenstück  
2 Schmiermittel



Delivery for  
VG 40-100,  
VG 40-65..Z (two-stage),  
VR 40-100:  
1 CPS with adapter  
2 Lubricant

Programme de livraison pour  
VG 40-100,  
VG 40-65..Z (à deux étages),  
VR 40-100 :  
1 CPS avec adaptateur  
2 Lubrifiant


Leveringsomvang voor  
VG 40-100,  
VG 40-65..Z (twee-traps),  
VR 40-100:  
1 CPS met tussenstuk  
2 Smeermiddel

Forniti con  
VG 40-100,  
VG 40-65..Z (bistadio),  
VR 40-100:  
1 CPS con adattatore  
2 Lubrificante

Componentes del suministro  
para  
VG 40-100,  
VG 40-65..Z (2 etapas),  
VR 40-100:  
1 CPS con adaptador  
2 Lubrificante

#### Gehäuse-Deckel mit Gewinde und O-Ring

DN	D
40	Deckel 128,5
	O-Ring 98 x 3
50	Deckel 156,5
	O-Ring 120 x 3
65	Deckel 183,5
	O-Ring 149 x 3
80/100	Deckel 210
	O-Ring 170 x 3



#### Threaded housing cover with O-ring

DN	D
40	Cover 128,5
	O-ring 98 x 3
50	Cover 156,5
	O-ring 120 x 3
65	Cover 183,5
	O-ring 149 x 3
80/100	Cover 210
	O-ring 170 x 3

#### Couvercle de boîtier fileté avec joint torique

DN	D
40	Couvercle 128,5
	Joint torique 98 x 3
50	Couvercle 156,5
	Joint torique 120 x 3
65	Couvercle 183,5
	Joint torique 149 x 3
80/100	Couvercle 210
	Joint torique 170 x 3

#### Deksel met Schroefdraad en O-ring

DN	D
40	Deksel 128,5
	O-ring 98 x 3
50	Deksel 156,5
	O-ring 120 x 3
65	Deksel 183,5
	O-ring 149 x 3
80/100	Deksel 210
	O-ring 170 x 3

#### Coperchio del corpo con filettatura e O-ring

DN	D
40	Coperchio 128,5
	O-ring 98 x 3
50	Coperchio 156,5
	O-ring 120 x 3
65	Coperchio 183,5
	O-ring 149 x 3
80/100	Coperchio 210
	O-ring 170 x 3

#### Tapa del cuerpo roscada con junta tórica

DN	D
40	Tapa 128,5
	Junta tórica 98 x 3
50	Tapa 156,5
	Junta tórica 120 x 3
65	Tapa 183,5
	Junta tórica 149 x 3
80/100	Tapa 210
	Junta tórica 170 x 3

#### Meldeschalter anbauen

- Das Gehäuse darf kein Mauerwerk berühren. Mindestabstand 20 mm.
- ① Anlage spannungsfrei schalten.
- ② Gaszufuhr absperren.

CPS für  
VG 10/15-40/32,  
VG 10/15-40/32..Z (zweistufig),  
VAN 15-40/32,  
VR 20-40/32:

#### Mounting the position indicator

- The housing should not come into contact with masonry. Minimum clearance 20 mm.
- ① Disconnect the system from the electrical power supply.
- ② Shut off the gas supply.

CPS for  
VG 10/15-40/32,  
VG 10/15-40/32..Z (two-stage),  
VAN 15-40/32,  
VR 20-40/32:

#### Montage de l'indicateur de position

- Le boîtier ne doit pas être en contact avec une paroi. Ecart minimal de 20 mm.
- ① Mettre l'installation hors tension.
- ② Fermer l'alimentation gaz.

CPS pour  
VG 10/15-40/32,  
VG 10/15-40/32..Z  
(à deux étages),  
VAN 15-40/32,

#### Eindschakelaar monteren

- Het huis mag de muur niet raken. Minimale afstand 20 mm.
- ① Installatie spanningsvrij maken.
- ② Gastoevoer afsluiten.

CPS voor  
VG 10/15-40/32,  
VG 10/15-40/32..Z (twee-traps),  
VAN 15-40/32,  
VR 20-40/32:

#### Montare il fine corsa

- Il corpo non deve essere a contatto con opere murarie. Distanza minima 20 mm.
- ① Togliere tensione dall'impianto.
- ② Interrompere l'alimentazione del gas.


CPS per  
VG 10/15-40/32,  
VG 10/15-40/32..Z (bistadio),  
VAN 15-40/32,  
VR 20-40/32:

#### Montar el indicador de posición



- El cuerpo no debe tener contacto con ninguna pared. Distancia mínima 20 mm.
- ① Desconectar la instalación dejándola sin tensión.
- ② Cortar el suministro de gas.

CPS para  
VG 10/15-40/32,  
VG 10/15-40/32..Z (2 etapas),  
VAN 15-40/32,  
VR 20-40/32:

#### CPS



**CPS für**  
**VG 40-100,**  
**VG 40-65.Z (zweistufig),**  
**VR 40-100:**  
 → Bei der Montage des Gehäuse-Deckels für Meldeschalter CPS wird empfohlen, den O-Ring zu wechseln.





le joint torique.  
 aanbevolen, de O-ring te vervangen.  
 raccomanda sostituire l'O-ring.

## Dichtheitskontrolle

- ① Ventil öffnen.  
→ Die Verbindung Ventil/Meldeschalter ausgangsseitig mit  $\leq 1,5 \times p_e$  max. auf Dichtheit prüfen.

CPS



## Tightness test

- ① Open the valve.  
→ Check the valve/position indicator connection for tightness at the outlet at a pressure of  $\leq 1,5 \times p_e$  max..

## Contrôle d'étanchéité

- ① Ouvrir la vanne.  
→ Contrôler l'étanchéité de la connexion entre la vanne et l'indicateur de position à la sortie avec une pression  $\leq 1,5 \times p_e$  max..

## Controle op lekkage

- ① Klep openen.  
→ De verbinding klep/eindschakelaar aan de uitgang met  $\leq 1,5 \times p_e$  max. op lekkage controleren.

## Verificare la tenuta

- ① Aprire la valvola.  
→ Verificare la tenuta tra la valvola ed il fine corsa con una pressione  $\leq 1,5 \times p_e$  max..














## Comprobar la estanquidad

- ① Abrir la válvula.  
→ Comprobar la estanquidad de la conexión entre la válvula y el indicador de posición en la salida aplicando una presión de  $\leq 1,5 \times p_e$  máx..

## Einstellen

- ① Gaszufuhr absperren.
- ② VG, VR: Anlagen Spannungs freischalten, um das Ventil zu schließen.
- VAN: Spannung anlegen, um das Ventil zu schließen.

## CPS



## Adjustment

- ① Shut off the gas supply.
- ② VG, VR: Disconnect the system from the electrical power supply to close the valve.
- VAN: Connect the system to the electrical power supply to close the valve.

## Réglages

- ① Fermer l'alimentation gaz.
- ② VG, VR : mettre l'installation hors tension pour fermer la vanne.
- VAN : mettre l'installation sous tension pour fermer la vanne.

## Instellen

- ① Gastoever afsluiten.
- ② VG, VR: installatie spanningsvrij maken teneinde de klep te sluiten.
- VAN: spanning toeweren om de klep te sluiten.





## Regolazione

- ① Interrompere l'alimentazione del gas.
- ② VG, VR: Togliere la tensione dall'impianto per chiudere la valvola.
- VAN: Applicare tensione all'impianto per chiudere la valvola.



## Ajuste

- ① Cortar el suministro de gas.
- ② VG, VR: Desconectar la instalación dejándola sin tensión para cerrar la válvula.
- VAN: Aplicar tensión para cerrar la válvula.


**CPS soweit einschrauben, bis der Schalter geschaltet hat. Kontakte 1 und 3 schließen.**  
Screw in the CPS until the switch is triggered. Contacts 1 and 3 close.  
Visser le CPS jusqu'à ce que l'interrupteur soit actionné. Les contacts 1 et 3 se ferment.  
CPS zover vastschroeven totdat de schakelaar geactiveerd wordt. De contacten 1 en 3 sluiten.  
Avvitare il CPS finché non si attiva l'interruttore. I contatti 1 e 3 si chiudono.  
Atornillar el CPS hasta que el interruptor se conecte. Los contactos 1 y 3 se ciernen.



**Einstellung testen: Ventil mehrfach schalten – Stromkreise kontrollieren.**  
Check the adjustment: Switch the valve several times – check the electrical circuits.  
Vérifier le réglage : faire commuter la vanne plusieurs fois – vérifier les circuits électriques.  
Instelling testen: klep meerdere keren schakelen – stroomcircuiten controleren.  
Verificare la regolazione: aprire e chiudere la valvola più volte – verificare i circuiti elettrici.  
Comprobar el ajuste: Actuar la válvula varias veces – controlar los circuitos.



15



14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

10

9

8

7</

## Verdrahten

- ① Anlage spannungsfrei schalten.
- ② Gaszufuhr absperren.
- ③ Ventil schließen.
- 12-24 V AC/DC  
I = 0,1 A, cos φ = 1,  
I = 0,05 A, cos φ = 0,6.
- 250 V AC  
I = 5 A, cos φ = 1,  
I = 1 A, cos φ = 0,6.
- Wenn der CPS einmal eine Spannung >24 V und einen Strom >0,1 A geschaltet hat, ist die Goldschicht an den Kontakten weggebrannt. Danach kann er nur noch mit dieser oder höherer Leistung betrieben werden.



## Wiring

- ① Disconnect the system from the electrical power supply.
- ② Shut off the gas supply.
- ③ Close the valve.
- 12-24 V AC/DC  
I = 0,1 A, cos φ = 1,  
I = 0,05 A, cos φ = 0,6.
- 250 V AC  
I = 5 A, cos φ = 1,  
I = 1 A, cos φ = 0,6.
- If the CPS has switched a voltage > 24 V and a current > 0,1 A once, the gold plating on the contacts will have been burnt through. It can then only be operated at this power rating or higher power rating.

## Câblage

- ① Mettre l'installation hors tension.
- ② Fermer l'alimentation gaz.
- ③ Fermer la vanne.
- 12-24 V~ / V=  
I = 0,1 A, cos φ = 1,  
I = 0,05 A, cos φ = 0,6.
- 250 V~  
I = 5 A, cos φ = 1,  
I = 1 A, cos φ = 0,6.
- Si le CPS est soumis une fois à une tension > 24 V et à un courant > ~ 0,1 A, la couche d'or sur les contacts est détruite. Ensuite, il ne peut fonctionner qu'à cette valeur de tension ou à une valeur de tension supérieure.

## Bedrulen

- ① Installatie spanningsvrij maken.
- ② Gastoever afsluiten.
- ③ Klep sluiten.
- 12-24 V~ / V=  
I = 0,1 A, cos φ = 1,  
I = 0,05 A, cos φ = 0,6.
- 250 V~  
I = 5 A, cos φ = 1,  
I = 1 A, cos φ = 0,6.
- Als de CPS ooit een spanning van >24 V en een stroom van >0,1 A geschakeld heeft, is de gouden laag op de contacten weggebrand. Daarna kan de CPS alleen nog maar voor dat vermogen of voor hogere vermogens worden gebruikt.



## Cablaggio

- ① Togliere tensione dall'impianto.
- ② Interrompere l'alimentazione del gas.
- ③ Chiudere la valvola.
- 12-24 V~ / V=  
I = 0,1 A, cos φ = 1,  
I = 0,05 A, cos φ = 0,6.
- 250 V~  
I = 5 A, cos φ = 1,  
I = 1 A, cos φ = 0,6.
- Se il CPS commuta una tensione > 24 V e una corrente > 0,1 A lo strato dorato si deteriora. Successivamente può ancora essere azionato solo con potenza pari a questa o superiore.



## Cableado

- ① Desconectar la instalación dejándola sin tensión.
- ② Cortar el suministro de gas.
- ③ Cerrar la válvula.
- 12-24 V ca/cc  
I = 0,1 A, cos φ = 1,  
I = 0,05 A, cos φ = 0,6.
- 250 V ca  
I = 5 A, cos φ = 1,  
I = 1 A, cos φ = 0,6.
- Cuando el CPS se conecta a una tensión > 24 V y una corriente > 0,1 A lo strato dorado si deteriora. Succesivamente podrá ancora essere azionato solo con potencia par a questa o superiori.

## CPS



## CPS6



Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

We reserve the right to make technical modifications in the interests of progress.

Sous réserve de modifications techniques visant à améliorer nos produits.

Technische wijzigingen ter verbetering van onze producten voorbehouden.

Salvo modifiche tecniche per migliorie.

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Niederlassung/Vertretung. Die Adresse erfahren Sie im Internet oder bei der Elster GmbH, Osnabrück.  
Zentrale Kundendienst-Einsatz-Leitung weltweit:  
Elster GmbH, Osnabrück  
Tel. +49 (0)541 1214-3 65  
Tel. +49 (0)541 1214-4 99  
Fax +49 (0)541 1214-5 47

Elster GmbH  
Postfach 28 09  
D-49018 Osnabrück  
Strotheweg 1  
D-49504 Lotte (Büren)  
Tel. +49 (0)541 1214-0  
Fax +49 (0)541 1214-3 70  
info@kromschroeder.com  
www.kromschroeder.de

If you have any technical questions please contact your local branch office/agent. The addresses are available on the Internet or from Elster GmbH, Osnabrück.

Pour toute assistance technique, vous pouvez également contacter votre agence/représentation la plus proche dont l'adresse est disponible sur Internet ou auprès de la société Elster GmbH, Osnabrück.

Voor technische vragen wendt u zich a.u.b. tot de plaatselijke vestiging/vertegenwoordiging. Het adres is op het internet te vinden of u wendt zich tot Elster GmbH in Osnabrück.

Per problemi tecnici rivolgersi alla filiale/ rappresentanza competente. L'indirizzo è disponibile su Internet o può essere richiesto alla Elster GmbH, Osnabrück.

Puede recibir soporte técnico en la sucursal/representación que a Ud. le corresponda. La dirección la puede obtener en Internet o a través de la empresa Elster GmbH, Osnabrück.

