

**Einbau
Potenziometer R.. für
Stellantrieb IC 20****Betriebsanleitung**

- Bitte lesen und aufbewahren


Zeichenerklärung

- , ①, ②, ③... = Tätigkeit
→ = Hinweis

Alle in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Tätigkeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden!

WANRUNG! Unsachgemäßer Einbau, Einstellung, Veränderung, Bedienung oder Wartung kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
Anleitung vor dem Gebrauch lesen. Dieses Gerät muss nach den geltenden Vorschriften installiert werden.

Edition 05.02

**Montaj
Servomotor IC 20 için
Potensiometre R..****Kullanım Kılavuzu**

- Lütfen okuyun ve saklayın

İşaret açıklaması

- , ①, ②, ③... = Çalışma
→ = Uyarı

Bu kullanım kılavuzunda açıklanmış olan tüm çalışmalar yalnızca yetkilili personel tarafından yapılacaktır!

**Zabudování
Potenciometr R.. pro
servopohon IC 20****Návod k provozu**

- Prosíme pročist a dobře odložit

Vysvětlení značek

- , ①, ②, ③... = činnost
→ = upozornění

Všechny v tomto návodu k provozu uvedené činnosti smí provádět jen odborný, autorizovaný personál!

**Montaż potencjome-
tru R.. dla napędu
nastawczego IC 20****Instrukcja obsługi**

- Instrukcję przeczytać i przechować

Objaśnienie oznaczeń

- , ①, ②, ③... = czynność
→ = wskazówka

Wszystkie czynności opisane w niniejszej instrukcji obsługi mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis!

**Установка
Потенциометр R.. для
сервопривода IC 20****Руководство по
эксплуатации**

- Пожалуйста, прочтите и сохраните

Объяснение знаков

- , ①, ②, ③... = Действие
→ = Указание

Все указанные в этом «Руководстве по эксплуатации» действия разрешается проводить только уполномоченным на это специалистам!

**Az IC 20 típusú
állítómotorhoz tartozó
R.. potenciometré be-
szerelése****Üzemeltetési utasítás**

- Kérjük, olvassa el és őrizze meg

Jelmagyarázat

- , ①, ②, ③... = tevékenység
→ = tájékoztatás

Ezen üzemeltetési utasításban felsorolt valamennyi tevékenységet kizárolag erre feljogosított szakszemélyzettel szabad elvégzettetni!

Prüfen**Lieferumfang**

- 1 Potenziometer
2 Sicherungsring
3 Typenschild Potenziometer IC 20

Kontrol**Seviyat içeriği**

- 1 Potensiometre
2 Emniyet rondelasi
3 Potensiometre IC 20 Tip etiketi

Kontrola**Objem dodaný**

- 1 potenciometr
2 pojistný kroužek
3 typový štítek potenciometru IC 20

Kontrola**Zakres dostawy**

- 1 Potencjometr
2 Pierścień osadczy sprężynujący
3 Tabliczka znamionowa potencjome-
tru IC 20

Проверка**Комплект поставки**

- 1 Потенциометр
2 Биметаллическое стопорное кольцо
3 Шильдик потенциометра IC 20


Ellenőrzés**Szállított alapfelszerelés**

- 1 potenciometér
2 biztosító gyűrű
3 IC 20 potenciometér típustábla

Einbau Potenziometer

- ① Stellantrieb IC 20 in Nullstellung, das heißt, die Drosselklappe BV in geschlossene Stellung bringen.
- ② Anlage spannungsfrei schalten.
- ③ Gas-/Luftzufuhr absperren.


R..



Potenziometer austauschen/
nachrüsten


Potensiometre montage

- ① Servomotor IC 20 sıfır pozisyondadır, bu demektir ki orifis klapası BV kapalı pozisyonu getirin.
- ② Tesisin gerilimini kapatın.
- ③ Gaz/hava akışını kapatın.




Zabudování potencio- metru

- ① Servopohon IC 20 v nulové poloze, to znamená přesunout škrťicí klapku BV do uzavřené polohy.
- ② Odpojít zařízení od zásobování napětím.
- ③ Uzavřít přívod plynu/vzduchu.



Montaż potencjometru

- ① Ustawić napęd nastawczy IC 20 w położeniu zerowym; w położeniu tym przepustnica BV jest zamknięta.
- ② Odciąć doprowadzenie napięcia do instalacji.
- ③ Odciąć dopływ gazu/powietrza.




Установка потенциоме- тра

- ① Установите сервопривод IC 20 в нулевое положение, что соответствует закрытому положению дроссельной заслонки BV.
- ② Отключите электропитание установки.
- ③ Перекройте подачу газа и воздуха.


Potenciometré besze- relése

- ① Az IC 20 állítómotor nulla állásban, ez azt jelenti, hogy a BV pillangószelépet vigye zárt állásba.
- ② Feszültségmentesítse a berendezést.
- ③ Zárja el a gáz-/levegőbevezetést.

R..



- ⑧ Am Potenziometer Mutter, Zahnscheibe und Unterlegscheibe hochdrehen, damit sie beim Einbauen **auf** der Halterung aufliegen.



Potensiometreyi değiştirmeye/
sonradan donatma


Potenciometr vyměnit/dodateč-
ně zabudovat

Wymiana/installowanie poten-
ciometru

Заменить/дооснастить потен-
циометр

A potenciometert cserélje ki/
szerelje be pótlágosan

R..






- ⑧ Montaj esnasında tutma elemanının **üzerinde** durmasını sağlamak için potensiometredeki somun, dişli halka ve rondelay döndürerek yukarı çıkarın.

- ⑧ Na potenciometru vytocit matici, ozubené kolečko a podložku, aby ležely při zabudování **na** držáku.

- ⑧ Nakrętkę, podkładkę zebataj i podkładkę płaską na potencjometrze przesunąć przez obracanie do góry tak, aby elementy te leżały przy montażu **na** powierzchni montażowej.

- ⑧ Раскрутите у потенциометра гайку, зубчатую упругую шайбу и подкладную шайбу, чтобы при установке они лежали **на** креплении.

- ⑧ A potenciometrével lévő anyát, fogazott tárcsát és alátéttárcsát csavarja **feljebb**, hogy beszereleskor a befogásra felfeküdjön.



Bis **kurz** vor Anschlag drehen.
Dayanmaya **az** bir mesafe kalıncaya ka-
dar döndürün.
Vtočit až **téměř** na doraz.
Dokrčić **niemal** do oporu.
Поверните **немного не доходя** до упора.
Közel ütközésig forgassa el.


Startwert einstellen

- Ohmwert zwischen der gelben und roten Leitung oder zwischen den Klemmen **19** und **20** messen und den Startwert einstellen.

Bereich des einzustellenden Startwertes am Potenziometer

Widerstands-nennwert	Maximale Spannung	Startwert-bereich 0°
1000 Ω	20 V	20 – 80 Ω

→ Widerstandsnennwert des Potenziometers – siehe Typenschild Potenziometer IC 20.



Start değerinin ayarlanması

- Sarı ve kırmızı kablo veya **19** ve **20** nolu klemensler arasındaki Ohm değerini ölçün ve Start değerini ayarlayın.

Potensiometrede ayarlanacak olan Start değeri aralıkları

Nominal direnç değeri	Azami gerilim	Start değeri aralığı 0°
1000 Ω	20 V	20 – 80 Ω

→ Potensiometrenin nominal direnç değeri – bkz. Potensiometre IC 20 tip etiketi.

Nastavení startovací hodnoty

- Změřit hodnotu odporu mezi žlutým a červeným vedením, nebo mezi svorkou **19** a **20** a nastavit startovací hodnotu.

Oblast nastaviteľné startovací hodnoty na potenciometre

jmenovitá hodnota odporu	maximální napětí	oblast startovací hodnoty 0°
1000 Ω	20 V	20 – 80 Ω

→ Jmenovitá hodnota odporu potenciometru – viz typový štítek potenciometru IC 20.

Nastawić wartość startową

- Zmierzyć wartość omową między przewodami żółtym i czerwonym lub między zaciskami **19** i **20**, po czym nastawić wartość startową.

Zakres wartości startowej możliwiej do nastawienia przy pomocy potencjometru

Znamionowa wartość oporności	Maksymalne napięcie	Zakres wartości startowej 0°
1000 Ω	20 V	20 – 80 Ω

→ Znamionowa wartość oporności potenciometru – patrz tabliczka znamionowa potenciometru IC 20.

Установка начального значения

- Измерьте величину сопротивления в омах между желтым и красным кабелями или между клеммами **19** и **20** и установите начальное значение.

Диапазон устанавливаемого начального значения у потенциометра

Номинальное значение сопротивления	Максимальное напряжение	Диапазон начального значения 0°
1000 Ω	20 В	20 – 80 Ω

→ Номинальное значение сопротивления потенциометра – см. шильдик потенциометра IC 20.

Az indítási érték beállítása



- Mérje meg a sárga és a piros vezeték közötti vagy a **19** és **20** kapcsok közötti ohm-értéket és állítsa be az indítási értéket.

A potenciometéren beállítandó indítási érték tartománya

Ellenállás névleges értéke	Maximális feszültség	Indítási érték 0°
1000 Ω	20 V	20 – 80 Ω

→ A potenciometér ellenállásának névleges értékét – lásd az IC 20 potenciometér típusáblaján.

R..



→ Alle Einstellungen sind abgeschlossen.

→ Tüm ayarlama işlemleri tamamlanmıştır.

→ Všechna nastavení jsou ukončena.

→ Wszystkie nastawienia zostały tym samym zakończone.

→ Все настройки закончены.


→ Valamennyi beállítás le van zárva.

Verdrahten

- Der sich ändernde Widerstandswert wird als Stellungsrückmeldung genutzt.
- Die Leistungsaufnahme für das Potenziometer beträgt maximal 0,5 Watt.

Das Potenziometer ist nachgerüstet worden:

- Klemmen **18...20** verdrahten.



Kablo bağlantısı

- Değişen direnç değeri ayar pozisyonu geri bildirisi olarak kullanılır.
- Potensiometrenin güç sarıfıtı maksimal 0,5 Watt'dır.

Potensiometre sonradan donatılmıştır:

- 18...20 nolu klemenslerin kablo bağları gerçekleştirel.

Elektroinstalace

- Měníci se hodnota odporu bude využita jako zpětné hlášení položky.
- Příkon potenciometru činí maximálně 0,5 W.

Potenciometr byl dodatečně zabudován:

- Napojit svorky 18...20.

Podłączenie elektryczne

- Zmieniającą się wartość oporności jest wykorzystywana jako sygnał zwrotny położenia.
- Pobór mocy potenciometru wynosi maksymalnie 0,5 W.

Potencjometr zainstalowany jako wyposażenie dodatkowe:

- Wykonać połączenia do zacisków 18...20.

Электроподключение

- Изменяющееся значение сопротивления используется как обратная связь для указателя положения.
- Потребляемая мощность потенциометра составляет максимально 0,5 ватт.

Потенциометр дооснащен:

- Соедините проводами клеммы 18...20.

Huzalozás


- A megváltozó ellenállási érték mint állásvisszajelzés kerül felhasználásra.
- A teljesítményfelvétel a potenciometré részére max. 0,5 Watt.

A potenciometré pótlólag került beszerelésre:

- Huzalozza be a 18 ... 20 kapcsokat.


Funktionstest

- Empfohlen wird ein Funktionstest im Handbetrieb durchzuführen.
- ① Spannung an Klemme 3 und 4 anlegen.
- ② Schalter **S10** auf Handbetrieb stellen.
- ③ Tippschalter **S11** betätigen – Öffnungs- und Schließverhalten überprüfen.



Fonksiyon testi

- Fonksiyon testinin manuel çalıştırıldığında yapılması tavsiye edilir.
- ① Geriliimi **3** ve **4** nolu klemenslere bağlayın.
- ② **S10** şalterini manuel çalışma moduna ayarlayın.
- ③ **S11** şalterine basin – Aşma ve kapatma özelliğini kontrol edin.



Potentiometerbereich

→ Der verfügbare Stellbereich des Potentiometers hängt von den Einstellungen der Schaltnocken ab – siehe Betriebsanleitung „Stellantrieb IC 20, IC 40, IC 40S, Drosselklappe BVG, BVGF, BVA, BVAF, BVH, BVHS“.

- Probelauf nicht in Ordnung – Einstellungen neu vornehmen.
- ④ Probelauf in Ordnung – Stellantrieb, Schalter **S10** wieder auf Automatik stellen.

Test funkce

- Doporučujeme provést test funkce v manuálním provozu.
- ① Naložit napětí na svorky **3** a **4**.
- ② Spínač **S10** přestavít na manuální provoz.
- ③ Stisknut tlačítkový spínač **S11** – zkontrolovat otvírání a zavírání.

Próba działania

- Zalecane jest wykonanie próby działania w trybie obsługi ręcznej:
- ① Doprzedzić napięcie do zacisków **3 i 4**.
- ② Ustawić przełącznik **S10** w trybie obsługi ręcznej.
- ③ Naciągnąć przełącznik przechylny **S11** – skontrolować przebieg otwierania i zamknięcia.


Проверка работоспособности

- Рекомендуется проводить проверку работоспособности в ручном режиме.
- ① Подайте напряжение на клеммы **3 и 4**.
- ② Установите переключатель **S10** на ручной режим.
- ③ Нажмите тумблер **S11** – проверьте режимы открывания и закрывания.



Működés ellenőrzése

- Ajánlott a működés ellenőrzésének kézi üzemmódban történő végrehajtására.
- ① Kapcsolja rá a feszültséget az **3 és 4** kapocsra.
- ② Az **S10** kapcsolót állítsa kézi üzemmódra.
- ③ Működtesse az **S11** pillanatmozgató kapcsolót – ellenőrizze a nyitási és zárási magatartást.

Zusammenbau



- ③ Typenschild Potentiometer IC 20 sichtbar am Stellantrieb aufkleben.



- ③ Potensiometre IC 20 tip etiketini görülebilir şekilde servomotorun üzerine yapıştırın.



- ③ Typový štítek potenciometru IC 20 nalepit viditelně na servopohon.

Smontování

- ③ Naklej tabliczkę znamionową potencjometru IC 20 w widocznym miejscu na napędzie nastawczym.

Montaż

- ③ Naklejcie tabliczkę znamionową potencjometru IC 20 na widocznym miejscu na napędzie nastawczym.

Сборка

- ③ Наклейте шильдик потенциометра IC 20 на видном месте на сервопривод.

Összeszerelés

- ③ Az IC 20 potenciometré tipustábláját jól láthatóan ragassza rá a állítómotorra.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Technické změny sloužící vývoji jsou vyhrazeny.

Zmiany techniczne służące postępowi techniczemu zastrzeżone.

Возможны технические изменения, служащие прогрессу.

A műszaki fejlődést szolgáló változtatások jogát fenntartjuk.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Niederlassung/Vertretung. Die Adresse erfahren Sie im Internet oder bei der Elster GmbH.
Zentrale Kundendienst-Einsatz-Leitung weltweit:
Elster GmbH

Tel. +49 (0)541 1214-365
Tel. +49 (0)541 1214-499
Fax +49 (0)541 1214-547

Elster GmbH
Strotheweg 1
D-49504 Lotte (Büren)
Tel. +49 (0)541 1214-0
Fax +49 (0)541 1214-370
hts.lotte@honeywell.com
www.kromschroeder.de

Teknik sorularınız olduğunda lütfen sizin için sorumlu olan şubeve / temsilcilike danışınız. İlgili adresler Internet sayfamızda veya Elster GmbH firmasından temin edilebilir.

Při technických dotazech se obraťte prosím na odpovídající pobočku/zastoupení. Adresu se dozvite z Internetu nebo od Elster GmbH.

W przypadku zapytań natury technicznej prosimy o zwrocenie się do właściwej filii/przedstawicielstwa firmy. Adres zamieszczono w Internecie, informacjami na temat adresów służby także firma Elster GmbH.

При технических вопросах обращайтесь, пожалуйста, в соответствующий филиал/представительство. Адрес Вы узнаете в Интернете или на фирме «Elster GmbH».

Műszaki kérdésekkel kérjük forduljon az Ön számára illetékes kirendelt-ségekhez/képviselőhez. Ezek címét az internetről vagy a Elster GmbH cégtől tudhatja meg.