

# Servopohon IC 20



## NÁVOD K PROVOZU

Cert. Version 08.22 · Edition 08.22 · CS · 03251436

### 1 BEZPEČNOST

#### 1.1 Pročist a dobře odložit



Pročtěte si tento návod pečlivě před montáží a spuštěním do provozu. Po montáži předejte tento návod provozovateli. Tento přístroj musí být instalován a spuštěn do provozu podle platných předpisů a norem. Tento návod naleznete na internetové stránce [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com).

#### 1.2 Vysvětlení značek

**1, 2, 3, a, b, c** = pracovní krok

→ = upozornění

#### 1.3 Ručení

Za škody vzniklé nedodržením návodu nebo účelu neodpovídajícím použitím neprobíráme žádné ručení.

#### 1.4 Bezpečnostní upozornění

Relevantní bezpečnostní informace jsou v návodu označeny následovně:

#### ⚠ NEBEZPEČÍ

Upozorňuje na životu nebezpečné situace.

#### ⚠ VÝSTRAHA

Upozorňuje na možné ohrožení života nebo zranění.

#### ⚠ POZOR

Upozorňuje na možné věcné škody.

Všechny práce smí provést jen odborný a kvalifikovaný personál pro plyn. Práce na elektrických zařízeních smí provést jen kvalifikovaný elektroinstalatér.

#### 1.5 Přestavba, náhradní díly

Jakékoli technické změny jsou zakázány. Používejte jen originální náhradní díly.

### OBSAH

1 Bezpečnost .....	1
2 Kontrola použití .....	2
3 Zabudování .....	3
4 Elektroinstalace .....	3
5 Uvedení do provozu .....	5
6 Příslušenství .....	7
7 Údržba .....	7
8 Pomoc při poruchách .....	8
9 Technické údaje .....	9
10 Logistika .....	9
11 Likvidace .....	10
12 Certifikace .....	10

## 2 KONTROLA POUŽITÍ

Kombinace ze servopohonem IC 20 a stavěcího členu slouží k nastavení množství na plynových a vzduchových spotřebičích a odvodech spalin. Hodí se pro každý případ použití, který si vyžaduje exaktní a řízené natočení mezi 0° až 90°. Odpojí-li se napětí, pak zůstane servopohon stát v momentální pozici.

IC 20 ve spojení se škrťicí klapkou BV..(IB..) se nasazují pro regulační poměry do 10:1 pro plyn, studený / teply vzduch a spaliny.


Servopohon ve spojení s lineárním stavěcím členem VFC (IFC) se nasazují pro regulační poměry až do 25:1 pro plyn a studený vzduch.

Funkce je zaručena jen v udaných mezích, viz stranu 9 (Technické údaje). Jakékoli jiné použití neplatí jako použití odpovídající účelu.

### 2.1 Typový klíč IC 20

IC 20	Servopohon
07-60	doba chodu v s/90°
W	sítové napětí 230 V~, 50/60 Hz
Q	sítové napětí 120 V~, 50/60 Hz
2	točivý moment 2,5 Nm
3	točivý moment 3 Nm
E	regulovatelný díky stálemu signálu
T	Tříbodová kroková regulace
R10	s potenciometrem zpětného hlášení 1000 Ω


### 2.2 Označení dílů



- 1 víko tělesa
- 2 ukazatel pozice
- 3 šoupátkový spínač (S10)
- 4 překlápací spínač (S11)  
IC 20..E:
- 5 min/max tlačítka
- 6 DIP-spínače
- 7 červená a modrá LED kontrolka
- 8 potenciometr zpětného hlášení (opcje)

### 2.3 Typový štítek

Sítové napětí, elektrický výkon, ochranná třída, teplota okolí, točivý moment a poloha zabudování: viz typový štítek.



### 2.4 Kombinace servopohonu a škrťicí klapky

typ	IC 20 + škrťicí klapka BV..
<b>IBG</b>	IC 20 + BVG (pro plyn)
<b>IBGF</b>	IC 20 + BVGF (pro plyn, klapka bez vůle)
<b>IBA</b>	IC 20 + BVA (pro vzduch)
<b>IBAF</b>	IC 20 + BVAF (pro vzduch, klapka bez vůle)
<b>IBH</b>	IC 20 + BVH (pro teply vzduch a spaliny)

### 2.5 Kombinace servopohonu s lineárním stavěcím členem


typ	IC 20 + lineární stavěcí člen
<b>IFC 1</b>	IC 20 + lineární stavěcí člen VFC, konstrukční velikost 1
<b>IFC 3</b>	IC 20 + lineární stavěcí člen VFC, konstrukční velikost 3

## 3 ZABUDOVÁNÍ

### ⚠ POZOR

Aby se servopohon nepoškodil v provozu, musí se dbát na následující:

- Přístroj neskladovat a nezabudovat venku.
  - Servopohon tepelně neizolovat!
  - Upadnutí přístroje může vést k jeho zničení.  
V takovém případě nahradit před použitím celý přístroj s patřičnými moduly.
- Poloha zabudování svíslá nebo vodorovná, ne nad hlavou.



- Pro další montáž IC 20 se škrťcí klapkou BV.. nebo s lineárním stavěcím členem VFC, viz přiložený provozní návod Škrťcí klapka BV.. nebo Lineární stavěcí člen VFC nebo na [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com).
- K zabudování na škrťcí klapku DKL, DKG je potřebná sada adaptéru (obj. č.: 74921672).
- Má-li se namontovat servopohon na jiný stavěcí člen než DKL, DKG, BV.. nebo VFC, pak k tomu bude potřebná montážní sada pro individuální použití (obj. č.: 74921671).

## 4 ELEKTROINSTALACE

### ⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí života elektrickým proudem!


- Před pracemi na proud vodicích dílech odpojit elektrické vedení od zásobování elektrickým napětím!
- Servopohon se musí dát odpojit od zásobování elektrickým napětím. Zabezpečit dvoupólové rozdělovací zařízení.

- Použít teplotě odolný kabel ( $> 90^{\circ}\text{C}$ ).
- Vedení zásobování napětím a signální vedení vést odděleně.
- Nenapojené vodiče (rezervní žily) musí být na koncích izolovány.
- Vedení uložit s odstupem k vedením vysokého napětí jiných spotřebičů.
- Dbát na správné uložení signálních vedení ohledně elektromagnetické snášenlivosti.
- Použít vedení s pouzdry na koncích žil.
- Průřez kabelu: max. 2,5 mm<sup>2</sup>.
- V paralelním provozu dvou nebo vícerých servopohonů je nutně potřebné elektrické přerušení vazby tříbodové krovové regulace (svorka 1 a 2), aby se předešlo chybnému proudu. Doporučujeme nasazení relé.
- V zařízení existující odrušující kondenzátory se smí nasadit jen se sériovým odporem, aby se neprekročil maximální proud, viz stranu 9 (9 Technické údaje).
- Doby chodu se zkrátí u 60 Hz vůči 50 Hz o faktor 0,83.
- Přes dva přídavné bezpotenciální, bezestupňovitě nastavitelné spínače (vačky S1 a S2) se dají řídit externí přístroje nebo kontrolovat mezipozice.
- Přes DIP-spínače se dají nastavit vstupní signály servopohonu. Neoznačené pozice DIP-spínačů jsou volně volitelné, viz schéma zapojení na stranu 4 (4.2 IC 20..E).

1 Odpojit zařízení od zásobování napětím.

2 Uzavřít přívod plynu.

- Před otevřením přístroje by se měl montér sám zbavit napětí.




6 Elektroinstalace podle schématu zapojení, viz schéma na stranu 4 (4.1 IC 20) a stranu 4 (4.2 IC 20..E).

7 Spínač S10 přestaví na automatický provoz.

- Napětí se nachází na svorkách 3 a 4.


## 4.1 IC 20



### Tříbodová kroková regulace

- Při výchozí pozici „zavřená“:  
Stavěcí člen se otevře, když bude napětí na svorce 2.  
Stavěcí člen se zavře, když bude napětí na svorce 1.
- Svorky 6 až 13 musí být provozovány se stejným potenciálem napětí.


- Jiná spojení vedou k nepřesným a krátkodobě stabilním nebo reprodukovatelným výsledkům měření a omezují životnost potenciometru zpětného hlášení.
- K dispozici stojící oblast závisí od nastavení spínacích vaček S3 a S4.



### Zpětné hlášení

- Opcionální potenciometr zpětného hlášení nabízí možnost kontroly momentální pozice servopohonu IC 20. (obj. č.: 74921144).
- Potenciometr musí být vyhodnocen jako dělič napětí. Mezi U- a U<sub>M</sub> se může měřit změna pozice jezdce potenciometru (odpovídá poloze pohonu) jako měnitelné napětí.

## 4.2 IC 20..E




## Tříbodová kroková regulace

- Bez napětí na svorce 5: tříbodová kroková regulace.
- Svorky 3 a 4 musí stát průběžně pod napětím.
- Malé zatížení (zavřená) a velké zatížení (otevřená) se řídí přes svorky 1 a 2.

## Dvoubodová kroková regulace

- a Napojit můstek mezi svorkami 1 a 3.



- b Nastavit DIP-spínače na 2-bodovou krokovou regulaci.
- S napětím na svorce 5 se pohon otevře. Bez napětí na svorce 5 se pohon zavře.
- Svorky 17 a 18 stálé regulace nejsou potřebné při 2-bodové krokové regulaci.

## Stálá regulace

- Napětí na svorce 5: stálá regulace.
- Servopohon reaguje na zadanou hodnotu (0 (4)-20 mA, 0-10 V) přes svorky 17 a 18.
- Stálý signál odpovídá zadanému úhlu nastavení (např. u 0-20 mA odpovídá 10 mA 45°-otevření klapky).

## Zpětné hlášení

- Svorka 19 a 20: přes stálý výstupní signál 4-20 mA nabízí IC 20..E možnost kontroly momentální pozice servopohonu.

## Vstupní signál

- Hystereze regulace pozice je nastavitelná potenciometrem, aby se omezily výkyvy nebo poruchy vstupního signálu.
- Natočením potenciometru ve směru hodinových ručiček se odpovídající zvýší hystereze.



## 5 UVEDENÍ DO PROVOZU

### ⚠ POZOR

Aby se nepoškodil stavěcí pohon a škrťcí kapka, musí zohlednit následující:

- Nastavení vačky S4 pod 0° jakož i nastavení vačky S3 nad 90° může vést k poškození stavěcího pohonu nebo škrťcí klapky.
- Se spínací vačkou S3 se nastaví maximální úhel otevření – s S4 minimální úhel otevření.
- Spínací vačky S1/S2 se dají nastavit dle potřeby.

### ⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí elektrickým proudem proud vodicími konstrukčními díly a vedeními.

- Pozice v oblasti malého zatížení se dají přesně nastavit.
- 1 Přepnout šoupátkový spínač S10 na manuální provoz. Modrá LED kontrolka svítí.




- 2 Na servopohonu (svorky 3 a 4) se musí průběžně nacházet napětí, aby se mohl stavěcí člen otevřít.
- 3 Překlápací spínač S11 stisknout nahoru.



- Stavěcí člen se otevírá.
- 4 Překlápací spínač S11 stisknout dolu.
- Stavěcí člen se zavírá.

## Nastavení maximálního úhlu otevření na spínači vačce S3

- Nastavit S3 jen mezi 40° až 90°.
- Zpětné hlášení následuje na svorce 15.
- S3 je přístupná jen při otevřeném stavěcím členu.
- 5 Přesunout servopohon do maximálního úhlu otevření.
- 6 Nastavit šroubovákem spínací bod vačky S3.
- Proti směru hodinových ručiček = menší úhel otevření.  
Ve směru hodinových ručiček = větší úhel otevření.



## ⚠ POZOR

Před přesunutím spínačů vačky vyndat šroubovák.

### Nastavení minimálního úhlu otevření na spínači vačce S4

- Nastavit S4 jen mezi 0° až 30°.
- Zpětné hlášení následuje na svorce 16.
- 7 Přesunout servopohon do minimálního úhlu otevření.
- 8 Nastavit šroubovákem spínači bod vačky S4.

### Nastavení spínačích vaček S1/S2


- 9 Nastavit šroubovákem spínači bod na spínačích vačkách S1/S2.
- Nastavení je možné v celé oblasti natáčení (0–90°) servopohonu.

### IC 20..E: upravení úhlu nastavení na vstupním signálu u stálé regulace

- Maximální vstupní signál  $\triangleq$  maximální úhel. Minimální vstupní signál  $\triangleq$  minimální úhel.
- IC 20..E se nachází v manuálním provozu, modrá LED kontrolka svítí.

### Automatická kalibrace

- Minimální a maximální úhel otevření odpovídá při automatické kalibraci nastavení spínačích vaček S3 a S4.
- 1 Zapnout manuální provoz.
- 2 Současně stisknout tlačítka min a max na dobu cca 3 s, než začnou červená (R) a modrá (B) LED kontrolky blíkat.



- Kalibrace je ukončena, když bude svítit modrá LED kontrolka trvalo a červená LED kontrolka zhasne.

### Manuální kalibrace

- Minimální a maximální úhel otevření mohou ležet v libovolné oblasti nastavených spínačů vaček S3 a S4.
- 1 Pomocí překlápacího spínače S11 přesunout stavěcí člen do žádané minimální pozice.
- Bude-li se stavěcí člen již nacházet v minimální pozici, musí se napříč tomu krátce stisknout překlápací spínač S11.
- 2 Stisknout tlačítko min (cca 3 s), až pokud krátce na to (cca 0,5 s) nezhasne modrá LED kontrolka.
- 3 Pomocí překlápacího spínače S11 přesunout stavěcí člen do žádané maximální pozice.
- 4 Stisknout tlačítko max (cca 3 s), až pokud modrá LED kontrolka krátce nezhasne (cca 0,5 s).


### Změna charakteristik

- Hodnota mA pro malé zatížení je větší než hodnota mA pro velké zatížení ( $\text{min} \geq \text{max}$ ).
- 1 Pomocí překlápacího spínače S11 přesunout stavěcí člen do žádané minimální pozice.
- Bude-li se stavěcí člen již nacházet v minimální pozici, musí se napříč tomu krátce stisknout překlápací spínač S11.
- 2 Stisknout tlačítko min (cca 3 s), až pokud krátce na to (cca 0,5 s) nezhasne modrá LED kontrolka.
- Bude-li minimální pozice větší nebo rovná aktuální maximální pozici, pak se musí stisknout tlačítko min, až pokud se červená LED kontrolka krátce rozsvítí (cca 0,5 s) a podržet tlačítko další 3 s stisknuté, až pokud modrá LED kontrolka krátce nezhasne (cca 0,5 s).
- 3 Pomocí překlápacího spínače S11 přesunout stavěcí člen do žádané maximální pozice.
- 4 Stisknout tlačítko max (cca 3 s), až pokud modrá LED kontrolka krátce nezhasne (cca 0,5 s).
- Bude-li maximální pozice menší než aktuální minimální pozice, pak se musí stisknout tlačítko max, až pokud se červená LED kontrolka krátce rozsvítí (cca 0,5 s) a podržet tlačítko další 3 s stisknuté, až pokud modrá LED kontrolka krátce nezhasne (cca 0,5 s).

## 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ

### 6.1 Montážní sada potenciometru

- Dodatečná montáž je možná jen u IC 20..T.
- Příkon potenciometru činí maximálně 0,5 W.



Obj. č.: 74921144


- Hodnota odporu potenciometru – viz typový štítek.
- Když se dodatečně zabuduje potenciometr zpětného hlášení – viz přiložený provozní návod potenciometru.

### ▲ POZOR

Aby se servopohon nepoškodil v provozu, musí se dbát na následující:


- Nastavení vačky S4 pod 0° jakož i nastavení vačky S3 nad 90° vede k poškození potenciometru.
- K dispozici stojící oblast závisí od nastavení spínacích vaček S3 a S4.

### 6.2 Sada adaptérku k zabudování na škrťcí klapku DKL, DKG



Objednací číslo: 74921672


### 6.3 Montážní sada pro individuální použití



Montážní sada je potřebná, když bude servopohon namontován na jiný stavěcí člen než DKL, DKG, BVA, BVAF, BVG, BVGF, BVH, BVHS nebo VFC.

Objednací číslo: 74921671


### 6.4 Teplo odváděcí plechy



Kvůli ochraně servopohonu při teplotách média > 250 °C (482 °F), vsadit teplo odváděcí plechy.

Obj. č.: 74921670

### 6.5 Upevňovací sada pro BVG, BVA, BVH



2 x šrouby s válcovou hlavou M6 x 35 pro dodatečné zabudování IC 20 na škrťcí klapku.

Objednací číslo: 74921082

### 6.6 Kabelová šroubení s elementem vyrovnaní tlaku

Aby se předešlo zarosení, může se nasadit místo standardního kabelového šroubení M20 kabelové šroubení s elementem vyrovnávání tlaku. Membrána v šroubení slouží k větrání bez toho, aby tam mohla vniknout voda.  
1 x kabelové šroubení, objednací číslo: 74924686

## 7 ÚDRŽBA

Servopohony IC 20 nepodléhají opotřebení a nevyžadují téměř žádnou údržbu. Doporučujeme test funkce 1 x za rok.

## 8 POMOC PŘI PORUCHÁCH

### ⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí života elektrickým proudem!

- Před pracemi na proud vodících dílech odpojit elektrické vedení od zásobování elektrickým napětím!

### ⚠ VÝSTRAHA

Aby se předešlo zraněním a poškození přístroje, musí se dbát na následující:

- Nikdy nedemontovat desku tištěných spojů!
- Neodborné opravy a nesprávná elektrická připojení mohou vést k otevření a zničení stavěcího členu!

### ❓ Porucha

- ! Příčina
  - Odstranění

### ❓ Nepohybuje se stavěcí člen?

- ! Servopohon se nachází v manuálním provozu (IC 20..E: modrá LED kontrolka svítí).
  - Přepnout šoupátkový spínač S10 na automatický provoz.

- ! Chybí napětí na svorce 5.

- Zkontrolovat napětí na svorce 5.

- ! Porucha vinutí motoru nebo elektroniky kvůli vysoké okolní teploty a / nebo příliš vysokému provoznímu napětí.
  - Zohlednit okolní teplotu a / nebo provozní napětí, viz typový štítek nebo stranu 9 (9 Technické údaje).

- ! Spínací body vaček nejsou správně nastaveny. S4 je nastaven na větší úhel než S3 (IC 20..E: červená LED kontrolka svítí, modrá LED kontrolka blikne 1x, když byla provedená automatická kalibrace).
  - Upravit spínací body, viz stranu 5 (5 Uvedení do provozu). IC 20..E: následně provést kalibraci.

- ! Chyba v elektrice!

- Zohlednit minimální odstup k zapalovacím vedením.

### IC 20..E

- ! Pozice DIP-spínačů je nesprávné.
  - Přes DIP-spínače nastavit správný vstupní signál.

- ! Oblast nastavení byla při manuální kalibraci nastavená příliš malá. Červená LED kontrolka blikne 3x.
  - Zvětšit oblast nastavení přes tlačítka min a max, viz stranu 5 (5 Uvedení do provozu).

- ! Vstupní signál leží mezi 4–20 mA, zadaná hodnota je < 3 mA. Červená LED kontrolka blikne 1x.
  - Zkontrolovat vstupní signál, odstranit zlomení vedení.

### ■ Motor a hřídel pohonu u servopohonu nepracují bezchybně?

- ! Převod je vadný.

- Přístroj vybudovat a zaslat ho výrobci.

- ! Zatížení převodu je příliš vysoké.

- Zohlednit točivý moment – viz typový štítek.

### ■ Udává potenciometr zpětného hlášení ne-správné hodnoty?

- ! Potenciometr běží proti své mechanické zarážce.

- Potenciometr zabudovat podle předpisů – viz provozní návod potenciometru.

- ! Připojky na svorkovnici byly zaměněné.

- Zkontrolovat osazení kontaktů na svorkovnici.

- ! Nesprávné vyhodnocení potenciometru.

- Vyhodnotit potenciometr jako dělič napětí.

- ! Vodící materiál potenciometru je vadný.

- Potenciometr vyměnit – viz provozní návod potenciometru.

### ■ Stavěcí člen je ve stálém pohybu?

- ! IC 20..E: proudový signál kolísá. Červená LED kontrolka blikne 2x.

- Zkontrolovat regulační okruh, dle možnosti použít tlumení.

- Zvýšit hysterese přes potenciometr, viz část Vstupní signál v kapitole na stranu 4 (4.2 IC 20..E).

- ! IC 20: 3-bodový krovový signál kolísá.

- Zkontrolovat / nastavit 3-bodový krovový regulátor.

### ■ Nedá se chyba odstranit zde popsánými opatřeními?

- ! IC 20..E: interní chyba. Červená LED kontrolka svítí, modrá LED kontrolka blikne 2x.

- Přístroj demontovat a zaslat výrobci na kontrolu.

## 9 TECHNICKÉ ÚDAJE

### ⚠ VÝSTRAHA

Informace podle nařízení REACH č. 1907/2006  
článek 33.

Přístroj obsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy, které jsou kandidáty pro zařazení na seznam evropského nařízení REACH č. 1907/2006.

### 9.1 Okolní podmínky

Námraza, zarosení a kondenzace v přístroji nejsou přípustné.

Zabraňte působení přímého slunečního záření nebo záření žhavých povrchů na přístroj.

Rídte se podle maximální teploty médií a okolí.

Zabraňte působení korozivního prostředí, např. slaného okolního vzduchu nebo SO<sub>2</sub>.

Přístroj může být skladován / instalován pouze v uzavřených místnostech / budovách.

Ochranná třída: IC 20 ve spojení s BVH nebo BVHS: IP 65,

IC 20 ve spojení s klapkou bez těsnění k tělesu

IC 20: IC 54, ve spojení s BVH: IP 65.

Bezpečnostní třída: I.

Přístroj není určen k čištění vysokotlakým čističem a / nebo čisticími prostředky.

Teplota okolí:

-20 až +60 °C, zarosení není přípustné.

Teplota skladování: -20 až +40 °C.

Teplota při přepravě = teplota okolí.

### 9.2 Mechanické údaje

Úhel natočení: nastavitelný od 0–90°.

Přídřžný moment = točivý moment.

typ	doba chodu [s/90°]		točivý moment [Nm]	
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
IC 20-07	7,5	6,25	2,5	2
IC 20-15	15	12,5	3	3
IC 20-30	30	25	3	3
IC 20-60	60	50	3	3

### 9.3 Elektrické údaje

Sítové napětí:

120 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,

230 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz.

Šroubovací svorky podle výtahového principu pro vedení do 4 mm<sup>2</sup> (jednožilové) a pro vedení do 2,5 mm<sup>2</sup> s pouzdry na konci žil.

Zatížení kontaktů vačkových spínačů:

napětí	minimální proud (ohmic-ké zatížení)	maximální proud (ohmic-ké zatížení)
24–230 V, 50/60 Hz	1 mA	2 A
24 V=	1 mA	100 mA

Doba spínání: 100 %.

Elektrická připojka:

Připojení vedení: 3 x M20 pláštová šroubení.

### IC 20

Příkon:

4,9 VA při 50 Hz, 5,8 VA při 60 Hz.

Hodnota odporu potenciometru zpětného hlášení: 1 kΩ, max. 0,5 W.

### IC 20..E

Příkon:

svorky 1, 2 a 5:

4,9 VA při 50 Hz, 5,8 VA při 60 Hz,

svorka 3:

8,4 VA při 50 Hz, 9,5 VA při 60 Hz,

v součtu ne více než:

8,4 VA při 50 Hz, 9,5 VA při 60 Hz.

Výstup zpětného hlášení: galvanicky rozdělený, zátěž max. 500 Ω.

Výstup je vždy aktivní, když stojí svorka 3 pod sítovým napětím.

Vstup: galvanicky rozdělený,

4 (0)–20 mA: zátěž přepínatelná 50 Ω nebo 250 Ω, 0–10 V: vstupní odpor 100 kΩ.

### 9.4 Životnost

Následující údaje o životnosti servopohonu platí pro typické způsoby použití škrticích klapek BVG, BVA, BVH a VFC.

Typická životnost vačkových spínačů:

spínací proud	spínací cykly	
	cos φ = 1	cos φ = 0,3
1 mA	1.000.000	–
22 mA <sup>1)</sup>	–	1.000.000
100 mA	1.000.000	–
2 A	100.000	–

<sup>1)</sup> Typické použití jističe (230 V, 50/60 Hz, 22 mA, cos φ = 0,3)

## 10 LOGISTIKA

### Přeprava

Chraňte přístroj vůči vnějším negativním vlivům (nárazy, údery, vibrace).

Teplota při přepravě: viz stranu 9 (9 Technické údaje).

Při přepravě musí být dodrženy popisované okolní podmínky.

Neprodleně oznamte poškození přístroje nebo obalu při přepravě.

Zkontrolujte objem dodání.

### Skladování

Teplota skladování: viz stranu 9 (9 Technické údaje).

Při skladování musí být dodrženy popisované okolní podmínky.

Doba skladování: 6 měsíců před prvním nasazením v originálním balení. Bude-li doba skladování delší, pak se zkracuje celková životnost výrobku o tuto hodnotu.

## 11 LIKVIDACE

Přístroje s elektronickými komponenty:

**OEEZ směrnice 2012/19/EU – směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních**



— Odevzdejte výrobek a jeho balení po ukončení životnosti (četnost spínání) do odpovídajícího sběrného dvoru. Přístroj nelikvidujte s normálním domovním odpadem. Výrobek nespalte. Na přání budou staré přístroje v rámci právních předpisů o odpadech při dodání nových přístrojů odeslané zpět výrobci na náklady odesílatele.

## 12 CERTIFIKACE

### 12.1 Certifikáty ke stažení

Certifikáty, viz [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com)

### 12.2 Prohlášení o shodě



Prohlašujeme jako výrobce, že výrobek IC 20 splňuje požadavky uvedených směrnic a norem.

Směrnice:

- 2014/35/EU – LVD
- 2014/30/EU – EMC
- 2011/65/EU – RoHS II
- 2015/863/EU – RoHS III

Normy:

- EN 60730:2011

Elster GmbH

### 12.3 ANSI/CSA schválení

Pouze IC 20..Q (120 V~)



Canadian Standards Association – ANSI/UL 429  
a CSA C22.2

### 12.4 Evroasijská celní unie



Výrobky IC 20 odpovídají technickým zadáním euroasijské celní unie.

## DALŠÍ INFORMACE

Nabídka produktů Honeywell Thermal Solutions zahrnuje Honeywell Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Hauck, Kromschröder a Maxon. Chcete-li se dozvědět více o našich produktech, navštivte stránku [ThermalSolutions.honeywell.com](http://ThermalSolutions.honeywell.com) nebo se obrátte na prodejního technika Honeywellu.

Elster GmbH  
Strotheweg 1, D-49504 Lotte  
tel. +49 541 1214-0  
[hts.lotte@honeywell.com](mailto:hts.lotte@honeywell.com)  
[www.kromschroeder.com](http://www.kromschroeder.com)

Řízení centrálních služeb po celém světě:  
tek. +49 541 1214-365 nebo -555  
[hts.service.germany@honeywell.com](mailto:hts.service.germany@honeywell.com)

### 12.5 Směrnice RoHS pro Čínou

Směrnice o omezení používání nebezpečných látek (RoHS) v Číně. Scan tabulky použitých látek (Disclosure Table China RoHS2) – viz certifikáty na [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com).