

03250886

1000063767-004-29

Honeywell

DE, EN, FR, NL, IT, SK, RU, ES, RO, SR, CS, PT
→ www.docuthek.com

Návod na montáž a prevádzku

Membránové plynometry

BK-G1,6 až BK-G25



Obsah

Membránové plynometry	
BK-G1,6 až BK-G25	1
Obsah	1
Bezpečnostné pokyny	1
Kontrola správneho použitia	2
Membránové plynometry BK-G1,6 až 25	2
BK s integrovaným ventilom	2
Typové označenie	2
Označenie jednotlivých dielov	2
Typový štítok / číselník	2
Označenie EX	3
Inštalácia	4
Miesto na meranie teploty	5
Miesto na meranie tlaku na telesie (voliteľne)	5
Napojenie vedení	5
Miesto na meranie tlaku na výstupnom hrdle (voliteľne)	6
Otvoríť merné hrdlo	6
Uzavrieť merné hrdlo	6
Skúška tesnosti	6
Uvedenie do prevádzky	7
Údržba / demontáž	8
Príslušenstvo	8
Technické údaje	9
Vyhľásenia o zhode	10
ATEX legenda	13
Logistika	13
Kontakt	14

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte a uschovajte



Tento návod si pred montážou a uvedením do prevádzky starostlivo prečítajte. Po namontovaní plynometru návod postúpte prevádzkovateľovi. Prístroj musí byť zabudovaný a uvedený do prevádzky podľa platných predpisov a noriem. Tento návod nájdete aj na www.docuthek.com.

Vysvetlenie značiek

- , ■, ■, ■, ■ = pracovný postup
▷ = pokyn

Ručenie

Neručíme za škody v dôsledku nedodržania tohto návodu ako aj nesprávneho použitia plynometru.

Bezpečnostné pokyny

Dôležité bezpečnostné informácie sú v tomto návode označené nasledovne:

NEBEZPEČENSTVO

Upozorňuje na životu nebezpečnú situáciu.

UPOZORNENIE

Upozorňuje na možné ohrozenie života alebo zranenie.

! POZOR

Upozorňuje na možné vecné škody.

Všetky práce smú vykonávať len kvalifikovaní pracovníci v oblasti plynárenstva. Elektrické práce smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári.

Zmeny konštrukcie, náhradné diely

Všetky technické zmeny sú zakázané. Použite len originálne náhradné diely.

Zmena k edícii 08.23

Nasledujúce kapitoly boli zmenené:

- Kontrola správneho použitia
- Technické údaje
- Vyhľásenia o zhode

Kontrola správneho použitia

Membránové plynometry BK-G1,6 až 25

Membránové plynometry BK pre domácnosti alebo na živnostenské účely na meranie hodnôt spotreby plynu nasledovne uvedených plynov:

- a) pre merania, ktoré podliehajú zákonnej kontrole:
 - plyny prvej až tretej skupiny plynu podľa EN 437:2021, resp. Pracovného listu DVGW G260
 - zmesi vodíka-zemného plynu
 - vodík (Pracovný list DVGW G260 (09.2021), 5. skupina plynu)
- b) pre interné merania, ktoré nepodliehajú zákonnej kontrole: dusík, vzduch, inertné plyny

Plynometry sú koncipované pre nasadenie v atmosférickom vzduchu. Pri nasadení v iných podmienkach kontaktujte prosím výrobcu (pozri tiež stranu 4 (Inštalácia)).

BK s integrovaným ventilom

Nehodí sa pre silne znečistené plyny, napríklad pre svietiplyn.

Explozívne prostredie

Membránové plynometry s označením **CE** a **⊗** (pozri nálepku alebo popis na počítadle) sú vhodné pre použitie v explozívnom prostredí, pozri stranu 10 (Vyhľásenia o zhode).


- ▷ Pri použíti plynomerov v zónach s nebezpečenstvom výbuchu zohľadnite zodpovedajúce označenia pre ochranu proti výbuchu, pozri stranu 9 (Technické údaje).

Cinnosť plynomerov je zaručená len v rozsahu uvedených prevádzkových podmienok, pozri stranu 9 (Technické údaje). Každé iné použitie sa považuje za nesprávne použitie.

Typové označenie

Kód	Popis
BK-G	Membránový plynomer
1,6	Rozsah meraných prietokov 0,016–2,5 m ³ /h
2,5	0,025–4 m ³ /h
4	0,04–6 m ³ /h
6	0,06–10 m ³ /h
10	0,1–16 m ³ /h
16	0,16–25 m ³ /h
25	0,25–40 m ³ /h
M	Mechanické počítadlo
C	Mechanické počítadlo Chekker
A	Počítadlo s absolútnym ENCODEROM
E	Elektronické počítadlo
T	Teplotná kompenzácia:
Te	mechanická
TB	elektronická
TeB	mechanicko-elektronická kompenzácia teploty a korektúra tlaku
	elektronická kompenzácia teploty a korektúra tlaku

Označenie jednotlivých dielov



- 1** Membránový plynomer BK
- 2** Počítadlo s číselníkom
- 3** Pripojovacie hrdlá
- 4** Merné hrdro tlaku podľa BS4161 (voliteľne)
- 5** Ochranné kryty
- 6** 2 x teplomerné puzdro (voliteľne)
- 7** Hrdlo pre meranie tlaku s plombovacím puzdom (voliteľne)

Typový štítok / číselník

Pri dotazoch vždy udať:

- ▷ Sériové číslo **S/N** výrobcu, je uvedené dole na typovom štítku.
- ▷ Identifikačné číslo zákazníka, je uvedené pod číarkovým kódom.
- ▷ Ukázaný objem:
 - V: objem v mernom stave
 - V_{tb}: objem prepočítaný na základnú teplotu t_b
 - V_b: prepočítaný objem (tlak a teplota)

Všeobecne:

Označenie zhody (príkladné)

– **CE M24 01**

M24: metrologické označenie a letopočet (RR)


0102: číslo notifikovaného orgánu (tu pre PTB)

- ▷ Môže byť uvedené príp. viac ako jedno číslo notifikovaného alebo schváleného orgánu.
- ▷ Firma Elster označuje plynometry pre Veľkú Britániu a Severné Írsko podľa aktuálne platnej zákonnej regulácie s označením CE.
- ▷ Nasledujúce záznamy sú znázornené príkladne.


BK-G...M...




BK-G...A... s počítadlom s absolútnym ENCODEROM




BK-G...ETeB s počítadlom EI5.02, EI5.14, EI5.15



BK-G...E, BK-G...ETe s počítadlom EI6



BK-G...E, BK-G...ETe s počítadlom EI7



BK-G...E...

Nasledujúce údaje nemusia byť nutne uvedené na typovom štítku / číselníku, ale dajú sa vyvolať v menu:

- špecifikovaná stredná teplota t_{sp} (iba u plynomerov s teplotnou kompenzáciou),
- EN 1359 - registračné číslo (ked' existuje),
- verzia firmvéru.

▷ Ako elektronické počítadlá stoja rôzne varianty k dispozícii. Identifikáciu Elx.xx varianty počítadla nájdete dolu na typovom štítku popr. na čiapke počítadla vedľa sériového čísla S/N.



15 AT

Ďalšie informácie nájdete v doplňujúcich návodoch na montáž a prevádzku patričných počítadiel.

Membránový plynomer s integrovaným ventilom




Varianta ventilu:

Ve = bi-stabilný ventil s elektronickou skúškou prie- toku (s elektronickým počítadlom EI)

Označenie EX

BK-G...M, BK-G...C, BK-G...MT, BK-G...CT

Prístroje kategórie 1



Použitie:

Kategória interne: 3 (zóna 2), externe: 1 (zóna 0).

Druh atmosféry: plyny, hmly a výparы.

Teplota okolia a plynu ATEX - zón podľa popisu.

Prístroje kategórie 2




Použitie:

Kategória interne: žiadne, externe: 2 (zóna 1).

Druh atmosféry: plyny, hmly a výparы.

BK-G...E, BK-G...ETe s EI7




Použitie:

Kategória interne: 3 (zóna 2), externe: 1 (zóna 0).

Druh atmosféry: plyny, hmly a výparы.

Teplota okolia a plynu ATEX - zón podľa popisu.

BK-G...ETe s EI6



Použitie:

Kategória interne: žiadne, externe: 3 (zóna 2).

Druh atmosféry: plyny, hmly a výparы.

Inštalácia

⚠️ UPOZORNENIE

Dodržiavajte nasledovné pokyny, aby sa pri montáži a prevádzke predišlo zraneniu osôb alebo poškodeniu plynomeru:

- Dodržiavajte max. dovolený prevádzkový tlak p_{max} a merací rozsah Q_{max}, pozri stranu 2 (Typový štítok / číselník).
- Dodržiavajte max. dovolenú teplotu okolia t_m a teplotu plynu t_g, pozri stranu 2 (Typový štítok / číselník) alebo stranu 8 (Príslušenstvo).
- Plynomery v súvislosti s mechanickým prostredím certifikované podľa triedy M1 smernice 2014/32/EÚ. Plynomery nesmú byť v inštalácii vystavené žiadnym trvanlivým vibráciám, ktoré by mohli byť vytvárané napr. v blízkosti sa nachádzajúcim strojom. V prípade pochybností sa musia plynomery technický zbaňiť spojenia s vibrujúcimi predmetmi. Pre prevedenia plynomerov BK...A a BK...E platí prídavne podmienka triedy E2 pre elektromagneticke prostredie.
- Nebezpečenstvá chemických reakcií medzi konštrukčnými dielmi plynomeru a chemickými látkami v jeho okoli sa musia objasniť medzi výrobcu a prevádzkovateľom a musí sa im predísť.
- Pri inštalácii membránového plynomeru BK s integrovaným ventilom dbajte na to, aby sa do počítadla, a teda ani do ventiliu, nedostali žiadne nečistoty.
- Hrdlo pre meranie tlaku je zabezpečené žltým plombovacím puzdrom. Puzdro sa smie otvoriť iba pre pripojenie zariadenia na meranie tlaku.
- Použite tesnenia zo schválených materiálov. Doporučujú sa tesnenia z elastomerov nebo ploché tesnenia bez azbestu firmy Elster.
- Tesnenia použite iba raz.
- Pre vysokým teplotám odolné plynomery používať iba HTB preskúšané tesnenia.
- > Odolnosť proti vysokým teplotám je výlučne testovaná podľa normy EN 1359 so 100 mbar, aj keď sa uvádzajú vyšší prevádzkový tlak p_{max}.
- Pre montáž a prevádzku dodržiavajte národné predpisy a smernice plynárenských spoločností. Pre Nemecko platí platný Pracovný list DVGW G600 (DVGW-TRG1).
- Vyvarujte prístroj pneumatickemu a poškodeniu! Plynové počítadlo musí byť zabudované bez pneumatického vedenia, najmä visiac na hrdle prípojky. Pri použíti pneumatického vedenia musí byť zabezpečené, že na plynomer nebudú účinkovať žiadne bočné sily. Týmto sa dá predísť napríklad ohybnými alebo poddajnými vedeniami prípojok.

Plynomery s označením ☷

- Práce na plynomeroch a zabudovanie plynomerov, ktoré sú označené s ☷ a môžu byť inštalované v explóziu ohrozených oblastiach, smú prevádzkať iba osoby so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
- U plynomerov s označením ☷ sa musí pri ich inštalácii do explóziu ohrozenej oblasti zohľadniť výrovanie potenciálov, napr. ich prípojkou na uzemnené potrubie. Zabudovanie musí byť prevedené podľa EN 60079-14.
- Plynomer s označením ☷ musí byť chránený proti padajúcim predmetom.
- V dôsledku elektrostatického výboja nekovového krytu El7 vzniká nebezpečenstvo zapálenia. Preto sa prístroj nesmie inštalovať na miestach, na ktorých sa takého povrchy nabijajú elektrostaticky podmienene vonkajším vplyvmi. To platí zvlášť pri inštalácii v zóne 0.


- ▷ Ak je poškodená alebo odstránená plomba, plynomer sa nesmie použiť pre merania, ktoré podliehajú zákonnej kontrole.
- ▷ Ked' sa plynomer skladuje alebo inštaluje na vonom priestranstve, je potrebné chrániť toto miesto pred dažďom. Môže dojsť k vytvoreniu kondenzátu.
- ▷ Plynometry s označením H3 sa hodia k zabudovaniu i vonku v nechránených oblastiach.

1 Odstráňte ochranné kryty.


- ▷ Vertikálna montážna poloha: pripojovacie hrdlá smerujú nahor.
- ▷ Dodržte smer prúdenia plynu (podľa šípky).
- ▷ Plynomer sa nesmie dotýkať mýru, alebo iných predmetov.
- ▷ Dbajte na dostatok miesta k montáži.
- ▷ Zabezpečte voľný pohľad na počítadlo.
- ▷ Tesniace plochy na skrutkových spojeniach musia byť čisté a nesmú byť poškodené.
- ▷ Dbať na správne uloženie tesnenia.

Jednohrdlové plynometry:

- ▷ Tesnenie musí byť vystredené nad vnútorným prstencom.



- ▷ Pri použití elastomerového tesnenia použiť vždy lisovaný krúžok (forma A).
- ▷ Zohľadniť polohu zabudovania lisovaného krúžku. Vnútorný okraj smeruje smerom nahor.



- ▷ Poškodené lisované krúžky nahradíť pri výmene plynometra.

Jedno- a dvojhrdlové plynometry:

- ▷ Dodržiť údaje výrobcu tesnenia pokiaľ ide o stlačenie tesnení a z toho vyplývajúce utáhovacie momenty.


Pre doporučené ploché tesnenia v spojení so skrutkovými spojeniami použiť utáhovacie momenty podľa DIN 3376-1 a 3376-2, pozri www.docuthek.com → Elster-Instromet → Produkte → Gasmessgeräte → Balgengaszähler → Ergänzung für Betriebsanleitung BK, Verschraubungen und Anzugsmomente für BK-G1,6 bis BK-G25 (Doplnenie návodu na montáž a pre-vádzku plynometra BK, Skrutkové spojenia a utáhovacie momenty pre BK-G1,6 až BK-G25) (D).

2 Plynomer namontujte bez prutia.

- ▷ Ked' sa má nasadiť impulzny snímač IN-Z6x pre snímanie impulzov na plynometre s označením ☷ – pozri údajový list pre impulzny snímač IN-Z6x (D, GB) → www.docuthek.com → Elster-Instromet → Produkte → Gasmessgeräte → Balgengaszähler → Impulsnehmer IN-Z6x (Impulzny snímač IN-Z6x) a normu EN 60079-14 (explózieschopná atmosféra).

Miesto na meranie teploty

- ▷ Pre meranie teploty plynu v skriní plynometra sa do teplomerových puzier dajú vložiť snímače teploty.



- 3 Snímače teploty sa prichytia krízovou dutou skrutkou.

Miesto na meranie tlaku na telesse (voliteľne)




Napojenie vedení

⚠️ UPOZORNENIE


Pre zabezpečenie tesnosti plynometra:

- Hrdlo na meranie tlaku nesmie byť prekrútené, skrenené alebo inak zmanipulované.
- Pri montáži hrdla vždy pridržte zodpovedajúcim skrutkovým klúčom.

- ▷ Bezpečnosť funkcie bude zaručená iba vtedy, keď budú súhlasiť zloženia materiálov skrutkového spojenia s prípojkou zariadenia na meranie tlaku.
- ▷ Použite iba priložený tvarovací prstenec a prevlečnú maticu. Tvarovací prstenec je upevnený na plombovacom puzdre.
- ▷ Pri dodatočnom objednávaní použite originálne skrutkové spojenia Parker EO s vzostupným PSR/DPR.



- ▷ Použite koroziu odolnú, bezšvovú ťahanú prečíznu oceľovú trubku podľa DIN EN 10305-4 (vonkajší priemer 6 mm, materiál E235 = 1.0308). S inými materiálmi použite vhodný adaptér a zohľadnite odporečania Parker/EO.
- ▷ Vedenia zabudujte bez pnutia.




- 8 Prevlečnú maticu utiahnite rukou až na doraz.
- ▷ Koniec trubky pritom silne tlačte smerom k dorazu.
- 9 Označte polohu prevlečnej matice a pevne ju zatiahnite otočením 1,5 krát.



- ▷ Pri opakovanej montáži sa prevlečná matica uvedie do pôvodnej polohy a potom sa dotiahne o ďalších cca 30°.
- 10 Po ukončení montáže a skúšky tesnosti, pozri stranu 6 (Skúška tesnosti), zabezpečte hrdlo na meranie tlaku plombovacím puzdrom a plombou proti vonkajším zásahom.

Miesto na meranie tlaku na výstupnom hrdle (voliteľne)

Merné hrdlo tlaku podľa BS4161



- ▷ K povoleniu / utiahnutiu skrutky na mernom hrdle použiť otvorený kľúč na skrutky o veľkosti 10 mm.
- ▷ Merné hrdlo je istene proti spoločnému otáčaniu.

Otvoriť merné hrdlo

- 1 Skrutku na mernom hrdle úplne vyskrutkovať.
- ▷ Prípojka prívodu plynu je otvorená.

Uzavrieť merné hrdlo



- 1 Zaskrutkovať skrutku rukou až na doraz.
- 2 Utiahnut' skrutku uťahovacím momentom 3 Nm + 0,5 Nm.
- 3 Previesť kontrolu tesnosti, pozri stranu 6 (Skúška tesnosti).

⚠ UPOZORNENIE



Ked' sa merné hrdlo neočakávane uvoľní, potom sa rozumie plynomer ako poškodený a musí sa nahradíť novým.

Skúška tesnosti


- ▷ Ked' bolo trubkové vedenie preskúšané vyšším skúšobným tlakom, ako je max. prípustný prevádzkový tlak p_{max} plynomeru, potom pred zabudovaním plynomeru skontrolovať potrubie na tesnosť. Inak sa namontovaný plynomer môže poškodiť.
- ▷ Ked' je v membránovom plynomeru BK integrovaný ventil, pozri stranu 3 (Membránový plynomer s integrovaným ventilom), potom musí byť tento pre kontrolu tesnosti otvorený.
- ▷ Plynoinštalačia zákazníka musí byť zatvorená.
- 1 Do plynomeru pomaly pustite skúšobný tlak.



- ▷ Ked' sa membránový plynomer dodatočne vybaví prípojkou na meranie tlaku, potom sa musí toto spojenie skontrolovať na tesnosť.



- ▷ Ked' bol na plynomere otvorené a znova uzavreté merné hrdlo podľa BS4161, potom sa toto spojenie musí skontrolovať na tesnosť.



- 3** Po skúške tesnosti pomaly znižujte tlak v plynomere.
- 4** Ked' sa membránový plynomer dodatočne vybaví prípojkou na meranie tlaku, potom sa musí hrdlo na meranie tlaku zabezpečiť plombovacím puzdrom a plombou proti vonkajším zásahom.

Uvedenie do prevádzky

Po úspešnej skúške tesnosti je plynomer pripravený k prevádzke.

- ▷ Pomaly otvorte guľový kohút.

Rozhrania

Membránové plynometry BK sú vybavené podľa počítadla rôznymi rozhraniami. V nasledujúcich prípadoch sa smie používať výhradne iba Elster príslušenstvo:

- u prístrojov s označením ,
- keď budú cez rozhrania prenášané metrologické údaje, ktoré podliehajú zákonnej kontrole.
- ▷ Pre použitie pre zákonné, metrologické účely musia byť zabudované diely zapečatené. Prípustné príslušenstvo, pozri stranu 8 (Príslušenstvo).

BK-G...M s mechanickým počítadlom

Pre snímanie impulzov sa môže pripojiť impulzny snímač IN-Z6x. Ďalšie informácie k použitiu a k rozhraniu – pozri údajový list pre impulzny snímač IN-Z6x → www.docuthek.com → Elster-Instromet → Produkte → Gasmessgeräte → Balgengaszähler → Impulsnehmer IN-Z6x (Impulzny snímač IN-Z6x).

⚠️ UPOZORNENIE

U plynomerov s označením a vybavené s impulznym snímačom IN-Z6x platia nasledujúce bezpečnostné upozornenia:

- Iba k napojeniu na iskrovo bezpečné elektrické obvody, pozri stranu 9 (Technické údaje).
- Ked' je iskrovo bezpečný elektricky obvod z bezpečnostne technického hľadiska uzemnený, potom musí v celej oblasti zariadenia existovať iskrovo bezpečné vyrovnanie potenciálov.
- Pri inštalácii impulznych snímačov zohľadniť EN 60079-14.
- Pri možnom pripojení dvoch (pri typoch IN-Z61, IN-Z63), resp. troch (pri IN-Z64) iskrovo bezpečných elektrických obvodov sú elektrické obvody z bezpečnostno-technického hľadiska navzájom galvanicky spojené; je nutné zohľadniť normu EN 60079-14.
- Iskrovo bezpečné elektrické obvody impulznych snímačov IN-Z61 a IN-Z64 sa pri napätiach > 10 V berú ako uzemnené, keď je teleso zástrčkových spojení spojené s potenciálom uzemnenia.
- Iskrovo bezpečné elektrické obvody impulznych snímačov IN-Z61, IN-Z62 a IN-Z65 sa berú ako neuzemnené.

BK-G...A s absolútym ENCODEROM AE3, AE5 a komunikačným modulom ACM

Ked' je membránový plynomer BK-G...A vybavený komunikačným modulom ACM, potom obdržíte ďalšie informácie ...

- pre jeho uvedenie do prevádzky v návode na montáž a prevádzku komunikačného modulu ACM M-BUS WIRE alebo ACM SCR+ WIRE... (D/GB/SK/NL) → www.docuthek.com → Elster-Instromet → Produkte → Smart Metering → ACM: Kommunikationsmodule.
- k protokolom v patričných dokumentoch pod → www.docuthek.com → Elster-Instromet → Produkte → Smart Metering → AE: Protokollvarianten.

BK-G...E, BK-G...ETe(B) s elektronickým počítadlom

Pre ďalšie uvedenie membránového plynometru s elektronickým počítadlom do prevádzky pozri návod na montáž a prevádzku patričného elektronického počítadla → www.docuthek.com → Elster-Instromet → Produkte → Smart Metering → Elektronisches Zählwerk.

BK-G... s RFID pasívnym transpondérom

⚠️ UPOZORNENIE

Pre plynometry, ktoré sú označené s  a sú vybavené s RFID pasívnym transpondérom, platia nasledovné podmienky:

- Podľa normy EN 60079-14 sa nesmú používať v prostredí s vysokými elektromagnetickými poliami s efektívou hodnotou väčšou ako 1 A/m alebo 3 V/m.
- Čítacie zariadenia RFID, potrebné na čítanie, musia byť samostatne overené pre príslušnú oblasť ohrozenú výbuchom alebo sa smú používať iba vtedy, keď neexistuje žiadna oblasť ohrozená výbuchom.
- Vysieliaci výkon čítacích zariadení RFID nesmie prekračovať maximálne hodnoty, stanovené v norme EN 60079-14.

Membránový plynomer BK s integrovaným ventilom

Ked' je v membránovom plynomere BK integrovaný ventil, označenie pozri na strane 3 (Membránový plynomer s integrovaným ventilom), potom sa dá prívod plynu ovládať diaľkovo.

Ked' nebolo inak dohodnuté, potom je ventil v expedičnom stave štandardne otvorený.

⚠️ UPOZORNENIE

- Pre bezpečné diaľkové odpojenie a opäťovné uvedenie membránového plynometra do prevádzky je zodpovedný prevádzkovateľ siete.
 - Integrovaný ventil nemá funkciu bezpečnostného zatváracieho ventilu.
- ▷ Membránový plynomer BK je poprípade dodávaný s ventilom, ale bez riadiacej elektroniky a kompletizovaný iným výrobcom. V takomto prípade sa musia obstaráť a dodržovať technické údaje rozhrania riadenia od Elster GmbH.
- ▷ Za vytvorenie predpokladov bezpečnej prevádzky ventilu je zodpovedný výrobca riadiacej elektroniky. Pokyny k uvedeniu do prevádzky a k obsluhe nájdete v návode na montáž a prevádzku riadiacej elektroniky.

... s ventilom Ve

- ▷ Informácie k funkcií nájdete v návode na montáž a prevádzku elektronického počítadla. Technické údaje, pozri stranu 9 (Technické údaje).

Údržba / demontáž

Plynometry BK-G1,6 až 25 firmy Elster nevyžadujú údržbu (obmedzenia pre BK-G...E...).

- ▷ Pri nasadení v ciachovanej prevádzke sa musí previesť preciachovanie podľa národných predpisov.
- ▷ Ak sa skrutkové spojenia pri údržbe alebo revízii uvoľnia, potom sa musia tesnenia vymeniť za nové.

- ▷ Po odmontovaní plynometra nasadte na pripojovacie hrdlá okamžite ochranné kryty, aby sa zabránilo vniknutiu nečistôt.
- ▷ Pre plynometry s elektronickými počítadlami (BK-G...E...) je poprípade potrebná výmena batérií, pozri „Prevádzkový návod pre prevádzkovateľov a inštalatérov“ pre patričné elektronické počítadlo.

⚠️ UPOZORNENIE

V plynomere sa môže nachádzať zbytkové množstvo plynu. Z ohľadom na nebezpečenstvo výbuchu je potrebné urobiť bezpečnostné opatrenia, napr.:

- Plynomer po odpojení dôkladne prefúknite inertným plynom.
- Pre prepravu plynometra so zbytkovým množstvom plynu použite vozidlo s otvorenou, alebo vetrancou úložnou plochou.
- Počítadlá nesmú byť ani kvôli údržbe alebo opravným prácam otvorené v EX - zóne. Pred otvorením servisného veka na elektronickom počítadle, napr. pre výmenu batérie, pozri „Prevádzkový návod pre prevádzkovateľov a inštalatérov“ pre patričné elektronické počítadlo.
- Plynometry, ktoré sú zabudované v EX - zóne, sa smú očistiť iba na vlhko, aby sa predišlo elektrostatickému nabitiu.

Príslušenstvo

Doporučujeme zásadne použiť iba príslušenstvo od Elster GmbH!

Impulzne snímače konštrukčnej rady IN-Z6x

- ▷ Tiež k použitiu na prístrojoch s označením  **IN-Z61** (diely č. 32319615)
Sada dodatočného vybavenia s pripojovacím káblom – obj. č. 72910109
Sada dodatočného vybavenia bez pripojovacieho kabla – obj. č. 72910114
- ▷ **IN-Z62** (diely č. 32319616)
Zásielka – obj. č. 32447303
- ▷ **IN-Z63** (diely č. 32319617)
Sada dodatočného vybavenia – obj. č. 72910110
Sada dodatočného vybavenia s káblou zásuvkou – obj. č. 72910112
- ▷ **IN-Z64** (diely č. 32319618)
Sada dodatočného vybavenia – obj. č. 72910117
- ▷ **IN-Z65** (diely č. 32319762)
Sada dodatočného vybavenia – obj. č. 72910180
- ▷ **IN-Z68** diely / obj. č. 32320278
Parametre rozhrania, pozri stranu 9 (Technické údaje)
- ▷ Impulzné snímače IN-Z6x sú ohľadne Ex-bezpečnosti zaradené ako jednoduché elektrické prevádzkové prostriedky a preto sa nemusia označovať.

Komunikačné moduly ACM pre AE3 až AE5

pre AE3:

- ACM M-Bus WIRE (obj. č. 32906432)
 - ACM SCR+ WIRE (obj. č. 32906465)
 - ACM IZAR RADIO COMPAKT I-Key (obj. č. 04406012)
- pre AE3 a AE5:
- ACM 5.1 ECO Wire (obj. č. 32320346)
 - ACM 5.2 M-Bus Wire (obj. č. 32320347)
 - ACM 5.5 SCR Wire (obj. č. 32320348)

Komunikačné moduly pre plynometry pre výbušné prostredia

Plynometry s označením sa smú dodatočne vybaviť iba s komunikačnými modulmi, ktoré sú certifikované podľa smernice 2014/34/EÚ a majú zodpovedajú parametre rozhrania (pozri stranu 9 (Technické údaje)).

Technické údaje

Membránový plynomer BK

Druh plynu: zemný plyn, svetliplyn, propán-bután podľa DIN EN 437:2003 plyny prej až tretej skupiny (Pracovny list DVGW G260).

Nasledujúce technické údaje zistíte z typového štítka / číselníka:

- max. dovolený prevádzkový tlak p_{max}
- merací rozsah: Q_{min} / Q_{max}
- max. dovolený rozsah teploty okolia t_m
- max. dovolený rozsah teploty plynu t_g^*
- objem merného priestoru V

Iba u plynometrov s teplotnou kompenzáciou:

- základná teplota plynu t_b
- špecifikovaná stredná teplota t_{sp}^{**}

Iba u membránových plynometrov BK...ETeB:

- základný tlak p_b
- predpokladaný (vstupný) tlak p_{sp}

Ďalšie technické údaje:

- prietokové množstvo $Q_t = 0,1 \times Q_{max}$
- max. dovolený rozsah teploty skladovania: -25 až +60 °C
- trieda mechanického prostredia: M1
- trieda elektromagnetického prostredia: E2
- odolnosť proti vysokým teplotám: skúšobný tlak 100 mbar (EN 1359), označenie „T“
- ▷ Skúšobný tlak a p_{max} sa nemusia navzájom zhodovať.
- ▷ Dodržujte podmienky zabudovania! Pozri stranu 4 (Inštalácia)

Doplňujúce informácie:

- * V rozsahu teploty plynu leží chyba merania ešte v rámci povolenej chyby. Ak na číselníku nie je uvedená teplota plynu t_g , potom platí: $t_g = t_m$.
- ** Špecifikovaná stredná teplota t_{sp} nie je u plynometrov rady BK-G...E... zobrazená na číselníku, ale dajú sa vyvolať na displej navigovaním v menu.

Membránový plynomer BK s odberným miestom tlaku

Hrdlo pre meranie tlaku: 24°-tvarovací prsteňec s prevlečnou maticou podľa EN ISO 8434-1, L6 x M12 x 1,5-St.

Membránový plynomer BK pre výbušné prostredia

U plynometrov, ktoré sú označené s a zodpovedajú kategórii 1, je obmedzená teplota okolia t_{amb} a teplota plynu t_{gas} na maximálnu oblasť od -20 °C do +55 °C. V takomto prípade je potrebné zistiť prípustné hodnoty teploty označenia ATEX.

- ▷ Zóny s nebezpečenstvom výbuchu s vodíkom (H2) alebo zmesami vodíka-zemného plynu (H2/NG):

H2: skupina výbušnosti IIC

H2/NG s 30 mol. % H2: skupina výbušnosti IIB

Pre plynometry BK-G...M, BK-G...C, BK-G...MT, BK-G...CT s impulzným snímačom IN-Z6x platia nasledujúce parametre:

IN-Z61, IN-Z62, IN-Z63, IN-Z64, IN-Z65:

$U_i = 30$ V

$I_i = 50$ mA

$P_i = 250$ mW

C_i, L_i zanedbateľne malé

IN-Z68:

$U_i = 8$ V

$I_i = 10$ mA

$P_i = 250$ mW

C_i, L_i zanedbateľne malé

Membránový plynomer BK s integrovaným ventilom Ve

Doby otvárania vrátane merania prietoku: < 2 min.

Doba otvárania a zatvárania: cca 5 s (max. 15 s).

Max. prevádzkový tlak pre prevádzku ventiliu:

100 mbar.

- ▷ Prevádzkový tlak plynometru môže byť poprípade vyšší.

Tok netesnosťou (uzavorený): max. 1 l/h do 100 mbarov.

Vyhlásenia o zhode

Oskenované všetky platné vyhlásenia o zhode – pozri www.docuthek.com → Elster-Instromet
Membránové plynometry BK-G...M, BK-G...C, BK-G...MT, BK-G...CT (bez ATEX deklarácie)

Honeywell



EU-Konformitätserklärung EÚ vyhlásenie o zhode

Produkt Výrobok	Gaszháler / Gaszháler mit eingebauter Temperaturumwertung Plynomer / Plynomer s integrovanou teplotnou kompenzáciou		
Typ, Ausführung Typ, prevedenie	BK-G1,6 M – BK-G25 M	BK-G1,6 C – BK-G25 C	BK-G1,6 MT – BK-G25 MT
Produkt-Kennzeichnung Označenie výrobku	M.... 0102	DE-07-MI002-PTB001	/ DE-07-MI002-PTB002
EU-Richtlinien EÚ smernice	2014/32/EU – MID 2014/32/EU	2011/65/EU – RoHS 2014/35/EU (mit IN-Z6... / s IN-Z6...)	
Normen Normy	EN 1359:1998 + A1:2006 EN 1359:2017		
EU-Baumusterprüfung EÚ skúška typu	DE-07-MI002-PTB001, Rev.12 / DE-07-MI002-PTB002, Rev.12 (MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / 2014/32/EU príloha II modul B) Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Fyzikálno-technický spoločkový ústav) Notifizierte Stelle / Notifikovaný orgán 0102		
Überwachungsverfahren Kontrola nad výrobou	2014/32/EU Anhang II, Modul D / 2014/32/EU príloha II modul D Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Fyzikálno-technický spoločkový ústav) Notifizierte Stelle / Notifikovaný orgán 0102 Zertifikat / Certifikát: DE-M-AQ-PTB025		

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

Prehlasujeme ako výrobcu:

Prišlušne označené výrobky splňajú požiadavky horeuviedených smerníc a noriem. Zhodujú sa s preskúšaným vzorom. Výroba podlieha menovanej kontrole.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – Podpisane za a v mene Elster GmbH

Lotte / Stará Turá, 2024-06-03

DocuSigned by:

A8E1AE9FDEEF417

Michael Orme
Leiter Entwicklung
Director R&D

DocuSigned by:

A43058045FC04BA

Milan Slavík
Betriebsleiter Standort Stará Turá
Plant Director, Stará Turá site

DocuSigned by:

98DDA259719245E

Ulrich Clasemann
Geschäftsführer Standort Lotte
Managing Director, Lotte site

Elster GmbH, Strotheweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / NEMECKO
Sitz / Registered Office: Steinern Str. 19-21, 55252 Mainz-Kastel DEUTSCHLAND / NEMECKO
03252001 / DIS 1000330463-004-14 / ZSD

Honeywell**EU-Konformitätserklärung****EÚ vyhlásenie o zhode**

Produkt Výrobok	Gaszähler / Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung Plynomer / Plynomer s integrovanou teplotnou kompenzáciou			
Typ, Ausführung Typ, prevedenie	BK-G1,6 M – BK-G25 M	BK-G1,6 C – BK-G25 C	BK-G1,6 MT – BK-G25 MT	BK-G1,6 CT – BK-G25 CT
Produkt-Kennzeichnung Označenie výrobku	M..... 0102 II -/2 G Ex h IIB T5 DE-07-MI002-PTB001 / DE-07-MI002-PTB002			
EU-Richtlinien EÚ smernice	2014/32/EU – MID 2014/32/EU	2014/34/EU – ATEX 2014/34/EU	2011/65/EU – RoHS 1 2014/65/EU	
Normen Normy	EN 1359:1998 + A1:2006 EN 1359:2017	EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012		
EU-Baumusterprüfung EÚ skúška typu	DE-07-MI002-PTB001, Rev.12 / DE-07-MI002-PTB002, Rev.12 (MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / 2014/32/EU príloha II modul B) Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Fyzikálno-technický spolkový ústav) Notifizierte Stelle / Notifikovaný orgán 0102			
Prüfungen Skúšky	Konformitätsaussage TÜV Nord Vyladenie o zhode TÜV Nord TÜV 11 ATEX 090370 X Ausgabe 01 (Vydanie 01)			
Überwachungsverfahren Kontrola nad výrobou	2014/32/EU Anhang II, Modul D / 2014/32/EU príloha II modul D Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Fyzikálno-technický spolkový ústav) Notifizierte Stelle / Notifikovaný orgán 0102 Zertifikat / Certifikát: DE-M-AQ-PTB025			
Konformitätsbewertungsverfahren Postupy posudzovania zhody	2014/34/EU Anhang VIII, Modul A 2014/34/EU príloha VIII, modul A			

¹ RoHS-Konformität nur anwendbar für Zähler mit angebauten elektronischen Komponenten (z.B. IN-Z6..., RFID-Passiv-Transponder)
Zhoda s RoHS aplikovateľná iba pre plynometry so zabudovanými elektronickými komponentami (napr IN-Z6..., RFID pasívny transpondér)

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

Prehlasujeme ako výrobca:

Príslušne označené výrobky spĺňajú požiadavky hore uvedených smerníc a noriem. Zhodujú sa s preskúsaným vzorom. Výroba podlieha menovanej kontrole.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – Podpisane za a v mene Elster GmbH

Lotte / Stará Turá, 2024-06-03

DocuSigned by:

A3088643FC049A

Michael Orme
Leiter Entwicklung
Director R&D

DocuSigned by:

A3088643FC049A

Milan Slavík
Betriebsleiter Standort Stará Turá
Plant Director, Stará Turá site

DocuSigned by:

9800A25971K245E

Ulrich Clasemann

Geschäftsführer Standort Lotte
Managing Director, Lotte site

Elster GmbH, Strotheweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / NEMECKO

Sitz / Registered Office: Steinern Str. 19-21, 55252 Mainz-Kastel DEUTSCHLAND / NEMECKO

03252002 / DIS 1000330478-004-14 / ZSD

Honeywell
EU-Konformitätserklärung
EÚ vyhlásenie o zhode

Produkt Výrobok	Gaszähler (mit Absolut-ENCODER) Plynomer (s absolútym ENCODEROM) Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung (mit Absolut-ENCODER) Plynomer s integrovanou teplotnou kompenzáciou (s absolútym ENCODEROM)		
Typ, Ausführung Typ, prevedenie	BK-G1,6 A – BK-G25 A BK-G1,6 AT – BK-G25 AT		
Produkt-Kennzeichnung Označenie výrobku	M.... 0102	DE-07-MI002-PTB001 / DE-07-MI002-PTB002	
EU-Richtlinien EÚ smernice	2014/32/EU – MID 2014/32/EU	2014/30/EU – EMC 2014/30/EU	2011/65/EU – RoHS 2011/65/EU
Normen Normy	EN 1359:1998 + A1:2006 EN 1359:2017	IEC 61000-6-2:2005 IEC 61000-6-3:2008 +A1:2010	
EU-Baumusterprüfung EÚ skúška typu	DE-07-MI002-PTB001, Rev.12 / DE-07-MI002-PTB002, Rev.12 (MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / 2014/32/EU príloha II modul B) Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Fyzikálno-technický spoločkový ústav) Notifizierte Stelle / Notifikovaný orgán 0102		
Prüfungen Skúšky	Quine AG: No. E2176-05a-16 (ACM5.1 ECO) No. E2176-05b-16 (ACM5.2 MBUS) No. E2176-05c-16 (ACM5.3 SCR) No. E2176-05d-16 (ACM5.4 LUX) No. E2176-05a-18 (ACM5.5 SCR)		
Überwachungsverfahren Kontrola nad výrobou	2014/32/EU Anhang II, Modul D / 2014/32/EU príloha II modul D Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Fyzikálno-technický spoločkový ústav) Notifizierte Stelle / Notifikovaný orgán 0102 Zertifikat / Certifikát: DE-M-AQ-PTB025		

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

Prehlasujeme ako výrobca:

Prišlušne označené výrobky splňajú požiadavky horeuvedených smerníc a noriem. Zhodujú sa s preskúšaným vzorom. Výroba podlieha menovanej kontrole.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – Podpisane za a v mene Elster GmbH

Lotte / Stará Turá, 2024-06-03

DocuSigned by:

Michael Orme
A430890491FC048A

Michael Orme
Leiter Entwicklung
Director R&D

DocuSigned by:

Milan Slavík
A430890491FC048A

Milan Slavík
Betriebsleiter Standort Stará Turá
Plant Director, Stará Turá site

DocuSigned by:

Ulrich Clasemann
902DA298719246E

Ulrich Clasemann

Geschäftsführer Standort Lotte
Managing Director, Lotte site

Elster GmbH, Strotheweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / NEMECKO
Sitz / Registered Office: Steinern Str. 19-21, 55252 Mainz-Kastel DEUTSCHLAND / NEMECKO

03252003 / DIS 1000332599-004-13 / ZSD

ATEX legenda

- ⊗ = označenie pre ochranu proti explózii
- II = skupina zariadení II pre všeobecný priemysel (s výnimkou banského priemyslu)
- /2 = kategória:
 - interne: žiadne
 - externe: kategória 2 (záona 1)
- /3 = kategória:
 - interne: žiadne
 - externe: kategória 3 (záona 2)
- 3 = kategória 3 (záona 2)
- 3/1 = kategória:
 - interne: kategória 3 (záona 2)
 - externe: kategória 1 (záona 0)
- G = druh atmosféry: plyny, hmly a výparы
- Ex h = druh ochrany proti explózii „bezpečná konštrukcia“
- ic = druh ochrany proti zapáleniu: isková bezpečnosť pre zónu 2
- IIB, IIC = skupina výbušnosti u plynov
- T1 = teplotná trieda: najvyššia prípustná teplota povrchových plôch 450 °C
- T4 = teplotná trieda: najvyššia prípustná teplota povrchových plôch 135 °C
- T5 = teplotná trieda: najvyššia prípustná teplota povrchových plôch 100 °C
- Gc = úroveň ochrany zariadení pre zónu 2
- Ta = teplota okolia
- t_{amb} = teplota okolia podľa smernice 2014/34/EÚ
- t_{gas} = teplota plynu podľa smernice 2014/34/EÚ

Logistika

Preprava

Membránové plynometry prepravujte len vo vertikálnej polohe. Po obdržaní výrobku skontrolujte kompletnosť dodávky, pozri stranu 2 (Typové označenie). Poškodenia pri preprave okamžite nahlásiť.

Skladovanie

Membránové plynometry skladujte len vo vertikálnej polohe a v suchom prostredí. Teplota okolia: pozri stranu 9 (Technické údaje).

Likvidácia

Plynometry s elektronickými komponentmi:

OEEZ smernica 2012/19/EÚ – smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení



Odovzdajte výrobok a jeho balenie po ukončení jeho životnosti do patričného zberného dvora. Neodstráňte prístroj s normálnym domácim odpadom. Výrobok nespálte.

Na prianie budú staré prístroje, pozri stranu 14 (Kontakt), v rámci platných predpisov o odpadoch pri dodaní nových prístrojov výrobcom franko sídlo odberateľa prevzaté a zlikvidované.

Kontakt

Honeywell

Nemecko

Elster GmbH
Strotheweg 1
49504 Lotte
tel. +49 541 1214-0
fax +49 541 1214-370
customerfirst@honeywell.com
www.elster-instromet.com

Slovenská republika

Elster s.r.o.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
tel. +421 32 775 3250
fax +421 32 775 2658
www.elster.sk