



2stufige Magnetventile VG..Z

zum Sichern, Regeln und
Steuern von Luft- oder
Gasverbrauchseinrich-
tungen

Betriebsanleitung

- Bitte lesen und aufbewahren

Alle in dieser Betriebsanleitung
aufgeführten Tätigkeiten dürfen
nur von autorisiertem Fachper-
sonal ausgeführt werden!

WARNING! Unsachgemäßer Ein-
bau, Einstellung, Veränderung, Be-
dienung oder Wartung kann Ver-
letzungen oder Sachschäden
verursachen.
Anleitung vor dem Gebrauch le-
sen. Dieses Gerät muss nach den
geltenden Vorschriften installiert
werden.

Konformitätserklärung

Wir erklären als Hersteller, dass die
Produkte VG..Z, gekennzeichnet mit der Produkt-ID-Nr. CE-0063 BL
1553, die grundlegenden Anforde-
rungen folgender Richtlinien erfüllen:
 - 90/396/EWG in Verbindung mit
EN 161,
 - 89/336/EWG,
 - 73/23/EWG.

Die entsprechend bezeichneten
Produkte stimmen überein mit dem
bei der benannten Stelle 0063 ge-
prüften Baumuster.

Eine umfassende Qualitätssicherung
ist gewährleistet durch ein zertifizier-
tes Qualitätsmanagementsystem nach
DIN EN ISO 9001 gemäß An-
hang II Absatz 3 der Richtlinie
90/396/EWG.

Elster GmbH, Osnabrück

3.1.2 Edition 08.07

(DK) S P GR
(TR) CZ PL EUS H
→ www.docuthek.com



(GB)

2-stage solenoid valves VG..Z

for safeguarding,
regulating and control-
ling air or gas-consum-
ing equipment

Operating instructions

- Please read and keep in a safe place

All the work set out in these
operating instructions may only
be completed by authorised
trained personnel!



WARNING! Incorrect installation,
adjustment, modification, opera-
tion or maintenance may cause injury
or material damage.
Read the instructions before use.
This unit must be installed in ac-
cordance with the regulations in
force.

Declaration of conformity

We, the manufacturer, hereby de-
clare that the products VG..Z, marked
with product ID No. CE-0063 BL
1553, comply with the essential re-
quirements of the following Directives:

- 90/396/EEC in conjunction with
EN 161,
- 89/336/EEC,
- 73/23/EEC.

The relevant products correspond to
the type tested by the notified body
0063.

Comprehensive quality assurance is
guaranteed by a certified Quality
System pursuant to DIN EN ISO
9001 according to annex II, para-
graph 3 of Directive 90/396/EEC.
Elster GmbH, Osnabrück



D-49018 Osnabrück, Germany	krom schroder
VG..Z	
CE-92-0063 BL 1553	



(F)

Electrovannes à deux étages VG..Z

pour la protection, la régu-
lation et la commande
d'équipements de con-
sumption d'air ou de gaz

Instructions de service

- A lire attentivement et à con-
server

Toutes les actions mentionnées
dans les présentes instructions
de service doivent être exé-
cutées par des spécialistes for-
més et autorisés uniquement !

ATTENTION ! Un montage, un
réglage, une modification, une utili-
sation ou un entretien inadapts
risquent d'engendrer des domma-
ges matériels ou corporels.
Lire les instructions avant utilisa-
tion. Cet appareil doit être installé
en respectant les règlements en vi-
geur.

WAARSCHUWING! Ondeskundi-
ge inbouw, instelling, wijziging, be-
diening of onderhoudswerkzaam-
heden kunnen persoonlijk letsel of
materiële schade veroorzaken.
Aanwijzingen voor het gebruik le-
zen. Dit apparaat moet overeen-
komstig de geldende regels wor-
den geïnstalleerd.

Déclaration de conformité

En tant que fabricant, nous décla-
rons que les produits VG..Z, identifi-
és par le numéro de produit CE-
0063 BL 1553, répondent aux
exigences essentielles des directives
suivantes :

- 90/396/CEE, en association avec
EN 161,
- 89/336/CEE,
- 73/23/CEE.

Les produits désignés en consé-
quence sont conformes au type
épruvé à l'organisme notifié 0063.

Une assurance de la qualité com-
plète est garantie par un système
qualité certifié selon DIN EN ISO
9001, conformément à l'annexe II,
paragraphe 3, de la directive
90/396/CEE.
Elster GmbH, Osnabrück



(NL)

2 Traps Magneetkleppen VG..Z

voor het beveiligen,
regelen en besturen van
lucht of gasverbruiks-
inrichtingen

Bedieningsvoorschrift

- Lezen en goed bewaren a.u.b.

Alle in deze bedrijfshandleiding
vermelde werkzaamheden mo-
gen alleen door technici worden
uitgevoerd!

ATTENZIONE! Se montaggio, re-
golazione, modifica, utilizzo o ma-
ntenimento non vengono eseguiti
correttamente, possono verificarsi
infortuni o danni.
Aanwijzingen voor het gebruik le-
zen. Dit apparaat moet overeen-
komstig de geldende regels wor-
den geïnstalleerd.

Verklaring van overeenstemming

Wij verklaaren als fabrikant dat de
producten VG..Z, gemerkt met het
product-identificatienummer CE-
0063 BL 1553, aan de fundamentele
voorschriften van de volgende
richtlijnen voldoen:

- 90/396/EEG in combinatie met
EN 161,
- 89/336/EEG,
- 73/23/EEG.

De overeenkomstig geïdentificeerde
producten komen overeen met het
door de aangewezen instantie 0063
gecontroleerde type.

Een uitgebreide kwaliteitsborging
wordt gegarandeerd door een ge-
certificeerd kwaliteitsborgingssys-
teem conform DIN EN ISO 9001
overeenkomstig bijlage II lid 3 van de
richtlijn 90/396/EEG.
Elster GmbH, Osnabrück



(I)

Valvole elettromagneti- che a 2 stadi VG..Z

per la sicurezza, la
regolazione ed il control-
lo di impianti ad aria od
a gas

Istruzioni d'uso

- Si prega di leggere e conser-
vare

Tutte le operazioni indicate nelle
presenti istruzioni d'uso devono
essere eseguite soltanto dal pre-
posto esperto autorizzato!

ATTENZIONE! Se montaggio, re-
golazione, modifica, utilizzo o ma-
ntenimento non vengono eseguiti
correttamente, possono verificarsi
infortuni o danni.
Si prega di leggere le istruzioni pri-
ma di utilizzare il prodotto che dovrà
venire installato in base alle
normative vigenti.

Dichiarazione di conformità

Dichiariamo in qualità di produttori
che i prodotti VG..Z, contrassegnati
con il numero di identificazione
prodotto CE-0063 BL 1553, rispondono ai requisiti essenziali
posti dalle direttive seguenti:

- 90/396/CEE in unione con EN 161,
- 89/336/CEE,
- 73/23/CEE.

I prodotti con tale contrassegno cor-
rispondono al tipo esaminato dall'or-
ganismo notificato 0063.

La sicurezza della qualità è garantita
da un sistema di management della
qualità ai sensi della DIN EN ISO
9001, in base all'appendice II, com-
ma 3 della direttiva 90/396/CEE.
Elster GmbH, Osnabrück

Los productos denominados de la
forma arriba mencionada son con-
formes al modelo de construcción
ensayado por el Organismo notifica-
do 0063.

El exhaustivo control de calidad está
garantizado por un sistema de ges-
tión de calidad, certificado conforme
a la norma DIN EN ISO 9001 según
el Anexo II, Parrafo 3 de la Directiva
90/396/CEE.
Elster GmbH, Osnabrück



(E)

Válvulas electromagnéticas de dos etapas VG..Z

para la protección,
regulación y control de
dispositivos de consumo
de aire o gas

Instrucciones de utilización

- Se ruega que las lean y
conserven

Todas las actividades indicadas
en estas Instrucciones de utiliza-
ción, sólo deben realizarse por
una persona formada y autoriza-
da!

2stufige Magnetventile

Geeignet für Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas und Luft (Gasfamilien 1, 2 und 3). Umgebungstemperatur, max. Eingangsdruck p_e und Schutzart – siehe Typenschild.

Max. Gegendruck bei atmosphärischem Eingangsdruck beträgt 150 mbar.

2-stage solenoid valves

Suitable for natural gas, town gas, LPG and air (gas groups 1, 2 and 3). For ambient temperature, max. inlet pressure p_e and enclosure – see type label.

Max. reverse flow pressure for atmospheric supply pressure is 150 mbar.

Electrovannes à deux étages

Conviennent pour le gaz naturel, le gaz de ville, le GPL et l'air (familles de gaz 1, 2 et 3). Pour la température ambiante, pression amont p_e maxi. et le type de protection, prière de voir la plaque signalétique.

La contre-pression maximale est de 150 mbars à la pression amont atmosphérique.

2 traps magneetklep

Geschikt voor aardgas, stadsgas, LPG en lucht (gasfamilie 1, 2 en 3). Omgevingstemperatuur, max. inlaatdruk p_e en beschermingsklasse zie typeplaatje.

Maximale tegendruk 150 mbar bij atmosferische inlaatdruk.

Valvole elettromagnetiche a due stadi

Adatte per metano, gas di città, gas liquido e per aria (famiglia dei gas 1, 2 e 3).

Temperatura ambiente, pressione max. di entrata p_e e tipo di protezione: vedasi targhetta del modello.

La contropressione massima con pressione atmosferica di entrata è di 150 mbar.

Válvulas electromagnéticas de dos etapas

Apropiadas para gas natural, gas ciudad, GLP (familias de gas 1, 2 y 3). Para temperatura ambiente, presión máxima de entrada p_e y grado de protección, vea la placa de características.

A presión atmosférica en la entrada, la máx. contrapresión es de 150 mbar.

V..

Bei Lieferung:
1. Stufe öffnet langsam: ca. 5 s
Einstellbar bis:
1. Stufe öffnet schnell: $\leq 0,5$ s
2. Stufe öffnet langsam: ca. 10-15 s
1. und 2. Stufe schließen schnell: ≤ 1 s

Ventile sind mit Sieb ausgerüstet.
Ventile sind biegefest nach EN 161,
Gruppe 2.
Weitere Daten siehe Prospekt.

V..

Settings on supply:
1st stage opens slowly: approx. 5 s
Adjustable to:
1st stage opens quickly: $\leq 0,5$ s
2nd stage opens slowly: approx. 10-15 s
1st and 2nd stages close quickly: ≤ 1 s

Valves are equipped with a strainer.
(1 mm pingauge).
Valves are manufactured in accordance with EN 161, group 2, concerning flexural strength.
For further technical data see brochure.

V..

A la livraison :
Le premier étage s'ouvre lentement : env. 5 s
Réglage jusqu'à :
Le premier étage s'ouvre rapidement : $\leq 0,5$ s
Le deuxième étage s'ouvre lentement : env. 10 à 15 s
Le premier et le deuxième étage se ferment rapidement : ≤ 1 s

Les vannes sont équipées d'un tamis.
Les vannes sont résistantes aux flexions selon EN 161, groupe 2.
Pour de plus amples données, prière de voir la brochure.

V..

Bij levering:
1st trap langzaam open: ca. 5 s
Instelbaar tot:
1st trap snel open: $\leq 0,5$ s
2nd trap langzaam open: ca.10-15 s
1st en 2nd trap sluiten snel: ≤ 1 s

Kleppen zijn met een zeef uitgerust.
Kleppen zijn buigvast naar EN 161, groep 2.
Verdere data zie prospectus.

V..

Alla fornitura:
Apertura lenta del primo stadio ca. 5 s
Regolabile fino a:
Apertura veloce del primo stadio: $\leq 0,5$ s
Apertura lenta del secondo stadio: ca. 10-15 s
Chiusura veloce del primo e del secondo stadio: ≤ 1 s

Le valvole sono munite di filtro a rete.
Esse sono resistenti alla flessione a norma EN 161, gruppo 2.
Per altri dati, si veda il prospetto.

V..

En el suministro:
La primera etapa abre lentamente: aprox. 5 s
Regulable hasta:
La primera etapa abre rápidamente: $\leq 0,5$ s
La segunda etapa abre lentamente: aprox. 10-15 s
Las etapas primera y segunda cierran rápidamente: ≤ 1 s

Las válvulas van provistas de un tamiz.
Las válvulas son resistentes a la flexión, según EN 161, grupo 2.
Para más datos, véase el prospecto.

Die elektrische Leistung dieses Gerätes ist beim Einschalten und beim Dauerbetrieb gleich.

Stromaufnahme:

$$I = \frac{\text{Leistungsaufnahme (W)}}{\text{Spannung (V)} \times \cos \varphi}$$

$$\cos \varphi = 1$$



The power consumption of this device does not vary when switched on or while in continuous operation.

Electrical consumption:

$$I = \frac{\text{Power consumption (W)}}{\text{Voltage (V)} \times \cos \varphi}$$

$$\cos \varphi = 1$$

La puissance électrique de cet appareil est la même lors de l'enclenchement et en service continu.

Absorption de courant :

$$I = \frac{\text{Puissance absorbée (W)}}{\text{Tension (V)} \times \cos \varphi}$$

$$\cos \varphi = 1$$

Het opgenomen vermogen van dit apparaat is bij het inschakelen en bij continu bedrijf gelijk.

Stroomopname:

$$I = \frac{\text{Opgenomen vermogen (W)}}{\text{Spanning (V)} \times \cos \varphi}$$

$$\cos \varphi = 1$$

L'assorbimento elettrico di questo apparecchio rimane uguale al momento dell'accensione e nel corso del funzionamento continuo.

Assorbimento di corrente:

$$I = \frac{\text{Potenza assorbita (W)}}{\text{Tensione (V)} \times \cos \varphi}$$

$$\cos \varphi = 1$$

El consumo eléctrico de este aparato es el mismo durante el encendido que en servicio continuo.


Consumo de corriente:

$$I = \frac{\text{Potencia absorbida (W)}}{\text{Tensión (V)} \times \cos \varphi}$$

$$\cos \varphi = 1$$

Magnetventil in die Rohrleitung einbauen

- Verschlusskappen entfernen.
- Durchflussrichtung beachten: Pfeil am Gehäuse.
- Nur in waagerechte Leitung und Antrieb nach oben zeigend.
- Das Gehäuse darf kein Mauerwerk berühren, Mindestabstand 20 mm.
- Passenden Schraubenschlüssel verwenden – je nach Anschlussstützen – Magnetkörper nicht als Hebel benutzen.



Fitting the solenoid valve into the pipework

- Remove the screw caps.
- Note direction of flow: arrow on housing.
- Only in horizontal pipework with actuator pointing upwards.
- The unit must not touch the wall. Minimum airgap 20 mm.
- Use suitable spanner – depending on the pipe connections – do not use the solenoid as a lever.

Montage de l'électrovanne dans la tuyauterie

- Enlever les capuchons d'obturation.
- Observer le sens de passage du fluide : flèche se trouvant sur le corps de l'électrovanne.
- Uniquement dans une conduite horizontale, la bobine magnétique étant dirigée vers le haut.
- Le corps de électrovanne ne devra pas entrer en contact avec la maçonnerie. Distance minimale de 20 mm.
- Utiliser une clé de serrage appropriée, selon la tubulation de raccordement. Ne pas utiliser le corps de l'électrovanne comme levier.

Magneetklep in de leiding inbouwen

- Afsluitkappen verwijderen.
- Op doorstroomrichting letten: pijl aan het huis.
- Alleen in horizontale leiding met magneetspoel naar boven wijzend.
- Het huis mag geen metselwerk aanraken. Minimum afstand 20 mm.
- Gebruik passend gereedschap afhankelijk van de aansluitingen. Magneetspoel niet als hefboom gebruiken.

Montaggio della valvola elettromagnetica nella condutture

- Togliere i tappi di chiusura.
- Osservare la direzione del flusso: freccetta sul corpo.
- Solo in condutture orizzontale e con il comando rivolto verso l'alto.
- Il corpo non deve essere a contatto di opere in muratura, distanza minima: 20 mm.
- Usare una chiave adatta a seconda dei bocchettoni. Non usare la bobina come leva.

Instalación de la válvula electromagnética en la tubería

- Quite los tapones de las conexiones.
- El sentido de flujo del gas debe coincidir con el de la flecha que está indicada en el cuerpo.
- Solo la tubería y el accionamiento en horizontal hacia arriba.
- El cuerpo no debe estar en contacto con paredes: separación mínima: 20 mm.
- Emplee la llave apropiada, según el racor de conexión, y no utilice el cuerpo de la bobina como palanca.

Dichtheit prüfen



- Ventil unter Druck setzen, beachten: max. Eingangsdruck.
- Rohrenden abseifen.



Magnetventil elektrisch verdrahten

Stellen Sie sicher, dass keine Spannung in den Zuleitungen ist, solange Sie anklammern.


- Die Angaben auf dem Typenschild müssen mit der Netzspannung übereinstimmen (Toleranz +10 %, -15 %). Ein Gleichrichter formt die Wechselspannung in Gleichspannung um.
- Die Anlage muß spannungsfrei geschaltet werden können: zweipolige (!) Trennvorrichtung vorschalten – Hauptschalter, Sicherungen o. ä. – mit mindestens 3 mm Kontaktöffnungsweite.
- Anschlusskasten des Ventils in die gewünschte Position drehen: Magnetkörper ist schwergängig drehbar.
- Schraube(n) lösen und
 - 1 = Deckel abnehmen, Anschlusskabel durch
 - 2 = Pg-Verschraubung führen und an die Klemmen anschließen.
 - 2 = Pg-Durchführung verschrauben,
- 1 = Deckel wieder aufsetzen und festschrauben.



Bei offenem Stromkreis ist das Ventil geschlossen.

Bei geschlossenem Stromkreis ist das Ventil geöffnet.

Der Magnetkörper wird bei Betrieb warm – je nach Umgebungs-temperatur und Spannung bis zu 90 °C.



- N = Nulleiter
- LV1 = Phase 1. Stufe
- LV2 = Phase 2. Stufe
- ⊕ = Schutzleiter
- Ventil öffnet auch, wenn Spannung nur an LV2 gelegt wird.

Tightness test

- Pressurise the valve, note max. inlet pressure.
- Cover pipe connections with soap solution, check for leaks.
- Remove soap solution from the valve body/pipe when tightness tests are complete.

Contrôle d'étanchéité

- Mettre la vanne sous pression. Observer la pression amont maximale.
- Utiliser un détergent au niveau des extrémités des tubes.

Dichtheid onderzoeken

- Klep onder druk zetten: let op de max. inlaatdruk.
- Aansluitingen controleren d.m.v. een zeepoplossing.

Controllo della tenuta

- Mettere la valvola sotto pressione, osservare la massima pressione di entrata.
- Insaponare la terminazione della condutture.

Control de estanquidad

- Someta a presión la válvula teniendo en cuenta la presión máxima de entrada.
- Aplique agua jabonosa en las uniones.

Wiring the solenoid valve electrically

Ensure that there is no voltage in the supply lines.

- Data given on the type label must coincide with the supply voltage (permissible variation +10%, -15%). A rectifier converts the alternating voltage to direct voltage.
- The device must be capable of being isolated by means of a double pole (!) switch – isolating link fused main switch or fused spur boy. A contact gap of at least 3 mm is recommended.
- Rotate valve connection box to desired position – solenoid is difficult to rotate.
- Loosen screw(s) and
 - 1 = remove cover,
 - 2 = fit connecting cable through Pg gland and connect to terminals.
 - 2 = Tighten Pg-gland nut,
 - 1 = replace cover and screw into place.

When the electrical circuit is open, the valve is closed.

When the electrical circuit is closed, the valve is open.

Câblage électrique de l'electrovanne

S'assurer que les câbles d'alimentation ne soient pas sous tension pendant les travaux de raccordement aux bornes.

- La tension figurant sur la plaque signalétique devra correspondre à la tension d'alimentation réseau (tolérance : +10%, -15%). Un rectificateur transforme la tension alternée en tension continue.
- L'installation devra être mise hors tension : monter en amont de l'installation un appareillage de sectionnement bipolaire (!) (un interrupteur principal, des coupe-circuit ou fusibles, etc.) dont la distance entre contacts sera d'au moins 3 mm.
- Tourner le coffret de raccordement de la vanne dans la position désirée : le corps magnétique se laisse difficilement tourner.
Desserrez la (les) vis et
 - 1 = enlever le couvercle, passer le câble de raccordement à travers
 - 2 = le raccord fileté Pg et en raccorder les conducteurs aux bornes.
 - 2 = Fixer le raccord fileté Pg en serrant les vis.
 - 1 = Remettre en place le couvercle et le visser fortement.

Lorsque le circuit est ouvert, la vanne est fermée.

Lorsque le circuit est fermé, la vanne est ouverte.

Magneetklep elektrisch bedrallen

Zorg ervoor, dat geen spanning op de bedrading aanwezig is.

- De gegevens op het typeplaatje dienen met de netspanning overeenstemmen (tolerantie +10%, -15%). Een gelijkrichter vormt de wisselspanning om in gelijkspanning.
- Het apparaat dient spanningsloos geschakeld kunnen worden: dubbelpolige (!) schakelaar aansbrengen, hoofdschakelaar, zeekeringen etc. – dienen min. 3 mm contactafstand te hebben.
- Aansluitkast van de klep in de gewenste positie draaien: magneetspoel is moeilijk te draaien. Schroef(ven) los maken en
 - 1 = deksel afnemen, bedrading door
 - 2 = Pg-wortels leiden en op de klemmen aansluiten.
 - 2 = Pg-wortels aandraaien,
 - 1 = deksel terug plaatsen en vastschroeven.

Bij geopend stroomcircuit is de klep gesloten.

Bij gesloten stroomcircuit is de klep geopend.

Allacciamento elettrico della valvola elettromagnetica

Asegúrese de que no haya tensión eléctrica en la línea de alimentación mientras haga las conexiones.

- I dati riportati sulla targhetta del modello devono corrispondere alla tensione di rete (toleranza +10% a -15%). Un rettificatore trasforma la tensione alterna in tensione continua.
- Deve essere possibile effettuare il collegamento dell'impianto senza tensione residua: collegare in serie un dispositivo bipolare (!) di separazione – interruttore principale, fusibili o simili – con un'apertura di contatto di almeno 3 mm.
- Girare nella posizione desiderata la cassetta di raccordo della valvola: la bobina si gira con difficoltà. Allentare la/le vite/i e poi
 - 1 = quite la tapa, pase el cable de conexión a través del
 - 2 = pasacables rosado Pg y conectelo a los bornes.
 - 2 = Fissare con viti il passacavo Pg.
 - 1 = Riemettere il coperchio avitandolo la/le vite/i.
- Mientras el circuito está abierto, la válvula está cerrada.

Mientras el circuito está cerrado, la válvula está abierta.

De magneetspoel wordt tijdens bedrijf warm – afhankelijk van omgevingstemperatuur en spanning ca. 90 °C.

- N = Neutro
- LV1 = Fase 1^{er} trap
- LV2 = Fase 2^{de} trap
- ⊕ = Aarde
- Ventil gaat ook open wanneer spanning uitsluitend over LV2 ge-schakeld wordt.

La bobina si riscalda durante il funzionamento, fino a 90 °C a seconda della temperatura ambiente e della tensione.








- N = Conducto neutro
- LV1 = Fase: primo stadio
- LV2 = Fase: secondo stadio
- ⊕ = Conduttore di protezione (terra)
- La válvula se abre anche quando viene data tensión solamente a LV2.

Meldeschalter CPS, CPS6 verdrahten

- 12-24 V AC/DC
 $I = 0,1 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 0,05 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6;$
- 250 V AC
 $I = 5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- Wenn der CPS einmal eine Spannung >24 V und einen Strom >0,1 A geschaltet hat, ist die Goldschicht an den Kontakten weggebrannt. Danach kann er nur noch mit dieser oder höherer Leistung betrieben werden.







CPS

- 1 Anlage spannungsfrei schalten.
- 2 Gaszufuhr absperren.



CPS6 mit Gerätesteckdose

- 1 Anlage spannungsfrei schalten.
- 2 Gaszufuhr absperren.



CPS, CPS6

Achtung: Bei kleinsten Einstellung der 1. Stufe ($V1 = 0,15 \text{ mm Hub}$) ist die Funktion des Meldeschalters zu prüfen.

- Ventil V1 elektrisch einschalten.
 ● 2. Stufe V2 elektrisch ein- und wieder ausschalten.
 Wenn V2 ausgeschaltet ist und der Meldeschalter "Ventil geschlossen" meldet, ist der Hub der 1. Stufe V1 zu vergrößern.
- Ventil V1 elektrisch ausschalten.
 ● 1. Stufe – Volumenstrom einstellen.
 ● Vorgang wiederholen.

Wiring the position indicator CPS, CPS6

- 12-24 V AC/DC
 $I = 0,1 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 0,05 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6;$
- 250 V AC
 $I = 5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- If the CPS has switched a voltage > 24 V and a current > 0,1 A once, the gold plating on the contacts will have been burnt through. It can then only be operated at this power rating or higher power rating.

CPS

- 1 Disconnect the system from the electrical power supply.
- 2 Shut off the gas supply.

Câblage de l'indicateur de position CPS, CPS6

- 12-24 V~ / V=
 $I = 0,1 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 0,05 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6;$
- 250 V~
 $I = 5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- Si le CPS est soumis une fois à une tension > à 24 V et à un courant > à 0,1 A, la couche d'or sur les contacts est détruite. Ensuite, il ne peut fonctionner qu'à cette valeur de tension ou à une valeur de tension supérieure.

CPS

- 1 Mettre l'installation hors tension.
- 2 Fermer l'alimentation gaz.

Eindschakelaar bedrazen CPS, CPS6

- 12-24 V~/V=
 $I = 0,1 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 0,05 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6;$
- 250 V~
 $I = 5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- Als de CPS ooit een spanning van >24 V en een stroom van >0,1 A geschakeld heeft, is de gouden laag op de contacten weggebrand. Daarna kan de CPS alleen nog maar voor dat vermogen of voor hogere vermogens worden gebruikt.

CPS

- 1 Installatie spanningsvrij maken.
- 2 Gastoever afsluiten.

Cablaggio fine corsa CPS, CPS6

- 12-24 V ca/cc
 $I = 0,1 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 0,05 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6;$
- 250 V ca
 $I = 5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- Se il CPS commuta una tensione > 24 V e una corrente > 0,1 A lo strato dorato si deteriora. Successivamente può ancora essere azionato solo con potenza pari a questa o superiore.

CPS

- 1 Togliere la tensione dall'impianto.
- 2 Interrompere l'alimentazione del gas.

Cablear el indicador de posición CPS, CPS6

- 12-24 V ca/cc
 $I = 0,1 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 0,05 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6;$
- 250 V ca
 $I = 5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- Cuando el CPS se conecta a una tensión > 24 V y una corriente > 0,1 A, se quema la capa dorada en los contactos. Despues sólo podrá funcionar con esta tensión o una superior.

CPS

- 1 Desconectar la instalación dejándola sin tensión.
- 2 Cortar el suministro de gas.

CPS6 with socket

- 1 Disconnect the system from the electrical power supply.
- 2 Shut off the gas supply.

CPS6 avec connecteur

- 1 Mettre l'installation hors tension.
- 2 Fermer l'alimentation gaz.

CPS6 met stopcontact

- 1 Installatie spanningsvrij maken.
- 2 Gastoever afsluiten.

CPS6 con presa

- 1 Togliere la tensione dall'impianto.
- 2 Interrompere l'alimentazione del gas.

CPS6 con base de conector

- 1 Desconectar la instalación dejándola sin tensión.
- 2 Cortar el suministro de gas.

CPS, CPS6

Caution: The function of the position indicator should be tested at the minimum setting of the 1st stage ($V1 = 0,15 \text{ mm lift}$).

- Switch on valve V1 electrically.
- Switch on 2nd stage V2 electrically and switch off again.
- When V2 has been switched off and the position indicator indicates "Valve closed", the 1st stage lift of V1 must be increased.
- Switch off valve V1.
- Adjust 1st stage flow rate.
- Repeat procedure.

CPS, CPS6

Attention : Contrôler le fonctionnement de l'indicateur de position lorsque le 1^{er} étage est réglé sur la plus faible valeur ($V1 = 0,15 \text{ mm}$ course de 0,15 mm).

- Enclencher électriquement l'électrovanne V1.
- Endencher et déclencher électriquement le 2^{ème} étage de l'électrovanne V2.
- Augmenter la course du 1^{er} étage de l'électrovanne V1, lorsque le 2^{ème} étage de l'électrovanne V2 est déclenché et que l'indicateur de position signale "Vanne fermée".
- Déclencher électriquement l'électrovanne V1.
- Régler le débit du 1^{er} étage.
- Répéter l'opération.

CPS, CPS6

Attentie: Bij de laagste instelling van de 1^e trap ($V1 = 0,15 \text{ mm slag}$) kan de functie van de eindschakelaar gecontroleerd worden.

- Klep V1 elektrisch inschakelen.
- 2^e trap V2 elektrisch in- en weer uitschakelen.
- Als V2 uitgeschakeld is en de eindschakelaar "klep gesloten" V2, dient de slag van de 1^e trap (V1) vergroot te worden.
- Klep V1 elektrisch uitschakelen.
- 1^e trap – volumenstroom instellen.
- Voorgaande herhalen.

CPS, CPS6

Attenzione: La funzione dell'indicatore di posizione deve venire controllata qualora il primo stadio ($V1 = 0,15 \text{ mm di sollevamento}$) sia stato regolato al minimo.

- Dare la corrente alla valvola V1.
- Dare la corrente al 2^o stadio V2 e poi ritoglierla.
- Quando V2 è spenta e l'indicatore di posizione segnala "valvola chiusa" si deve aumentare il sollevamento del 1^o stadio V1.
- Togliere la corrente dalla valvola V1.
- 1^o stadio – regolare la portata.
- Ripetere il procedimento.
- Conecte eléctricamente la válvula V1.
- Conecte y vuelva a desconectar eléctricamente la segunda etapa de la válvula V2. Aumente la apertura de la primera etapa de la válvula V1 cuando la segunda etapa de la válvula V2 esté desconectada y el indicador de posición señale "Válvula cerrada".
- Desconecte eléctricamente la válvula V1.
- Ajuste el caudal de la primera etapa.
- Repita el proceso.

Das Ventil öffnet und schließt zweistufig

Spannung an Klemme LV1:
Das Ventil öffnet bis zur 1. Stufe.


Spannung an Klemme LV2:
Das Ventil öffnet ganz.

Unterbrechung des Stromkreises
LV2:
Das Ventil schließt bis zur 1. Stufe.

Unterbrechung des Stromkreises
LV1:
Das Ventil schließt ganz.

Sicherheitsabschaltung

Aus jeder Stellung in ≤ 1 s.



The valve opens and closes in 2 stages

Voltage at terminal LV1:
The valve opens as far as the 1st stage setting.

Voltage at terminal LV2:
The valve fully opens.

Break in circuit LV2:
The valve closes to the 1st stage setting position.

Break in circuit LV1:
The valve closes fully.

Safety shut-down

The valve closes within 1 s from each position.

La vanne s'ouvre et se ferme sur deux étages

Tension sur la borne LV1 : la vanne s'ouvre jusqu'au 1^{er} étage.

Tension sur la borne LV2 : la vanne s'ouvre entièrement.

Coupure du circuit LV2 : la vanne se ferme jusqu'au 1^{er} étage.

Coupure du circuit LV1 : la vanne ferme entièrement.

Coupe de sécurité

A partir de n'importe quelle position en ≤ 1 s.

De klep opend en sluit 2 traps

Spanning aan klem LV1: De klep open tot trap 1.

Spanning aan klem LV2: De klep open geheel.

Onderbreking van het stroomcircuit LV2: De klep sluit tot trap 1.

Onderbreking van het stroomcircuit LV1: De klep sluit geheel.

Beveiligingsafschakeling

Uit iedere positie in ≤ 1 s.

La valvola si apre e si chiude in due stadi

Tensione sul serrafile LV1: la valvola si apre fino al primo stadio.

Tensione sul serrafile LV2: la valvola si apre completamente.

Interruzione del circuito elettrico LV2: la valvola si chiude fino al primo stadio.

Interruzione del circuito elettrico LV1: la valvola si chiude completamente.

Chiusura di sicurezza

Da qualsiasi posizione nel giro di ≤ 1 s.

La válvula se abre y cierra en dos etapas

Tensión en el borne LV1: La válvula se abre hasta la primera etapa.

Tensión en el borne LV2: La válvula se abre completamente.

Corte del circuito LV2: La válvula se cierra hasta la primera etapa.

Corte del circuito LV1: La válvula se cierra completamente.

Cierre de seguridad

En cualquier posición en ≤ 1 s.

Volumenstrom und Startgasmenge einstellen

- Evtl. Manometer anschließen.



1. Stufe: Volumenstrom einstellen: 20 bis 40 %

Bei Lieferung maximal geöffnet = 40 % V_{max} .

4 = Arretierschraube, bei VG 40 bis 65 .. Z zwei Arretierschrauben, lösen – nicht herausschrauben!

5 = Einstellring mit Dämpfungsgehäuse drehen, dabei muss die Schlitzschraube der Dämpfung angezogen sein:
nach rechts (-) = weniger Durchfluss,
nach links (+) = mehr Durchfluss.

4 = Arretierschraube(n) wieder anziehen.



2. Stufe: Volumenstrom einstellen:

ca. 10 bis 100 % V_{max} .
Bei Lieferung maximal geöffnet = 100 % V_{max} .

Mit Sechskantstiftschlüssel 6 mm
6 = Drosselschraube drehen:
nach rechts (-) = weniger Durchfluss,

nach links (+) = mehr Durchfluss.

Adjustment of gas flow and start gas rate

- Connect pressure gauge if required.

1st stage:

Adjust flow rate: 20-40%

When voltage is supplied, the valve will open to its factory setting of 40% V_{max} .

- 4** = Loosen retention screw, for VG 40-65 .. Z two retention screws, do not remove!
5 = Rotate self-aligning ring and damper, ensure that the slotted screw in the damper is tight:
to the right (-) = less flow,
to the left (+) = more flow.
4 = Retighten retention screw(s).

2nd stage:

Adjust flow rate: approx. 10-100% V_{max} .

When voltage is supplied, the valve will open to its factory setting of 100% V_{max} .

Using a 6 mm Allen key

- 6** = rotate flow control screw:
to the right (-) = less flow,
to the left (+) = more flow.

Débit et réglage du débit de démarrage

- Raccorder éventuellement un manomètre.

1^{er} étage :

Régler le débit : 20 à 40%

A la livraison, ouverture maximale = 40% V_{max} .

- 4** = Desserrer la vis de blocage (sur VG 40 à 65 .. Z, il y a deux vis de blocage), sans toutefois les retirer !
5 = Tourner la couronne de réglage avec le corps de l'amortisseur, en veillant à ce que la vis à fente de l'amortisseur reste serrée :
vers la droite (-) = réduction du débit,
vers la gauche (+) = augmentation du débit.
4 = Resserrer la (les) vis de blocage.

2^{ème} étage :

Régler le débit : environ 10% à 100% V_{max} .

A la livraison, ouverture maximale = 100% V_{max} .

- Avec une clé mâle normale de 6 mm,
6 = tourner la vis d'étranglement :
vers la droite (-) = réduction du débit,
vers la gauche (+) = augmentation du débit.

Volumenstrom en startgashoeveelheid instellen

- Event. manometer aansluiten.

1^e trap:

Volumenstrom instellen: 20 tot 40%

Bij levering maximaal geopend = 40% V_{max} .

- 4** = Blokkeerschroef, bij VG 40 tot 65 .. Z twee blokkeerschroeven, losmaken – niet eruit schroeven!
5 = Instelring met dempingshuis draaien, daarbij moet de ghefuchschroef van de demping aangedraaid zijn: naar rechts (-) = minder doorstroming, naar links (+) = meer doorstroming.
4 = Blokkeerschroef(ven) weer aantrekken.

2^e trap:

Volumenstrom instellen: ca. 10 tot 100% V_{max} .

Bij levering maximaal geopend = 100% V_{max} .

- Met inbussleutel 6 mm,
6 = regelschroef draaien:
naar rechts (-) = minder doorstroming, naar links (+) = meer doorstroming.

Regolazione della portata e della portata iniziale

- Collegare eventualmente un manometro.

1° stadio:

Regolazione della portata: da 20 a 40%

Alla fornitura aperto al massimo = 40% V_{max} .

- 4** = Allentare la vite di arresto senza toglierla, in VG 40 fino a 65 .. Z ci sono due viti di arresto.

- 5** = Girare l'anello di regolazione insieme con l'involucro dello smorzatore, la vite a intaglio dello smorzatore deve essere avvitata:
verso destra (-) = diminuisce la portata,
verso sinistra (+) = aumenta la portata.

- 4** = Serrare di nuovo la vite di arresto.

Ajuste del caudal y del caudal inicial

- Si es posible, conecte un manómetro.

Primera etapa: Ajuste el caudal: del 20 al 40 %

En el suministro, abertura máxima = 40 % V_{max} .

- 4** = Afloje el tornillo de bloqueo sin retirarlo! En los aparatos de la gama VG 40 a 65 .. Z afloje dos tornillos de bloqueo sin retirarlos!

- 5** = Gire el anillo de ajuste con el dispositivo de amortiguación cuidando de que el tornillo de cabeza ranurada del amortiguador quede apretado:
hacia la derecha (-) = disminuye el caudal,
hacia la izquierda (+) = aumenta el caudal.

- 4** = Vuelva a apretar el tornillo o tornillos de bloqueo.

Segunda etapa: Ajuste el caudal:

aprox. de un 10 % a un 100 % del V_{max} .

En el suministro, abertura máxima = 100 % V_{max}

Usando una llave Allen de 6 mm,

- 6** = gire el tornillo de ajuste:
hacia la derecha (-) = disminuye el caudal,
hacia la izquierda (+) = aumenta el caudal.

Startgasmenge einstellen

Von voll gedämpft bis zum ungedämpften Schnellhub.
Bei Lieferung voll gedämpft.

4 = Arretierschraube, bei VG 40 .. Z bis 65 .. Z 2 Arretierschrauben, fest anziehen.



7 = Schlitzschraube lösen – nicht herausschrauben!
Nicht an den verlackten Sicherungsschrauben drehen!

8 = Dämpfungskörper drehen, bis die gewünschte Startgasmenge erreicht ist:
nach links (+) = mehr Startgas,
nach rechts (-) = weniger Startgas.

7 = Schlitzschraube wieder anziehen.

A = volldämpft

B, C = ungedämpfter Schnellhub



Adjust start gas rate

From slow to quick initial lift.
Set to fully damped on supply.

4 = Retighten retention screw, for VG 40 .. Z to 65 .. Z 2 retention screws, firmly.

7 = Loosen slotted screw – do not remove!
Do not loosen the sealed safety screws.

8 = Rotate damper body to attain the required start gas rate:
to the left (+) = more start gas,
to the right (-) = less start gas.

7 = Retighten slotted screw.

A = fully damped

B, C = undamped fast lift

Réglage du gaz de démarrage

Course rapide allant de l'amortissement total à l'absence d'amortissement.
A la livraison, l'appareil est entièrement amorti.

4 = Serrer fortement la vis de blocage ; sur VG 40 .. Z à 65 .. Z, serrer fortement les deux vis de blocage.

7 = Desserrer la vis à fente, mais ne pas la dévisser !
Ne pas tourner les vis de blocage recouvertes de vernis ! Tourner le

8 = corps d'amortissement comme suit, jusqu'à ce que le débit de gaz de démarrage soit atteint : vers la gauche (+) = augmentation du gaz de démarrage,

vers la droite (-) = réduction du gaz de démarrage.

7 = Resserrer la vis à fente.

A = amortissement total

B, C = course rapide non amortie

Startgashoeveelheid instellen

Van volledig gedempt tot niet gedempt opening.

Bij levering volledig gedempt.

4 = Blokkeerschroef, bij VG 40 .. Z tot 65 .. Z 2 blokkeerschroeven, vastzetten.

7 = Gleufschroef los draaien – niet eruit schroeven!

8 = Dempingshuis draaien, tot de gewenste startgashoeveelheid bereikt is:

naar links (+) = meer startgas,
naar rechts (-) = minder startgas.

7 = Gleufschroef weer vastdraaien.

A = volledig gedempt

B, C = niet gedempt opening

Regolazione della portata iniziale

Da apertura rapida a completamente smorzata.

Alla fornitura: completamente smorzata.

4 = Serrare strettamente la vite di arresto, ci sono due viti nei modelli da VG 40 .. Z a 65 .. Z.

7 = Allentare la vite a intaglio, senza svitare la tutta.

Non svitare le viti di sicurezza vernicate.

8 = Girare lo smorzatore fino ad ottenere la quantità di gas iniziale desiderata

verso sinistra (+) = più gas iniziale,
verso destra (-) = meno gas iniziale.

7 = Avvitare di nuovo la vite ad intaglio.

A = apertura totalmente smorzata

B, C = apertura non smorzata

Ajuste del caudal inicial de gas

El dispositivo de amortiguación es eficaz desde el 0 % (sin amortiguación, o sea, apertura rápida) hasta el 100 % de amortiguación (apertura lenta).

Las válvulas se suministran con el dispositivo de amortiguación dispuesto al 100 %.

4 = Apriete fuertemente el tornillo de bloqueo. En los aparatos de la gama VG 40 .. Z a 65 .. Z apriete fuertemente dos tornillos de seguridad.

7 = Afloje el tornillo de cabeza ranurada. ¡No lo saque! ¡No gire los tornillos de seguridad con esmalte!

8 = Gire el dispositivo de amortiguación hasta alcanzar el caudal inicial de gas deseado:

hacia la izquierda (+) = más caudal inicial,
hacia la derecha (-) = menos caudal inicial.

7 = Apriete el tornillo de cabeza ranurada.

A = amortiguación máxima


B, C = apertura rápida no amortiguada

Magnetkörper wechseln

Magnetventil mit Dämpfung

- Gerät spannungsfrei schalten.

- Drei Schrauben, zwei davon verlackt, herausdrehen.
- Klemmblech seitlich herausdrücken –
- Federscheibe abnehmen –
- Zwei Druckfedern (nur VG 10/15 bis 40/32 .. Z) entnehmen.
- Gewindestift (VG 40 bis 65 .. Z zwei Gewindestifte) 3 Umdrehungen lösen, aber nicht herausaushören.
- Kunststoffring abnehmen.
- Federscheibe abnehmen. O-Ring abnehmen.
- Magnetkörper nach oben abziehen –
- neuen Magnetkörper aufsetzen – Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Montage der Dämpfung siehe unter Punkt „Defekte Dämpfung austauschen“.



Replacing the solenoid

Solenoid valve with damper

- Isolate power supply.

 - Unscrew 3 screws, two of which are sealed.
 - Slide out retaining plate to the side.
 - Remove spring washer.
 - Remove two pressure springs (only VG 10/15 to 40/32 .. Z).
 - Loosen headless pin (VG 40 - 65 .. Z two headless pins) 3 revolutions but do not unscrew.
 - Remove synthetic ring.
 - Remove spring washer. Remove O-ring.
 - Pull the solenoid upwards away from the valve body.
 - Replace with another solenoid. Assemble in reverse order. Assembly of damper see under point "Replacing defective damper".

Remplacement du corps magnétique

Electrovanne avec amortissement

- Mettre l'appareil hors tension.

 - Dévisser trois vis dont deux sont vernies.
 - Chasser la tête à griffes vers le côté.
 - Enlever la rondelle élastique.
 - Retirer deux ressorts de pression (uniquement sur VG 10/15 à 40/32 .. Z).
 - Desserrez de trois tours la tige filetée (sur VG 40 à 65 .. Z, il y a deux tiges filetées), sans toutefois la dévisser.
 - Enlever la bague en matière plastique.
 - Enlever la rondelle élastique. Enlever le joint torique.
 - Retirer le corps magnétique vers le haut et
 - mettre en place un nouveau corps. L'assemblage se fera dans l'ordre inverse. Pour le montage de l'amortisseur, voir au point "Remplacement de l'amortissement défectueux".

Magneetspoel vervangen

Magneetklep met demping

- Apparaat spanningsloos maken.

 - Drie schroeven, twee daarvan gelakt, verwijderen.
 - Klempplaat zijdelings eruit drukken –
 - Veerschijf afnemen –
 - Twee drukveren (alleen VG 10/15 tot 40/32 .. Z) afnemen.
 - Schroefdraadstift (VG 40 tot 65 .. Z twee Schroefdraadstiften) drie omdraaien los maken, echter niet eruit draaien.
 - Kunststofring afnemen.
 - Veerschijf afnemen, O-ring afnemen.
 - Magneetspoel naar boven er af trekken.
 - Nieuwe magneetspoel er op zetten – samenvouw in omgekeerde volgorde. Montage van de demping zie onder punt "Defective damping uitwisselen".

Sostituzione della bobina

Valvola elettromagnetica con smorzatore

- Togliere la tensione dall'apparecchio.

 - Togliere tre viti, due sono protette con vernice.
 - Far uscire lateralmente la lamierina di fissaggio –
 - Togliere la rondella elastica –
 - Togliere due molle di compressione (solo nei modelli VG 10/15 fino a 40/32 .. Z).
 - Allentare la spina filettata (VG 40 fino a 65 .. Z due spine filettate) girandola tre volte, senza però toglierla.
 - Estrarre l'anello di plastica.
 - Estrare la rondella elastica. Togliere l'anello di spessore.
 - Sfilare la bobina tirandola verso l'alto –
 - Infilare una nuova bobina – per il montaggio seguire le istruzioni in successione inversa. Per il montaggio dello smorzatore si veda al punto "Sostituzione di uno smorzatore difettoso".

Recambio del cuerpo electromagnético (bobina)

Válvula electromagnética con amortiguación

- Desconecte el aparato para que no haya tensión eléctrica en la instalación.

- Desatornille por completo tres tornillos, dos de ellos precintados con esmalte.
- Desplace hacia el lateral la chapa de montaje.
- Retire la arandela elástica.
- Extraiga dos muelles de presión (solo en la gama VG 10/15 hasta 40/32 .. Z).
- Afloje 3 vueltas el tornillo prisionero (en los aparatos VG 40 hasta 65 .. Z dos tornillos) pero sin sacarlos.
- Retire el anillo de plástico.
- Extraiga la arandela elástica. Saque la junta tórica.
- Extraiga la bobina hacia arriba, coloque la nueva bobina, realice el montaje en el orden inverso.
- Para montar el amortiguador, vea el punto relativo a "Sustitución de un dispositivo de amortiguación defectuoso".

Gleichrichterplatine wechseln

WARNUNG: Vor Öffnen des Deckels Gerät spannungsfrei schalten.

- Zuleitung abklemmen.
- Befestigungsmutter entfernen und Gleichrichterplatine austauschen.
- Spulenanschlussleitungen ablöten, dabei auf richtige Farbkennzeichnung achten.
- Zusammenbauen in umgekehrter Reihenfolge.

Replacing the rectifier board

CAUTION: Before opening the cover isolate the power supply.

- Disconnect the supply cables at the terminals.
- Remove retaining nut and replace the rectifier plate.
- Unsolder coil connections noting the correct colour coding.
- Assemble in reverse order.

Remplacement de la platine à redresseur

ATTENTION : Avant d'ouvrir le couvercle, mettre l'appareil hors tension.

- Déconnecter le câble d'alimentation.
- Enlever l'écrub de fixation et remplacer la platine à redresseur.
- Dessouder les conducteurs du câble de la bobine, en veillant au repérage d'identification en couleurs correct.
- L'assemblage se fera dans l'ordre inverse.

Gleichrichterprint verwischen

Waarschuwing: Voor het openen van de deksel apparaat spanningsloos maken.

- Bedradig los nemen.
- Bevestigingsmoer losdraaien en de gelijkrichterprint uitwisselen.
- Spoolaansluitingen los solderen, daarbij op de juiste kleurcodering letten.
- Samenvouw in omgekeerde volgorde.

Sostituzione della piastrina di retificazione

ATTENZIONE: togliere la tensione prima di aprire il coperchio dell'apparecchio.

- Staccare il cavo di alimentazione.
- Togliere il dado di fissaggio e sostituire la piastrina di retificazione.
- Dissaldare il cavo di connessione della bobina osservando l'esatto contrassegno dei colori.
- Montare tutto in successione inversa.


Cambio de la platina del rectificador

ADVERTENCIA: Antes de abrir la cubierta desconecte para que no haya tensión eléctrica en la instalación.

- Desconecte la línea de alimentación.
- Retire la tuerca de fijación y reemplace la platina del rectificador.
- Desuelde los conectores del cable de la bobina respetando la correcta significación de los colores.
- Realice el montaje en el orden inverso.

Defekte Dämpfung austauschen

- Gerät spannungsfrei schalten.
- Drei Schrauben, zwei davon verlackt, herausdrehen.
- Dämpfungsgehäuse abnehmen.
- Neues Dämpfungsgehäuse aufsetzen.
- Dämpfungsgehäuse aufdrücken – Ausnahmen über Klemmblech – etwas drehen, damit die Sechsseite ineinandergreifen – und leicht andrücken.
- Alle drei Innensechskantschrauben in den Gehäusedeckel einsetzen und mit dem Klemmblech fest verschrauben.
- Zwei Innensechskantschrauben (außer die Verschraubung mit der Bezeichnung "V-Start") mit Lack sichern.
- Startgasmenge einstellen.



Replacing defective damper

- Isolate power supply.
- Unscrew three screws, two of which are sealed.
- Remove damper.
- Attach the new damper.
- Align the damper with the retaining plate and rotate so that the hexagons align with each other – press gently until the damper is sealed.
- Insert the three hexagon socket screws into the housing cover and screw them into place with the retaining plate.
- Secure two hexagon socket screws (except the "V-Start" screw) with lacquer.
- Adjust the required start gas rate.

Remplacement de l'amortissement défectueux

- Mettre l'appareil hors tension.
- Dévisser trois vis dont deux sont vernies.
- Retirer le boîtier de l'amortisseur.
- Mettre en place un nouveau boîtier à amortisseur.
- Emboîter un nouveau boîtier à amortisseur, tourner légèrement les évidements au-dessus de la tête à griffes, afin que les embouts hexagonaux s'engrènent, puis serrer légèrement.
- Introduire les trois vis à six pans creux dans le couvercle du corps et les visser fortement dans la tête à griffes.
- Bloquer deux vis à six pans creux (excepté le raccord portant la désignation "V-Start") au moyen de vernis.
- Régler le débit de gaz de démarrage.

Defective damping uitwisselen

- Apparaat spanningsloos maken.
- Drie schroeven, twee daarvan verlakt, eruit draaien.
- Dempingshuis afnemen.
- Nieuw dempingshuis plaatsen.
- Dempingshuis opdrukken – uitspanning over klempplaat iets draaien, zodat de zeskanten in elkaar grijpen en licht aandrukken.
- Alle drie inbusschroeven in de afdruitschroef zetten en daarmee de klempplaat goed vastschroeven.
- Twee inbusschroeven (maar niet de warrel met de benaming "V-Start") met lak borgen.
- Startgashoeveelheid instellen.

Sostituzione di uno smorzatore difettoso


- Togliere la tensione dall'apparecchio.
- Togliere tre viti, due sono protette con vernice.
- Togliere l'involucro di smorzamento.
- Inserire un nuovo involucro di smorzamento.
- Fare pressione sull'involucro di smorzamento – far scorrere gli incavi sulla lamierina di fissaggio, girare brevemente fino a far combaciare gli esagoni e fare leggera pressione.
- Infilare tutti i tre viti a brugola nel coperchio del corpo e fissarle alla lamierina di fissaggio.
- Proteggere con vernice due viti a brugola (ad eccezione del collegamento denominato "V-Start").
- Regolare la portata del gas iniziale.

Sustitución de un dispositivo de amortiguación defectuoso

- Desconecte la válvula para que no haya en ella tensión eléctrica.
- Desatornille por completo tres tornillos, dos de ellos precintados con esmalte.
- Retire el cuerpo del amortiguador.
- Coloque el nuevo amortiguador.
- Presione el cuerpo del amortiguador, gire ligeramente los escotes sobre la chapa de montaje a fin de que las formas hexagonales engranen y presione suavemente.
- Coloque los tres tornillos cilíndricos con hexágono interior en la tapa del cuerpo y apriételos firmemente contra la chapa de montaje.
- Precinte dos tornillos cilíndricos con hexágono interior (excepto la unión roscada marcada "V-Start") con laca.
- Ajuste el caudal inicial de gas.

Wartung

- 1 x jährlich.
- Kugelhahn schließen.
- 1 = Schrauben herausdrehen.
- 2 = Magnetoberteil mit Anker, Spindel und Teller herausziehen.
- Dichtung und O-Ring prüfen. Bei Abnutzung, Verhärtung oder Quellung austauschen.
- 3 = Sieb herausziehen, reinigen oder erneuern.
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
- Auf Dichtheit überprüfen.
- 4 = Gehäusedeckel abseifen.



Maintenance

- Annually.
- Close manual valve.
 - 1 = Remove screws.
 - 2 = Pull out solenoid actuator with armature, spindle and plate.
 - Check seal and O-ring. Replace if worn, hardened or swollen.
 - 3 = Pull out strainer, and clean / replace.
 - Assemble in reverse order.
 - Check for tightness.
 - 4 = Soap off housing cover.

Entretien

- Une fois par an.
- Fermer le robinet à boisseau sphérique.
 - 1 = Dévisser les vis.
 - 2 = Retirer la partie supérieure de l'électro-aimant, avec l'armature, la broche et le plateau.
 - Contrôler le joint d'étanchéité et le joint torique. En cas d'usure, de durcissement ou de gonflement, les remplacer.
 - 3 = Zeeff eruit trekken, schoonmaken of vernieuwen.
 - L'assemblage se fera dans l'ordre inverse.
 - Procéder à un contrôle d'étanchéité.
 - 4 = Enduire le couvercle du corps d'eau savonneuse.

Onderhouds-werkzaamheden


- 1 volta all'anno.
- Chiudere la valvola a sfera.
 - 1 = Estrarre le viti.
 - 2 = Togliere la parte superiore della bobina con anatra, valvola a spillo e zoccolo.
 - Controllare la guarnizione e l'anello di spessore. Eseguire le sostituzioni necessarie in caso di usura, indurimento o rigonfiamento.
 - 3 = Estrarre il filtro a rete, pulirlo o sostituirlo.
 - Montaggio in successione inversa.
 - Controllare la tenuta.
 - 4 = Trattare con sapone il copertino del corpo.

Manutención


- Una vez al año.
- Cierre la válvula de bola.
 - 1 = Desenrosque por completo los tornillos.
 - 2 = Retire la parte superior de la bobina con la armadura junto con el eje y el obturador.
 - Verifique la junta y la junta tórica.
 - Si están desgastadas, endurecidas o hinchadas, cámbielas.
 - 3 = Retire el tamiz, límpielo o, dado el caso, remplácelo.
 - Realice el montaje en el orden inverso.
 - Compruebe si se detectan fugas.
 - 4 = Aplique agua jabonosa en la cubierta del cuerpo.

DN	Ventildicht. Bestell-Nr.	O-Ringe Bestell-Nr.
	Ventile seal Order No.	O-rings Order No.
	Joint de vanne Nº réf.	Joints toriques Nº réf.
	Klepditiong Bestellnr.	O-ringe Bestellnr.
	Guarnizione della valvola n° rif.	Anelli ad O n° rif.
	Junta de la válvula Nº de refer.	Juntas tóricas Nº de refer.
Rp3/8	3 543 9083	0 310 9218
Rp1/2	3 543 9083	0 310 9218
Rp3/4, 1	3 543 9084	0 311 0079
Rp11/2/32	3 543 9085	0 311 9219
Rp11/2, DN 40	3 544 0783	0 310 9274
Rp2, DN 50	3 544 0784	0 310 9275
Rp21/2, DN 65	3 544 0785	0 310 9276


VG 10/15 . . Z




VG 15 . . Z




VG 20 . . Z / VG 25 . . Z




VG 40/32 . . Z




VG 40 . . Z




VG 50 . . Z



VG 50/65 . . Z



VG 65 . . Z



- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|------------|
| ① = Erdgas (N) | dv = 0,62 | ② = Stadtgas (S) | dv = 0,45 |
| ① = Natural gas | sg = 0,62 | ② = Town gas | sg = 0,45 |
| ① = Gaz naturel | dv = 0,62 | ② = Gaz de ville | dv = 0,45 |
| ① = Aardgas | dv = 0,62 | ② = Stadsgas | dv = 0,45 |
| ① = Metano | rrg = 0,62 | ② = Gas di città | rrg = 0,45 |
| ① = Gas natural | gd = 0,62 | ② = Gas ciudad | gd = 0,45 |

- | | | | |
|-----------------|------------|--------------|--|
| ③ = Flüssiggas | dv = 1,56 | ④ = Luft (L) | Arbeitsbereich 1. Stufe (V1) |
| ③ = LPG | sg = 1,56 | ④ = Air | Working range 1 st stage (V1) |
| ③ = GPL | dv = 1,56 | ④ = Air | Zone de travail 1 ^{er} étage (V1) |
| ③ = LPG | dv = 1,56 | ④ = Lucht | Werkbereik 1 ^o trap (V1) |
| ③ = Gas liquido | rrg = 1,56 | ④ = Aria | Settore di lavoro di 1° stadio (V1) |
| ③ = GLP | gd = 1,56 | ④ = Aire | Area de trabajo 1 ^a etapa (V1) |

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

We reserve the right to make technical modifications in the interests of progress.

Sous réserve de modifications techniques visant à améliorer nos produits.

Technische wijzigingen ter verbetering van onze producten voorbehouden.

Salvo modifiche tecniche per migliorie.

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Niederlassung/Vertretung. Die Adresse erfahren Sie im Internet oder bei der Elster GmbH, Osnabrück.

Zentrale Kundendienst-Einsatz-

Leitung weltweit:

Elster GmbH, Osnabrück

Tel. +49 (0)541 1214-3 65

Fax +49 (0)541 1214-4 99

Fax +49 (0)541 1214-5 47

Elster GmbH
Postfach 28 09
D-49018 Osnabrück
Strotheweg 1

D-49504 Lotte (Büren)
Tel. +49 (0)541 1214-0

Fax +49 (0)541 1214-3 70

info@kromschroeder.com

www.kromschroeder.de

If you have any technical questions please contact your local branch office/agent. The addresses are available on the Internet or from Elster GmbH, Osnabrück.

Pour toute assistance technique, vous pouvez également contacter votre agence/représentation la plus proche dont l'adresse est disponible sur Internet ou auprès de la société Elster GmbH, Osnabrück.

Voor technische vragen wendt u zich a.u.b. tot de plaatselijke vestiging/vertegenwoordiging. Het adres is op het internet te vinden of u wendt zich tot Elster GmbH in Osnabrück.

Per problemi tecnici rivolgersi alla filiale/ rappresentanza competente. L'indirizzo è disponibile su Internet o può essere richiesto alla Elster GmbH, Osnabrück.

Puede recibir soporte técnico en la sucursal/representación que a Ud. le corresponda. La dirección la puede obtener en Internet o a través de la empresa Elster GmbH, Osnabrück.

