

(D)
**Magnetantrieb M und
Klappegehäuse K
zur stufigen Regelung
von Kalt- und Warmluft
an Industriebrennern**

Betriebsanleitung

- Bitte lesen und aufbewahren

Zeichenerklärung
 ●, 1, 2, 3... = Tätigkeit
 → = Hinweis

Alle in dieser Betriebsanleitung
aufgeführten Tätigkeiten dürfen
nur von autorisiertem Fachper-
sonal ausgeführt werden!

G. Kromschröder AG
Postfach 2809
49108 Osnabrück

3.2.2 Edition 11.05



(DK)

**Magnetdrev M og
spjældhus K
til trinvis regulering af
kold og varm luft ved
industribrændere**

Driftsvejledning

- Skal læses og opbevares!

Tegnforklaring

- , 1, 2, 3... = arbejde
- = henvisning

Alle arbejder, som er angivet i
denne driftsvejledning, må kun
udføres af autoriserede fagfolk!

(S)

**Magnetventil M och
vrildspjäll K
för stegvis reglering av
kall- och varmluft på
industribränningar**

Bruksanvisning

- Läs denna bruksanvisning och
förvara den på en säker plats.

Teckenförklaring

- , 1, 2, 3... = åtgärd
- = hänvisning

Alle de aktiviteter som står opp-
ført i denne driftsanvisningen må
kun utføres av autoriserte fag-
folk!

(N)

**Magnet-aktuator M og
spjeldventil-hus K
til trinnvis regulering av
kald- og varmluft til
industribrennere**

Bruksanvisning

- Vennligst les denne anvisningen
og oppbevar den tilgjengelig.

Teckenförklaring

- , 1, 2, 3... = aktivitet
- = henvisning

Alle de aktivitetene som står opp-
ført i denne driftsanvisningen må
kun utføres av autoriserte fag-
folk!

(P)

**Atuador solenoíde M e
corpo da válvula borboleta K
para a regulagem escalo-
nada de ar frio e quente em
queimadores industriais**

Instruções de operação

- Favor ler e guardar em um lu-
gar seguro

Legenda

- , 1, 2, 3... = atividade
- = indicação

Todas as atividades relacionadas
nestas instruções de operação
devem ser realizadas somente
por pessoal técnico autorizado!

(GR)

**Ηλεκτρομαγνητικός Ενερ-
γοποιητής M και Κέλυφος
Βαλβίδας Πεταλούδας K
για βαθμιδωτό έλεγχο
κρύου και ζεστού αέρα σε
βιομηχανικούς καυστήρες**

Οδηγίες Χειρισμού

- Να διαβαστούν και να φυλά-
γονται

Επεξήγηση συμβόλων
 ●, 1, 2, 3... = Δράση
 → = Υπόδειξη

Όλες οι εργασίες που κατονομάζον-
ται στις παρούσες οδηγίες χειρισμού,
επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον
από εντελαλέμενο ειδικό προσωπικό!

WANRUNG! Unsachgemäßer Ein-
bau, Einstellung, Veränderung, Be-
dienung oder Wartung kann Ver-
letzungen oder Sachschäden
verursachen.

Anleitung vor dem Gebrauch le-
sen. Dieses Gerät muss nach den
geltenden Vorschriften installiert
werden.

Luft-Magnetklappen

Umgebungstemperatur und Schutz-
art – siehe Typenschild

Max. Betriebsdruck: 130 mbar

Schalthäufigkeit: beliebig

Klappegehäuse K für Kaltluft und
Warmluft bis max. 550 °C

Magnetantrieb

M..R.: langsam öffnend: ca. 2-4 s
langsam

schließend: ca. 2-4 s

M..N.: schnell öffnend: < 0,5 s

schnell schließend: < 0,5 s

M..L.: langsam öffnend: ca. 10 s


schnell schließend: < 0,5 s

Vor dem Einbau beachten

→ Klappegehäuse K und Magnet-
antrieb M werden getrennt gelie-
fert.

→ Klappegehäuse K und Magnet-
antrieb M werden mit vier Sechs-
kantschrauben zusammenge-
baut – vor oder nach dem Einbau
des Klappegehäuses in die
Rohreitung.

→ Das Klappegehäuse K wird zwi-
schen zwei DIN-Flansche in die
Rohreitung eingebaut. Vor-
schweiß-, Gewindeflansche oder
Reduzierstücke sind lieferbar.



Luft-magnetspjæld

Vedr. omgivelsestemperatur og
kapslingsklasse: se typeskiltet

Max. driftstryk: 130 mbar

Koblingshylighed: vilkårlig

Spjældhus K til kold luft og varm luft
op til max. 550 °C

Magnetdrev

M..R.: langsomt

åbnende: ca. 2-4 sek.

langsamt

lukkende: ca. 2-4 sek.

M..N.: hurtigt åbnende: < 0,5 sek.

hurtigt lukkende: < 0,5 sek.

M..L.: langsomt

åbnende: ca. 10 sek.

hurtigt lukkende: < 0,5 sek.

Bemærk inden
indbygning

→ Spjældhuset K og magnetdrevet
M levereres separat.

→ Spjældhuset K og magnetdrevet
M sammenbygges med fire seks-
kantskrue – før eller efter indbyg-
ningen af spjældhuset i røred-
ningen.

→ Spjældhuset K indbygges i røred-
ningen mellem to DIN-flanger.
Svejse-, gevindflanger eller re-
duktionsstykker kan leveres.

Luftmagnetventiler

Omgivelsestemperatur og skydds-
utførende – se typskilt.

Max. arbetsstryk 130 mbar

Brytfrekvens valfrå

Vridspjäll K för kallluft och varmluft
upp till max 550 °C.

Magnetventil

M..R.: långsamt

öppnande: ca 2-4 sek

langsamt

stängande: ca 2-4 sek

M..N.: snabbt öppnande: < 0,5 sek

snabbt stängande: < 0,5 sek

M..L.: långsamt

öppnande: ca 10 sek

snabbt stängande: < 0,5 sek

Före installation

→ Vridspjäll K och magnetventil M
levereras separat.

→ Vridspjäll K och magnetventil M
sätts ihop med fyra sexkantskrue-
var – före eller efter installationen
av vridspjället i röredningen.

→ Vridspjället K installeras mellan
två DIN-flänsar i röredningen.
Försvetsade eller gångade flänsar
liksom reducerstycken kan leve-
ras.

Magnet-drevne spjeldventiler for luft

Omgivelsestemperatur og beskyttel-
sesart – se typeskilt

Maks. driftstrykk: 130 mbar

Koplingsfrekvens: Hvilken som helst

Spjeldventil-hus K for kaldluft og varmluft
inn til maks. 550 °C

Magnet-aktuator

M..R.: långsamt öppnande: ca. 2-4 s

langsamt lukkande: ca. 2-4 s

M..N.: hurtigt öppnande: < 0,5 s

hurtigt lukkande: < 0,5 s

M..L.: långsamt öppnande: ca. 10 s

hurtigt lukkande: < 0,5 s

Merk for monteringen:

→ Spjeldventil-huset K og magnet-
aktuatoren M leveres atskilt.

→ Spjeldventil-huset K og magnet-
aktuatoren M sættes sammen
med fire sekskantskrue – før eller
etter installationen af spjeldventil-
huset i røredningen.

→ Spjeldventil-huset K installeres mellom
to DIN-flæns i røredningen.
Svejseflenser, gjengflenser eller reduksjonsstykker kan leve-
ras.

Válvulas solenoíde de borboleta para ar

Temperatura do ambiente e tipo de
proteção – vide placa de identificação

Pressão máx. de operação: 130 mbar

Freqüência da comutação: confor-
me desejoado

Corpo da válvula K para ar frio e
quente até no máx. 550 °C

Atuador solenoíde

M..R.: abertura lenta: aprox. 2-4 s

fechamento lento: aprox. 2-4 s

M..N.: abertura rápida < 0,5 s

fechamento rápido: < 0,5 s

M..L.: abertura lenta: aprox. 10 s

fechamento rápido: < 0,5 s

Antes da montagem, observar

→ O corpo da válvula K e o atuador
solenóide M são fornecidos se-
paradamente.

→ O corpo da válvula K e o atuador
solenóide M devem ser apa-
rafusados juntos, com quatro
parafusos sextavados – antes ou
após a montagem do corpo da
válvula na tubulação.

→ O corpo da válvula K é montado
na tubulação, entre dois flanges
DIN. Flange em bruto, flange ros-
cado ou peças de redução po-
dem ser fornecidos.

Προσοχή πριν την τοποθέτηση!

→ Το κέλυφος βαλβίδας πεταλού-
δας K και ο ηλεκτρομαγνητικός
ενεργοποιητής M παραδίδονται
εξωχωριστά.

→ Το κέλυφος βαλβίδας πεταλού-
δας K, και ο ηλεκτρομαγνητικός
ενεργοποιητής M συναρμολο-
γούνται με τέσσερις εξαγωγικές
βίδες – πριν ή μετά την τοποθέ-
τηση του κελύφους βαλβίδας
πεταλούδας στο σωληνωγάνω.

→ Το κέλυφος βαλβίδας πεταλού-
δας K τοποθετείται στο σωληνω-
γάνω μεταξύ φλαντζών κατά DIN.
Είναι δυνατή η προμήθεια φλαν-
τζών προσυγκόλλησης, σπειρω-
μάτων ή τεμαχίων συστολής.

→ Der Magnetantrieb M wird an das Klappengehäuse K so angebaut, dass er senkrecht nach oben steht – entsprechenden Platz vorseen!


Bei Lieferung: Funktion „stromlos geschlossen“.

Bild: Blick vom Anschlussflansch zum Klappengehäuse – schematisch.

Umbau auf Funktion „stromlos offen“

= Luftklappe offen

- Schraube herausnehmen –
- Scheibe, Kupplungsring und Feder herausnehmen –
- Luftklappe auf „geschlossen“ stellen –
- Feder einlegen und ganz ein-drücken –
- Luftklappe um 90° drehen = Feder spannen –
- Kupplungsring einlegen – Stift in die Nut der Spindel –
- Klappe prüfen: Schabt die Klappe am Gehäuse, Montage wiederholen, Klappe um 180° drehen –
- Scheibe auflegen und mit der Schraube befestigen,
Die Luftklappe ist jetzt in Ruhestellung offen – lässt sich um 90° drehen = schließen.



Ombygning til funktion „stromløst åpen“

= luftspjæld åben

- Tag skruen ud –
- Tag skiven, koblingsringen og fjederen ud –
- Stil luftspjældet på „lukket“ –
- Indsæt fjederen og tryk den helt ind –
- Drej luftspjældet 90° = fjederen spændes –
- Indsæt koblingsringen med stiftet i spindlens not –
- Kontroller spjældet: Hvis spjældet skraber mod huset, skal monteringen gentages med spjældet drejet 180° –
- Læg skiven på og fastgør den med skruen.
Luftspjældet er nu åbent i hvilestilling – kan drejes 90° = lukkes.

Omställning till funktionen „strömlös öppen“

= vridspjäll öppet

- Ta ut skruen –
- Ta ut skive, kopplingsring och fjär –
- Ställ luftventilen på „stängd“ –
- Lägg i och tryck in fjädern helt –
- Vrid luftventilen 90° = spänna fjädern –
- Lägg i kopplingsringen – stiftet i spindelns spår –
- Kontroller ventilen: Upprepa montering och vrid ventilen 180° om den skrapar mot huset –
- Lägg på brickan och sätt i och dra åt skruven.
Nu är luftventilen öppen i viloläge och kan vridas 90° = stänga.

Omstilling til funksjon „strømlos åpen“

= luftspjeld åpent

- Ta ut skruen –
- Ta ut skive, kopplingsring och fjär –
- Still luftspjeldet på „lukket“ –
- Legg inn fjæren og trykk den helt inn –
- Snu luftspjeldet 90° = fjæren spennes –
- Legg inn kopplingsringen – stiften inn i noten på spindelen –
- Kontroller spjeldet: Hvis spjeldet skraper mot huset, må monteringen gjøres på nytt igjen, snu spjeldet 180° –
- Legg på skiven og skru den fast med skruen.
Luftspjeldet er nå åpent i hvilestilling – kan vris 90°, slik at det stenges.

Modificação para a função „normalmente aberta“

= borboleta de ar aberta

- Remover o parafuso –
- Remover a arruela, o anel de acoplamento e a mola –
- Mudar a borboleta de ar para a posição „fechada“ –
- Inserir a mola e pressionar corretamente para dentro –
- Girar a borboleta de ar a 90° = tensionar a mola –
- Inserir o anel de acoplamento – pino na ranhura do eixo –
- Verificar a borboleta: se a borboleta raspa no corpo, repetir a montagem, girar a borboleta a 180° –
- Colocar a arruela e fixar com o parafuso.
A borboleta de ar agora está aberta na posição de repouso – ela pode ser girada a 90° = fechar.

→ O ηλεκτρομαγνητικός ενεργοποιητής M τοποθετείται στο κέλυφος βαλβίδας πεταλούδας Κέτοι, ώστε να στέκεται κάθετος προς τα πάνω - να προβλεφθεί επαρκής χώρος!

Κατά την παράδοση: Λειτουργία „Κανονικά κλειστά“

Εικόνα: Βλέπεται από φλάντζα σύνδεσης προς κέλυφος βαλβίδας πεταλούδας – σχηματικά.

Αλλαγή λειτουργίας σε „Κανονικά ανοιχτά“

= βαλβίδα πεταλούδας ανοιχτή

- Αφαιρέστε τη βίδα.
- Αφαιρέστε τη ροδέλα, τον δακτύλιο ζεύξης και το ελατήριο.
- Ρυθμίστε τη βαλβίδα πεταλούδας στο „Κλειστά“.
- Περάστε το ελατήριο και πατήστε το μέχρι τέρμα.
- Περιστρέψτε τη βαλβίδα πεταλούδας κατά 90° = τάνυση ελατηρίου.
- Περάστε τον δακτύλιο ζεύξης – πείρος την αύλακα του άξονα.
- Ελεγχος βαλβίδας πεταλούδας: Αν η πεταλούδα έχει το κέλυφος, να επαναληφθεί η τοποθέτηση. Περιστροφή της πεταλούδας κατά 180°.
- Τοποθετήστε το δίσκο και στερώστε τον με τη βίδα.
Η βαλβίδα πεταλούδας βρίσκεται τώρα ανοιχτή στη θέση πρεμίας και μπορεί να περιστραφεί κατά 90° = κλείσιμο.

Αλλαγή λειτουργίας σε „Κανονικά κλειστά“


= βαλβίδα πεταλούδας κλειστή

- Αφαιρέστε τη βίδα.
- Αφαιρέστε τη ροδέλα, τον δακτύλιο ζεύξης και το ελατήριο.
- Ρυθμίστε τη βαλβίδα πεταλούδας στο „Ανοιχτά“.
- Περάστε το ελατήριο και πατήστε το μέχρι τέρμα.
- Περιστρέψτε τη βαλβίδα πεταλούδας κατά 90° = τάνυση ελατηρίου.
- Περάστε τον δακτύλιο ζεύξης – πείρος την αύλακα του άξονα.
- Ελεγχος βαλβίδας πεταλούδας: Αν η πεταλούδα έχει το κέλυφος, να επαναληφθεί η τοποθέτηση. Περιστροφή της πεταλούδας κατά 180°.
- Τοποθετήστε το δίσκο και στερώστε τον με τη βίδα.
Η βαλβίδα πεταλούδας βρίσκεται τώρα κλειστή στη θέση πρεμίας και μπορεί να περιστραφεί κατά 90° = άνοιγμα.

Umbau auf Funktion „stromlos geschlossen“

= Luftklappe geschlossen

- Schraube herausnehmen –
- Scheibe, Kupplungsring und Feder herausnehmen –
- Luftklappe auf „offen“ stellen –
- Feder einlegen und ganz ein-drücken –
- Luftklappe um 90° drehen = Feder spannen –
- Kupplungsring einlegen – Stift in die Nut der Spindel –
- Klappe prüfen: Schabt die Klappe am Gehäuse, Montage wiederholen, Klappe um 180° drehen –
- Scheibe auflegen und mit der Schraube befestigen.
Die Luftklappe ist jetzt in Ruhestellung geschlossen – lässt sich um 90° drehen = öffnen.



Ombygning til funktion „stromløst lukket“

= luftspjæld lukket

- Tag skruen ud –
- Tag skiven, koblingsringen og fjederen ud –
- Stil luftspjældet på „åben“ –
- Indsæt fjederen og tryk den helt ind –
- Drej luftspjældet 90° = fjederen spændes –
- Indsæt koblingsringen med stiftet i spindlens not –
- Kontroller spjældet: Hvis spjældet skraber mod huset, skal monteringen gentages med spjældet drejet 180° –
- Læg skiven på og fastgør den med skruen.
Luftspjældet er nu lukket i hvilestilling – kan drejes 90° = åbnes.

Omställning till funktionen „strömlös stängd“

= vridspjäll stängt

- Ta ut skruen –
- Ta ut skive, kopplingsring och fjär –
- Ställ luftventilen på „öppen“ –
- Lägg i och tryck in fjädern helt –
- Vrid luftventilen 90° = spänna fjädern –
- Lägg i kopplingsringen – stiftet i spindelns spår –
- Kontroller ventilen: Upprepa montering och vrid ventilen 180° om den skrapar mot huset –
- Lägg på brickan och sätt i och dra åt skruven.
Nu är luftventilen stängd i viloläge och kan vridas 90° = öppna.

Omstilling til funksjon „strømlos lukket“

= luftspjeld stengt

- Ta ut skruen –
- Ta ut skive, kopplingsring och fjär –
- Still luftspjeldet på „åpent“ –
- Legg inn fjæren og trykk den helt inn –
- Snu luftspjeldet 90° = fjæren spennes –
- Legg inn kopplingsringen – stiften inn i noten på spindelen –
- Kontroller spjeldet: Hvis spjeldet skraper mot huset, må monteringen gjøres på nytt igjen, snu spjeldet 180° –
- Legg på skiven og skru den fast med skruen.
Luftspjeldet er nå lukket i hvilestilling – kan vris 90°, slik at det åpnes.


Modificação para a função „normalmente fechada“

= borboleta de ar fechada

- Remover o parafuso –
- Remover a arruela, o anel de acoplamento e a mola –
- Mudar a borboleta de ar para a posição „fechada“ –
- Inserir a mola e pressionar corretamente para dentro –
- Girar a borboleta de ar a 90° = tensionar a mola –
- Inserir o anel de acoplamento – pino na ranhura do eixo –
- Verificar a borboleta: se a borboleta raspa no corpo, repetir a montagem, girar a borboleta a 180° –
- Colocar a arruela e fixar com o parafuso.
A borboleta de ar agora está fechada na posição de repouso – ela pode ser girada a 90° = abrir.


Magnetklappen in die Rohrleitung einbauen

- Klappengehäuse K in waagerechte oder senkrechte Rohrleitung einbauen –
- Magnetantrieb M an das Klappengehäuse K so anbauen, dass er senkrecht nach oben steht – der Mitnehmerstift am Klappengehäuse K muss in einem der Slitze am Magnetantrieb M einrasten –
→ Sechsckantschrauben durch das Gehäuse führen und fest-schrauben –
- Klappengehäuse K und Magnet-antrieb M dürfen kein Mauerwerk berühren – Mindestabstand 20 mm.




Indbygning af magnet-spjæld i rørledningen


- Spjældhuset K indbygges vandret eller lodret i rørledningen –
- Magnetdrevet M monteres på spjældhuset K, så det står lodret opad – medbringsteristen på spjældhuset K skal gå i indgreb i en af slidserne på magnetdrevet M – for de fire sekkskruer gen-nem huset og skru dem fast –
→ Spjældhuset K og magnetdrevet M må ikke berøre nogen mur – mindsteafstand 20 mm.



- Klappenstellungsanzeige kontrollieren: Markierung in Richtung Magnetklappe – wenn nötig, Sicherungsring mit Schraubendreher abziehen, Scheibe um-stecken und Sicherungsring wieder eindrücken.



- Bei Betrieb mit Heißluft: Rohr im Bereich der Klappe isolieren – Flansche, Klappengehäuse, Schrauben nicht isolieren.



- Entlastungsbohrung nicht verschließen oder abdecken.

- Kontroller visningen af spjældets stilling: Markering i retning af magnetspjæld – om nødvendigt trækkes sikringsringen af med en skruetrækker, skiven sættes anderledes og sikringsringen trykkes ind igen.

- Kontroll av ventillågesindikeringen: Markering i retning mot magnetventilien. Vid behov: Dra av låsringen med hjulp av skruvmej-sel, ändra brickan och tryck fast låsringen igen.

- Kontroller spjeldventilens posisjonsindikator: Markering i retning av spjeldet – om nødvendig må sikringsringen trekkes av med en skrutrekker, skiven må snus og sikringsringen settes på igjen.

- Controlar a indicação da posição da borboleta: marcação na direção da borboleta solenoíde – caso necessário, remover o anel de segurança com uma chave de fenda, inverter a arruela e recolocar o anel de segurança.

- Ved drift med varm luft: Isolér røret i området omkring spjældet – flanger, spjældhus og skruer skal ikke isoleres.

- Vid drift med varmluft: Isolera röret i ventilområdet. Isolera ej flänsar, vridspjäll och skruvar.

- Ved drift med varmluft: Isoler røret nær spjeldet – flensene, spjeldventil-huset og skruene skal ikke isoleres.

- Na operação com ar quente: isolar o tubo na área da borboleta – não isolar o flange, o corpo da borboleta e os parafusos.

- Aflastrningsboringen må ikke lukkes eller dækkes til.

- Avlastningsöppningen får ej stängas eller täckas över.

- Ikke blokker eller dekk til avlastningshullet.

- Não fechar ou tampar a perfuração de descarga.

- Μην κλείνετε και μην καλύπτετε της οπή εκτόνωσης.

Installation av magnet-ventiler i rörledningen

- Installation av vridspjäll K i vågrät eller lodrät rörledning –
- Monter magnetventilen M på spjeldhuset K, så den är riktad lodrätt uppåt – medbringsteristen på spjeldhuset K ska gå i indgreb i en av slidsene på magnetdrevet M – för in fyra sekkskruvar i huset och dra åt dem –
→ Vridspjället K och magnetventilen M må ikke beröra någon vägg – min avstånd 20 mm.

Montering av den magnet-drevne spjeld-ventilen i rörledningen

- Monter inn spjeldventil-huset K i rørledningen, enten i horisontal eller vertikal stilling –
- Monter magnet-aktuatoren M på spjeldventil-huset K på en slik måte at den står lodrett rett opp – medbringsteristen på spjeldventil-huset K må gripe inn i en av slissene på magnet-aktuatoren M – för in fyra sekkskruvar i huset och dra åt dem –
→ Spjeldventil-huset K og magnetventilen M får ikke berøre noen vægg – min avstand 20 mm.

Montagem das válvulas solenóides de borboleta na tubulação

- Montar o corpo da borboleta K na tubulação horizontal ou vertical –
- O atuador solenóide M deve ser montado no corpo da borboleta K, de modo que fica verticalmente para cima – o pino de arraste no corpo da borboleta K deve engatar em uma das ranhuras no atuador da solenóide M – passar quatro parafusos sextavados pelo corpo e aparafusar –
→ O corpo da borboleta K e o atuador solenóide M não devem tocar em paredes – distância mínima 20 mm.

Τοποθέτηση Ηλεκτρομαγνητικών Βαλβίδων Πεταλούδας στο Σωληναγωγό

- Τοποθετήστε το κέλυφος της βαλβίδας πεταλούδας Κ οριζόντια ή κάθετα στο σωληναγωγό.
- Τοποθετήστε τον ηλεκτρομαγνητικό ενεργοποιητή Μ στο κέλυφος της βαλβίδας πεταλούδας Κ έτσι, ώστε να στέκεται κάθετα προς τα πάνω.
Ο πείρος του κόμπυλη του κελύφους της βαλβίδας πεταλούδας Κ πρέπει να κουμπώσει σε μια από τις σχισμές του ηλεκτρομαγνητικού ενεργοποιητή Μ.
Περάστε από το κέλυφος και σφίξτε τις τέσσερις εξαγωγικές βίδες.
→ Το κέλυφος της βαλβίδας πεταλούδας Κ και ο ηλεκτρομαγνητικός ενεργοποιητής Μ δεν επιτρέπεται να ακουμπούν σε τοίχωμα – ελάχιστη απόσταση 20 mm.
- Έλεγχος ενδείκτη θέσης πεταλούδας: Σημάδι προς την κατεύθυνση της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας πεταλούδας – αν χρειάζεται, τραβήγμα του δακτυλίου ασφαλείας χρησιμοποιώντας κατσαρίδι, αντιστρέψτε τη ροδέλα και πατήστε ξανά μέσα τον δακτύλιο ασφαλείας.
- Σε περίπτωση λειτουργίας με ζεστό αέρα: Μονώστε τον σωλήνα κοντά στην πεταλούδα, μη μονώνετε τις φλάντζες, το κέλυφος της βαλβίδας πεταλούδας, τις βίδες.

Dichtheit prüfen

Nicht vorgeschrieben –

- Rohrleitung unter Druck setzen – max. Eingangsdruck beachten!
- Rohrflansche abseifen.

Magnetantrieb M elektrisch verdrahten

→ Die Angaben auf dem Typenschild müssen mit der Netzspannung übereinstimmen – Toleranz +10/-15 %.

Die angelegte Wechselspannung wird über einen schutzbeschalteten Gleichrichter der Magnetspule zugeleitet.

→ Die Anlage muss spannungsfrei geschaltet werden können.

● Anschlusskasten in die gewünschte Position drehen: Gerät ohne Dämpfung:

1 = Schraube lösen, Magnetkörper drehen und die Schraube wieder festziehen –

Gerät mit Dämpfung:
Der Magnetkörper lässt sich schwergängig drehen –

2 = Deckel abnehmen – Anschlusskabel (Pg 13,5; Ø 10 – 14 mm) kann links oder rechts in die

3 = Pg-Verschraubung eingeführt werden – Einführung durchstoßen – Kabel an die Klemmen anschließen:

LV1 = Phase

N = Nullleiter

\pm = Schutzleiter

● Pg-Durchführung verschrauben – Deckel wieder aufsetzen und fest-schrauben.



Sonderausführung mit Gerätestecker nach DIN 43650

Vor Handhabung des Steckers Gerät immer spannungsfrei schalten!

Anschlusskasten in die gewünschte Position drehen:

Bei Geräten ohne Dämpfung:

- Schraube oben am Magnetkörper lösen – Magnetkörper drehen – Schraube wieder festziehen –



Kontrol af tætheden

Ikke foreskrevet –

- Sæt rørledningen under tryk – vær opmærksom på det max. indgangstryk!
- Afsæb rørlangerne.

Täthetskontroll

Ej föreskriven –

- Sätt rörledningen under tryck – beakta max ingångstryck!
- Kontrollera tätheten med läck-spray på flänsarna.

Kontroll av tetthet

Ikke foreskrevet –

- Sett rørledningen under trykk – overhold maksimalt inngangstrykk!
- Såpetest rørlens.

Verificação da estanqueidade

Não exigido –

- Aplicar pressão na tubulação – observar a pressão de entrada máx.!
- Ensaboar os flanges dos tubos.

Έλεγχος Στεγανότητας

Δεν επιβάλλεται.

- Ο σωληναγώγος να τεθεί υπό πίεση. Προσέχετε την μέγιστη πίεση εισόδου!
- Έλεγχος στεγανότητας στις φλάντες χρησιμοποιώντας οσπουνόνερο.

Ηλεκτρική Καλωδίωση του Ηλεκτρομαγνητικού Ενεργοποιητή M

→ As indicações na placa de identificação devem estar de acordo com a tensão de rede – tolerância +10/-15 %.

A tensão alternada aplicada é conduzida à bobina solenoíde, através de um retificador com circuito de proteção.

→ O equipamento deve estar desligado do fornecimento elétrico.

● Girar a caixa de conexões na posição desejada:

Equipamento sem amortecimento:

1 = Soltar o parafuso, girar o corpo da solenoíde e apertar novamente o parafuso –

Equipmento com amortecimento:

O corpo da solenoíde se deixa girar com dificuldade –

2 = Tá de lokket – forbindelseskablen (Pg 13,5; Ø 10 – 14 mm) kan føres in både fra venstre og høger i

3 = Pg-forskrivingen – anslut kabeln på klämmorna:

LV1 = fase
N = nulleder
 \pm = skyddsledare

● Skruva ihop Pg-förskrivningen – sätt på och skruva fast locket igen.

● Luk Pg-åbningen – sæt dækslet på igen og skru det fast.

Specialutförande med stickkontakt enligt DIN 43650

Slå alltid från strömmen före alla åtgärder!

Vrid kopplingslådan i önskat läge:

Apparater utan dämpning:

● Lossa skruven upp på magneten – vrid magneten – dra åt skruven igen –

Apparater utan damping:

● Låsna skruven på toppen av magneten – vri magneten – stram til skruven igen –

Girar a caixa de conexões à posição desejada:

Em equipamentos sem amortecimento:

● Soltar o parafuso na parte superior do corpo da solenoíde – girar o corpo da solenoíde – apertar novamente o parafuso –

Συσκευή χωρίς απόσβεση:

● Χαλαρώστε τη βίδα πάνω στο

ηλεκτρομαγνητικό σώμα, περιστρέψτε το ηλεκτρομαγνητικό σώμα, σφίξτε πάλι τη βίδα.

El-anslutning av magnetventil M

→ Angivelserne på typeskillet skal stemme overens med nettspændingen – tolerance +10/-15 %. Væxelspændingen ledes til magnetspolen via en skyddskopplad likriktaire.

→ Anläggningens strömtillförsel måste kunna kopplas från.

● Tillslutningkassen drejes i den ønskede position:

Apparat uden dæmpning:

1 = Skruen løsnes, magnetelementet drejes og skruen spændes fast igen –

Apparat med dæmpning:

Magnetelementet lader sig kun svært dreje –

2 = Dækslet tages af – tilslutningskablet (Pg 13,5; Ø 10 – 14 mm) kan føres in både fra venstre og høger i

3 = Pg-forskrivingen – slå blanketten ud – tilslut kablet til klemmerne:

LV1 = fase
N = nulleder
 \pm = beskyttelsesleder

● Luk Pg-åbningen – sæt dækslet på igen og skru det fast.

Stikudførelse med apparatstik iht. DIN 43650

Inden håndtering af stikket skal apparatet altid være spændingsfrit!

Tilslutningskassen drejes i den ønskede position:

Ved apparater uden dæmpning:

● Skruen foroven på magnetelementet løsnes – magnetelementet drejes – skruen spændes fast igen –

Elektrisk kabling av magnet-aktuatoreten M

→ Oppgavene på typeskillet må stemme overens med nettspenningen – toleranse +10/-15 %. Den aktiverte vekselspenningen ledes over en beskyttet likerettet-krets og til magnetspolen.

→ Anläggningen må kunne settes i spenningslös tilstand.

● Vri klemmekassen i ønsket posisjon:

Apparat uten damping:

1 = Lossa skruen, vrid magneten og stram til skruen igen – Apparat med dæmpning:

Magneten är svår att vrida – 2 = ta av lokket – anslutningskabeln (Pg 13,5; Ø 10 – 14 mm) kan förs in både från vänster och höger i

3 = Pg-förskrivningen – anslut kabeln på klämmorna:

LV1 = fas
N = nulleder
 \pm = skyddsledare

● Skruva ihop Pg-förskrivningen – sätt på och skruva fast lokket igen.

● Luk Pg-åbningen – sæt på lokket igen og skru fast.

Spesialutförelse med apparatplugg ifolge DIN 43650

Apparater skal alltid koplas spenningslös för pluggen berøres!

Vri klemmekassen i ønsket posisjon:

Apparater utan damping:

● Lossa skruven upp på magneten – vrid magneten – dra åt skruven igen –

Girar a caixa de conexões à posição desejada:

Em equipamentos sem amortecimento:

● Soltar o parafuso na parte superior do corpo da solenoide – girar o corpo da solenoide – apertar novamente o parafuso –

Em equipamentos com amortecimento:

● Låsna skruven på toppen av magneten – vri magneten – stram til skruven igen –

Girar a caixa de conexões à posição desejada:

Em equipamentos sem amortecimento:

● Soltar o parafuso na parte superior do corpo da solenoide – girar o corpo da solenoide – apertar novamente o parafuso –

Em equipamentos com amortecimento:

● Låsna skruven på toppen av magneten – vri magneten – stram til skruven igen –

Girar a caixa de conexões à posição desejada:

Em equipamentos sem amortecimento:

● Soltar o parafuso na parte superior do corpo da solenoide – girar o corpo da solenoide – apertar novamente o parafuso –

Em equipamentos com amortecimento:

● Låsna skruven på toppen av magneten – vri magneten – stram til skruven igen –

Girar a caixa de conexões à posição desejada:

Em equipamentos sem amortecimento:

● Soltar o parafuso na parte superior do corpo da solenoide – girar o corpo da solenoide – apertar novamente o parafuso –

Em equipamentos com amortecimento:

● Låsna skruven på toppen av magneten – vri magneten – stram til skruven igen –

Girar a caixa de conexões à posição desejada:

Em equipamentos sem amortecimento:

● Soltar o parafuso na parte superior do corpo da solenoide – girar o corpo da solenoide – apertar novamente o parafuso –

Em equipamentos com amortecimento:

● Låsna skruven på toppen av magneten – vri magneten – stram til skruven igen –

Girar a caixa de conexões à posição desejada:

Em equipamentos sem amortecimento:

● Soltar o parafuso na parte superior do corpo da solenoide – girar o corpo da solenoide – apertar novamente o parafuso –

Em equipamentos com amortecimento:

● Låsna skruven på toppen av magneten – vri magneten – stram til skruven igen –

Girar a caixa de conexões à posição desejada:

Em equipamentos sem amortecimento:

● Soltar o parafuso na parte superior do corpo da solenoide – girar o corpo da solenoide – apertar novamente o parafuso –

Em equipamentos com amortecimento:

● Låsna skruven på toppen av magneten – vri magneten – stram til skruven igen –

Girar a caixa de conexões à posição desejada:

Em equipamentos sem amortecimento:

● Soltar o parafuso na parte superior do corpo da solenoide – girar o corpo da solenoide – apertar novamente o parafuso –

Em equipamentos com amortecimento:

● Låsna skruven på toppen av magneten – vri magneten – stram til skruven igen –

Girar a caixa de conexões à posição desejada:

Em equipamentos sem amortecimento:

● Soltar o parafuso na parte superior do corpo da solenoide – girar o corpo da solenoide – apertar novamente o parafuso –

Em equipamentos com amortecimento:

● Låsna skruven på toppen av magneten – vri magneten – stram til skruven igen –

Girar a caixa de conexões à posição desejada:

Em equipamentos sem amortecimento:

● Soltar o parafuso na parte superior do corpo da solenoide – girar o corpo da solenoide – apertar novamente o parafuso –

Em equipamentos com amortecimento:

● Låsna skruven på toppen av magneten – vri magneten – stram til skruven igen –

Girar a caixa de conexões à posição desejada:

Em equipamentos sem amortecimento:

● Soltar o parafuso na parte superior do corpo da solenoide – girar o corpo da solenoide – apertar novamente o parafuso –

Em equipamentos com amortecimento:

● Låsna skruven på toppen av magneten – vri magneten – stram til skruven igen –

Girar a caixa de conexões à posição desejada:

Em equipamentos sem amortecimento:

● Soltar o parafuso na parte superior do corpo da solenoide – girar o corpo da solenoide – apertar novamente o parafuso –

Em equipamentos com amortecimento:

● Låsna skruven på toppen av magneten – vri magneten – stram til skruven igen –

Girar a caixa de conexões à posição desejada:

Em equipamentos sem amortecimento:

● Soltar o parafuso na parte superior do corpo da solenoide – girar o corpo da solenoide – apertar novamente o parafuso –

Em equipamentos com amortecimento:

● Låsna skruven på toppen av magneten – vri magneten – stram til skruven igen –

Girar a caixa de conexões à posição desejada:

Em equipamentos sem amortecimento:

● Soltar o parafuso na parte superior do corpo da solenoide – girar o corpo da solenoide – apertar novamente o parafuso –

Em equipamentos com amortecimento:

● Låsna skruven på toppen av magneten – vri magneten – stram til skruven igen –

Girar a caixa de conexões à posição desejada:

Em equipamentos sem amortecimento:

● Soltar o parafuso na parte superior do corpo da solenoide – girar o corpo da solenoide – apertar novamente o parafuso –

Em equipamentos com amortecimento:

● Låsna skruven på toppen av magneten – vri magneten – stram til skruven igen –

Girar a caixa de conexões à posição desejada:

Em equipamentos sem amortecimento:

● Soltar o parafuso na parte superior do corpo da solenoide – girar o corpo da solenoide – apertar novamente o parafuso –

Em equipamentos com amortecimento:

● Låsna skruven på toppen av magneten – vri magneten – stram til skruven igen –

Girar a caixa de conexões à posição desejada:

Em equipamentos sem amortecimento:

● Soltar o parafuso na parte superior do corpo da solenoide – girar o corpo da solenoide – apertar novamente o parafuso –

Em equipamentos com amortecimento:

● Låsna skruven på toppen av magneten – vri magneten – stram til skruven igen –

Girar a caixa de conexões à posição desejada:

Em equipamentos sem amortecimento:

● Soltar o parafuso na parte superior do corpo da solenoide – girar o corpo da solenoide – apertar novamente o parafuso –

Em equipamentos com amortecimento:

● Låsna skruven på toppen av magneten – vri magneten – stram til skruven igen –

Girar a caixa de conexões à posição desejada:

Em equipamentos sem amortecimento:

● Soltar o parafuso na parte superior do corpo da solenoide – girar o corpo da solenoide – apertar novamente o parafuso –

Em equipamentos com amortecimento:

● Låsna skruven på toppen av magneten – vri magneten – stram til skruven igen –

Girar a caixa de conexões à posição desejada:

Em equipamentos sem amortecimento:

● Soltar o parafuso na parte superior do corpo da solenoide – girar o corpo da solenoide – apertar novamente o parafuso –

Em equipamentos com amortecimento:

● Låsna skruven på toppen av magneten – vri magneten – stram til skruven igen –

Girar a caixa de conexões à posição desejada:


Em equipamentos sem amortecimento:

● Soltar o parafuso na parte superior do corpo da solenoide – girar o corpo da solenoide – apertar novamente o parafuso –

Em equipamentos com amortecimento:

Bei Geräten mit Dämpfung:

- Der Magnetkörper ist schwergängig drehbar –
- Steckdose abnehmen, Schraube herausdrehen –
- Buchseinsatz herausdrücken –
- Anschlusskabel Ø 8 bis 10 mm durch die Pg-Verschraubung führen und an die Klemmen anschließen: L (-) an die Klemme 2, N (+) an die Klemme 1, Schutzleiter an die Klemme \oplus .



- Buchseinsatz eindrücken – kann auch nach beiden Seiten um 90° versetzt eingedrückt werden –
- Pg-Durchführung verschrauben –
- Steckdose auf den Steckkontakt aufsetzen und festschrauben.

Der Magnetkörper wird beim Betrieb warm – je nach Umgebungstemperatur und Spannung bis zu 90 °C.

Ved apparater med dæmpning:

- Magnetelementet lader sig vanskligt dreje –
- Tag stikdåsen af, drej skruen ud –
- Tryk ut hylsinsatsen ud –
- Før tilslutningskablet Ø 8 til 10 mm gennem Pg-forskruning og tilslut det til klemmerne: L (-) til klemme 2, N (+) til klemme 1, beskyttelsesleder til klemme \oplus .
- Tryk bøsningsindsatsen ind – den kan også trykkes ind 90° forskudt til begge sider –
- Luk Pg-åbningen –
- Sæt stikdåsen på stikkontakten og skru den fast.

Magnetelementet bliver varmt under driften – afhængigt af omgivelsestemperatur og spænding op til 90 °C.

Apparater med dämpning:

- Magnetene är svår att vrida –
- Ta av uttaget, skrua ut skruen –
- Tryck ut bössingenheten –
- För in anslutningskablen Ø 8 – 10 mm genom Pg-förskruning och anslut den på klämmorna. L (-) till klämme 2, N (+) till klämme 1, skyddsledaren på klämma \oplus .
- Tryck in hylsinsatsen – kan även tryckas in från båda sidorna med 90° förskjutning –
- Skruva ihop Pg-förskruning –
- Stick stikkontakten i uttaget och skrua fast den.

Under drift blir magneten varm – upp till 90 °C, beroende på omgivelsestemperatur och spänning.

Apparater med dämpning:

- Det går tregt å vri magneten –
- Ta av stikkontakten, ta ut skruen –
- Trykk ut bøssingenheten –
- Før forbindelseskabelen Ø 8 til 10 mm gjennom Pg og fest den på klemmene: L (-) på klämme 2, N (+) på klämme 1, Jordledning på klämma \oplus .
- Trykk inn hylsinsatsen – denne kan også vises 90° til begge sider og trykkes inn –
- Skru fast Pg –
- Stick stikkontakten på pluggen og skru forbindelsen fast.

Magneten varmes opp i drift – inntil 90 °C, avhengig av omgivelsestemperatur og spenning.

Em equipamentos com amortecimento:

- O corpo da solenoide se deixa girar com dificuldade –
- Remover a tomada, desparafusar o parafuso –
- Pressionar a bucha para fora –
- Passar o cabo de conexão Ø 8 até 10 mm pela rosca Pg e conectar nos terminais: L (-) no terminal 2, N (+) no terminal 1, fio-terra no terminal \oplus .
- Pressionar a bucha para dentro – também pode ser girada a 90° para ambos os lados –
- Aparafusar a união rosada Pg –
- Colocar a tomada sobre o contato do conector e aparafusar bem.

O corpo da solenoide esquenta durante o funcionamento – até 90°C dependendo da temperatura ambiente e da tensão.

Συσκευή με απόσβεση:


- Το ηλεκτρομαγνητικό σώμα περιστρέφεται δύσκολα.
- Αφαιρέστε το φίς, ξεβιδώστε τη βίδα.
- Πατήστε προς τα έξω το ένθετο της υποδοχής.
- Το καλώδιο ουνδεσης διαμέτρου 8 έως 10 mm να περαστεί από το θωρακισμένο βίδωμα και να συνδεθεί στους ακροδέκτες: L (-) στον ακροδέκτη 2, N (+) στον ακροδέκτη 1, γειωση στον ακροδέκτη \oplus .

- Πατήστε προς τα μέσα το ένθετο της υποδοχής που μπορεί να πατηθεί προς τα μέσα προς τις δύο πλευρές μετατοπισμένο κατά 90°.
- Πάτετε τη θωρακισμένη δέλευση.
- Περάστε και βιδώστε καλά το φίς στην επιφάνεια του βύσματος.

Το ηλεκτρομαγνητικό σώμα θερμαίνεται κατά τη λειτουργία μέχρι στους 90 °C ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την τάση.

Volumenstrom einstellen

- Abdeckkappe abschrauben –
- Vmax. einstellen:
- Innensechskantschraube lösen.
- 1 = Sechskantmutter verdrehen: nach links kleiner, nach rechts größer.
- Vmin. einstellen:
- 2 = Sechskantmutter verstehen: nach links kleiner, nach rechts größer.
- Innensechskantschraube festziehen.



Indstilling af volumenstrømmen

- Skru dækhaetten af –
- Indstil Vmax:
- Unbrakoskruen løsnes.
- 1 = Drej sekskantmotrikken: mod venstre mindre, mod højre større.
- Indstil Vmin.:
- 2 = Drej sekskantmotrikken: mod venstre mindre, mod højre større.
- Stram unbrakoskruen.

Inställning av volymströmmen

- Skruva av locket –
- Innställning av Vmax:
- Lossa insexskrullen.
- 1 = vrid sekskantmuttern: åt vänster = mindre och åt höger = större.
- Innställning av Vmin:
- 2 = vrid sekskantmuttern: åt vänster = mindre och åt höger = större.
- Dra åt insexskrullen igen.

Innstilling av volumstrømmen

- Skru av dekset –
- Innstill V maks:
- Løsne innvendige sekskant-skruen.
- 1 = girar a porca sextavada: para a esquerda = vazão menor, para a direita = vazão maior
- Ajustar a V min.:
- 2 = girar a porca sextavada: para a esquerda = vazão menor, para a direita = vazão maior
- Apertar bem o parafuso Allen.



Ajustar a vazão

- Desparafusar a capa da tampa –
- Ajustar a V máx.:
- Soltar o parafuso Allen.
- 1 = girar a porca sextavada: para a esquerda = vazão menor, para a direita = vazão maior
- Ajustar a V min.:
- 2 = girar a porca sextavada: para a esquerda = vazão menor, para a direita = vazão maior

Ρύθμιση Ροής

- Ξεβιδώστε το καπάκι.
- Ρύθμιση Vmax.:
- Ξεβιδώστε τη βίδα τύπου Άλεν.
- 1 = περιστροφή του εξαγωνικού παξιμαδίου: προς τα αριστερά μικρότερη ροή, προς τα δεξιά μεγαλύτερη ροή.
- 2 = περιστροφή του εξαγωνικού παξιμαδίου: προς τα αριστερά μικρότερη ροή, προς τα δεξιά μεγαλύτερη ροή.
- Ρύθμιση Vmin.:
- 2 = περιστροφή του εξαγωνικού παξιμαδίου: προς τα αριστερά μικρότερη ροή, προς τα δεξιά μεγαλύτερη ροή.
- Σφίξτε πάλι τη βίδα τύπου Άλεν.

Die Schlupfmenge (Restmenge) bei geschlossener Klappe zeigt das Diagramm.



Diagrammet viser lækmængden (restmængden) med lukket spjæld.

- I stedet for at indstille V min. med
2 = sekskantmotrikken, kan man også fastlægge den minimale belastning oven bestämmas via extern bypass eller hål i spjället.

Diagrammet visar restmängden vid stängd ventil.

- I stället för att inställa V min med
2 = sekskantmuttern, kan liten belastning även bestämmas via extern bypass eller hål i spjället.

Lekk-mengden (restmengden) når spjälventilen är stängt visas i diagrammet.

- I stedet for å innstille V min. med
2 = sekskantmutter, kan lavlasten også innstilles over en eksternt bypass eller borehull i spjället.

O diagrama mostra a quantidade de lecagem (quantidade restante) com a borboleta fechada.

- Em vez do ajuste da V mín. com a
2 = porca sextavada, a vazão mímina também pode ser determinada através do bypass externo ou através da perfuração na borboleta.

To διάγραμμα δείχνει την εσωτερική διαρροή με κλειστή την πεταλούδα.

- Αντί της ρύθμισης Vmin. με
2 = εξαγωνική παξιμάδι μπορεί η χαμηλή φλόγα να ρυθμιστεί και μέσω εξωτερικής παράκαμψης ή οπτική στο δίσκο πεταλούδας.


Luft-Magnetklappen sind wartungsfrei

Je nach Verschmutzung der Luft kann eine Reinigung der Klappenscheibe nötig sein.

Datentabelle

Die elektrische Leistung des Gerätes ist beim Einschalten und beim Dauerbetrieb gleich.

	DN	V Δp = 1 mbar	V Δp = 2,5 mbar	P V Air	P 240 V 24 V Air
Stromaufnahme I	= Eigenverbrauch VA Spannung V				
K 40/32	32	17	26	73	86
K 40	40	36	65	73	86
K 50/32	32	17	26	73	86
K 50	50	71	120	73	86
K 65/40	40	25	40	73	86
K 65	65	135	210	73	86
K 80/50	50	46	74	73	86
K 80	80	260	400	73	86
K 100/65	65	100	160	74	88
K 100	100	500	780	74	88



Magnetkörper wechseln Magnetklappe mit Dämpfung

- 1 = Drei verlackte Schrauben herausdrehen –
- Gerät elektrisch einschalten: Das Dämpfungsgehäuse springt etwa einen Zentimeter nach oben –
- Dämpfungsgehäuse mit einer leichten seitlichen Bewegung abnehmen –
- 2 = Klemmblech seitlich herausdrücken –
- 3 = Federscheibe abnehmen –
- Magnetkörper nach oben abziehen –
- Neuen Magnetkörper aufsetzen –
- Federscheibe aufliegen – wie im Bild – nicht umgekehrt –
- Klemmblech stramm eindrücken –
- Dämpfungsgehäuse aufsetzen – Spindel in die Kugel einhängen –
- Gerät elektrisch abschalten –
- Dämpfungsgehäuse aufdrücken – Ausnahmen über Klemmblech – etwas drehen, damit die Sechskante ineinander greifen – und leicht andrücken –
- Schlitzschraube in das Loch mit der Bezeichnung „V-Start“ einsetzen – die beiden Innensechskantschrauben in die beiden übrigen Löcher – und alle drei mit dem Klemmblech fest verschrauben –
- Innensechskantschrauben mit Lack sichern.

Luft-magnetspjæld er vedligeholdelsesfri

Alt efter luftens tilsmudsning kan det være nødvendigt at rense spjældskiven.

Luftmagnetventiler är underhållsfria

Beroende på luftförening kan det vara nödvändigt att rengöra ventilen.

Luftmagnet-spjeldventilene er vedlikeholdsfree

Avhengig av hvor tilsmusset luften er kan det bli nødvendig å rengjøre spjeldskiven.

As válvulas solenóides de borboleta para ar são livres de manutenção

Dependendo da poluição do ar, poderá ser necessário limpar o disco da borboleta.

Η ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες πεταλούδας για αέρα δε χρειάζονται συντήρηση.

Ανάλογα με τη ρύπανση του αέρα μπορεί να χρειάζεται καθάρισμα του δίσκου.

Datababel

Apparatenes elektriske effekt er ens ved indkobling og ved kontinuerlig drift.

Datatabell

Apparatenes elektriske effekt är både vid tillkoppling och kontinuerlig drift densamma.

Datatabell

Apparatenes elektriske effekt er den samme ved oppstart og ved permanent drift.

Tabela de dados

A potência elétrica do equipamento é a mesma ao ser ligado ou em operação contínua.

Πίνακας Στοιχείων

Η ηλεκτρική ισχύς της συσκευής είναι ίσια όμοια κατά τη θέση της συσκευής σε λειτουργία και κατά τη διαρκή λειτουργία.

Λήψη ρεύματος I = Ιδιοκατανάλωση VA
Τάση V

p_e max. σε όλες τις συσκευές: 130 mbar

Ενεργοποιητής M 5 στα κελύφη βαλβίδας πεταλούδας K 40/32 έως K 80

Ενεργοποιητής M 6 στα κελύφη βαλβίδας πεταλούδας K 100/65 και K 100

Optaget strøm I = Egetforbrug VA
Spænding V

Strömförbrukning I = Egenförbrukning VA
Spänning V

Ström-optakt I = eget forbruk VA
spennin V

Consumo de corrente I = consumo próprio VA
tensão V

p_e max. ved alle apparater:

p_e max hos alla apparater 130 mbar

p_e maks. for alle apparater:

p_e máx. em todos os equipamentos:

130 mbar

Ställare M 5 vid vridspjäljen K 40/32 till K 80.

Aktuator M 5 for spjeldventil-husene K 40/32 til K 80

Atuador M 5 nos corpos das borboletas K 40/32 até K 80

Drev M 5 ved spjeldhusene K 40/32 til K 80.

Ställare M 6 vid vridspjäljen K 100/65 och K 100.

Aktuator M 6 for spjeldventil-husene K 100/65 og K 100

Atuador M 6 nos corpos das borboletas K 100/65 e K 100

Udskiftning af magnetelement Magnetspjæld med dæmpning

- 1 = Drej de tre lakerede skruer ud –
- Tænd elektrisk for apparatet: Dæmpningshuset springer ca. en centimeter opad –
- Tag dæmpningshuset af med en let bevægelse til siden –
- 2 = Tryk klempladen ud til siden –
- 3 = Tag fjederskiven af –
- Træk magnetspolen ud opad –
- Sæt den nye magnetspole på –
- Læg fjederskiven på – som på bildelet – ikke omvendt –
- Tryk klempladen stramt ind –
- Sæt dæmpningshuset på – indsæt spindlen i kuglen –
- Sluk elektrisk for apparatet –
- Tryk dæmpningshuset på med udskæringerne over klempladen – drej lidt, så sekskantene griber ind i hinanden og tryk det let på –
- Indsæt kærvskruen i hullet med betegnelsen "V-Start" – indsæt de to unbrakoskruer i de to øvrige huller – og dra åt alla skruerne ordentligt –
- Unbrakoskruerne skal sikres med lak.

Byte av magnetspole Magnetventil med dæmpning

- 1 = Vri ut de tre lakkerte skruene –
- Legg spennin på apparatet: Dæmpningshuset hoppar ca. en centimeter opp –
- Ta av dæmpningshuset idet det beveges litt til siden –
- 2 = Trykk ut klemmeplaten mot siden –
- 3 = Ta av fjærskiven –
- Dra magneten opp –
- Sätt på ny magnet –
- Lägg på fjäderbrickan enligt bildet – ej omvänt –
- Tryck i spännpalten –
- Sätt på dæmpningshuset – fäst spindeln på kulan –
- Koppla från apparaten –
- Tryck fast dæmpningshuset – urskärningarna över spännpalten – vrid något så att sexkanten griper – och tryck lätt –
- Sätt spärskruven i hålet med markeringen "V-Start" – de båda insekskruvarna i de båda övriga hålen – och dra åt alla skruerna ordentligt –
- Säkra insekskruarna med lack.

Skifte av magnet Magnetspjeld med dæmpning

- 1 = Vri ut de tre lakkerte skruene –
- Legg spennin på apparatet: Dæmpningshuset springer opp ca. en centimeter –
- Ta av dæmpningshuset idet det beveges litt til siden –
- 2 = Trykk ut klemmeplaten mot siden –
- 3 = Ta av fjærskiven –
- Trekk magneten opp og av –
- Sett på ny magnet –
- Legg på fjærskiven – som vist på bildet – ikke omvendt –
- Trykk klemplaten godt inn –
- Sett på dæmpningshuset – heng spindelen inn i kulen –
- Kople apparatet spenningsløst –
- Trykk på dæmpningshuset – vri utsparingene over klemmeplaten litt, slik at sekskantene griper inn i hverandre – og trykk det lett på –
- Sette slisseskruen inn i hullet som betegnes med "V-Start" – de to innvendige sekskantskruene settes inn i de to øvrige hullene – og alle tre skruene skrus godt sammen med klemmeplaten –
- Sikre de innvendige sekskantskruene med lakk.

Substituir o corpo da solenóide Borboleta da válvula com amortecimento


- 1 = Desparafusar três parafusos lacrados –
- Ligar a corrente elétrica no equipamento: o corpo de amortecimento pula aprox. um centímetro para cima –
- Remover o corpo de amortecimento, movendo-o levemente para a lateral –
- 2 = Retirar, pressionando lateralmente a chapa de fixação –
- 3 = Remover a arruela de pressão –
- Retirar o corpo da solenóide, puxando-o para cima –
- Montar o novo corpo da solenóide –
- Colocar a arruela de pressão – conforme indicado na figura – não na posição contrária –
- Apertar bem a chapa de fixação –
- Colocar o corpo de amortecimento – engatar o eixo na esfera –
- Desligar o equipamento do fornecimento elétrico –
- Pressionar o corpo de amortecimento – desbastar através da chapa de fixação – girar um pouco, para que os cantos sextavados agarrem um no outro, e apertar levemente –
- Inserir o parafuso com fenda no orifício com a designação "V-Start" – e os dois parafusos Allen nos dois furos restantes – parafusar bem todos os três com a chapa de fixação –
- Lacrar com tinta os parafusos Allen.

Αλλαγή Ηλεκτρομαγνητικού Σώματος Βαλβίδα Πεταλούδας με Απόσβεση

- 1 = Εξειδύστε τις 3 λακαρισμένες (σφραγισμένες) βίδες.
- Τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή: Το κάλυμμα απόσβεσης πηδά προς τα πάνω κατά ένα περίπου εκατοστό.
- Αφαιρέστε το κέλυφος με ελαφρά κίνηση προς τα πλευρά.
- 2 = πατήστε πλευρικά τη λαμαρίνα στη στερέωση προς τα ξέω.
- 3 = αφαιρέστε τη ροδέλα του ελατηρίου.
- Τραβήξτε το ηλεκτρομαγνητικό σώμα προς τα πάνω.
- Περάστε πάνω καινούργιο ηλεκτρομαγνητικό σώμα.
- Βάλτε πάνω τη ροδέλα του ελατηρίου, όπως δείχνει η εικόνα – όχι αντιστρόφως.
- Πατήστε πάνω τα μέσα ίσια τη λαμαρίνα στη στερέωση.
- Περάστε πάνω το κέλυφος απόσβεσης. Κρεμάστε τον άξονα στη σφράγιδα.
- Πάνω της τροφοδοσίας ρεύματος στη συσκευή.
- Περάστε πάνω το κάλυμμα απόσβεσης – τα διάκενα πάνω από τη λαμαρίνα στη στερέωση – να περιστραφεί λίγο για να μαγκώσουν μεταξύ τους τα εξάγωνα και να πιεστεί ελαφρά.
- Περάστε τη βίδα με εγκοπή στην οπή με το χαρακτηρισμό "V-Start", τις δύο βίδες τύπου Άλεν στις δύο άλλες οπές και αφίξετε καλά και τις τρεις με τη λαμαρίνα στη στερέωσης.
- Ασφαλίστε (σφραγίστε) τις βίδες τύπου Άλεν με λάκα.

Defekte Dämpfung austauschen

- 2 = Drei verlackte Schrauben herausdrehen –
- Gerät elektrisch einschalten: Das Dämpfungsgehäuse springt etwa einen Zentimeter nach oben –
- Dämpfungsgehäuse mit einer leichten seitlichen Bewegung abnehmen –
- Neues Dämpfungsgehäuse aufsetzen – Spindel in die Kugel einhängen –
- Gerät elektrisch abschalten –
- Dämpfungsgehäuse aufdrücken – Ausnahmungen über Klemmblech – etwas drehen, damit die Sechskante ineinandergreifen – und leicht andrücken –
- Schlitzschraube in das Loch mit der Bezeichnung „V-Start“ einsetzen – die beiden Innensechskantschrauben in die beiden übrigen Löcher – und alle drei mit dem Klemmblech fest verschrauben –
- Innensechskantschrauben mit Lack sichern.



Udskiftning af en defekt dæmpning

- 2 = Drej de tre lakerede skruer ud –
- Tænd elektrisk for apparatet: Dæmpningshuset springer ca. en centimeter opad –
- Tag dæmpningshuset af med en let bevægelse til siden –
- Sæt det nye dæmpningshus på – indsæt spindlen i kuglen –
- Sluk elektrisk for apparatet –
- Tryk dæmpningshuset på med udskæringerne over klempladen – drej lidt, så sekskanterne griber ind i hinanden og tryk det let på –
- Indsæt værkskruen i hullet med betegnelsen "V-Start" – indsæt de to unbrakoskruer i de to øvrige huller og skru alle tre fast på klempladen –
- Unbrakoskruerne skal sikres med lak.

Byte av defekt dämpning

- 2 = Skruv ut de tre lackmarkera-de skruvorna –
- Koppla till apparaten: Dämpningshuset hoppar ca 1 cm uppåt –
- Ta av dämpningshuset med en lått rörelse åt sidan –
- Sätt på de nya dämpningshuset och fast spindeln på kulan –
- Koppla från apparaten –
- Tryck fast dämpningshuset – ur-skärningarna över spännpalten – vrid något så, att sexkantene griper inn i hverandre – og trykk det lett på –
- Sätt spårskruven i hålet med markeringen "V-Start" – de båda insekskruvarna i de båda övriga hålen – och dra åt alla skruvarna ordentligt –
- Säkra insekskruvarna med lack.

Skifte av defekt dämpning

- 2 = Vri ut de tre lakkerte skruene –
- Legg spennin på apparatet: Dempingshuset springer opp ca. en centimeter –
- Ta av dempingshuset idet det beveges litt til siden –
- Sett på dempingshuset – heng spindelen inn i kulen –
- Kople apparatet spenningsløst –
- Trykk på dempingshuset – vri utsparingene over klemmeplaten litt, slik at sekskantene griper inn i hverandre – og trykk det lett på –
- Sette slisseskruen inn i hullet som betegnes med "V-Start" – de to innvendige sekskantskruene settes inn i de to øvrige hullene – og alle tre skruene skrus godt sammen med klemmeplaten –
- Sikre de innvendige sekskantskruene med lakk.

Substituindo o amortecedor danificado

- 2 = Desparafusar três parafusos lacrados –
- Ligar a corrente elétrica no equipamento: o corpo de amortecimento pula aprox. um centímetro para cima –
- Remover o corpo de amortecimento, movendo-o levemente para a lateral –
- Colocar o novo corpo de amortecimento – engatar o eixo na esfera –
- Desligar o equipamento do fornecimento elétrico –
- Pressionar o corpo de amortecimento – desbaste através da chapa de fixação – girar um pouco, para que os cantos sextavados agarrem um no outro e apertar levemente –
- Inserir o parafuso com fenda no orifício com a designação "V-Start" – e os dois parafusos Allen nos dois furos restantes – parafusar bem todos os três com a chapa de fixação –
- Lacrar com tinta os parafusos Allen.
- Peráste τη βίδα με εγκοπή στην οπή με το χαρακτηρισμό "V-Start", τις δύο βίδες τύπου Άλεν στις δύο άλλες οπές και σφίξτε καλά και τις τρεις με τη λαμαρίνα στερέωσης.
- Ασφαλίστε (σφραγίστε) τις βίδες τύπου Άλεν με λάκα.

Αλλαγή Χαλασμένης Απόσβεσης

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Niederlassung/Vertretung. Die Adresse erfahren Sie im Internet oder bei der G. Kromschröder AG, Osnabrück

Zentrale Kundendienst-Einsatz-Leitung weltweit:
G. Kromschröder AG, Osnabrück
Tel. +49 (0) 5 41/12 14-3 65
Tel. +49 (0) 5 41/12 14-4 99
Fax +49 (0) 5 41/12 14-5 47

Ret til tekniske ændringer, som tjenner fremskridtet, forbeholdes.

Hvis De har tekniske spørgsmål, bedes De henvende dem til det agentur/den filial, som er ansvarlig for Dem. Adressen finder De på internet eller hos G. Kromschröder AG, Osnabrück.

Rätt till tekniska ändringar förbehållas.

Vid tekniska frågor, kontakta närmaste filial/representant. Adressen erhålls på Internet eller hos G. Kromschröder AG i Osnabrück.

Vi forbeholder oss retten til tekniske forandringer grunnet fremskritt.

Ta kontakt med forhandleren der som du har tekniske spørsmål. Adressene finnes på internett eller du får den hos G. Kromschröder AG, Osnabrück.

Reservamo-nos os direitos de introduzir modificações devidas ao progresso técnico.

Εκφράζουμε τις επιφυλάξεις για αλλαγές που υπηρετούν την τεχνική πρόοδο.

Περαιτέρω υποστήριξη έχετε από το/την αρμόδιο/αρμόδια για σας υποκατάστημα/αντιπροσωπεία, η διεύθυνση του/της οποίου/οποίας υπάρχει στο Internet ή μπορείτε να την πληροφορηθείτε από την G. Kromschröder AG, Osnabrück.