

## Návod k provozu

### Membránové plynometry BK-G1,6 až BK-G25



## Obsah

<b>Membránové plynometry</b>	
<b>BK-G1,6 až BK-G25</b>	<b>1</b>
<b>Obsah</b>	<b>1</b>
<b>Bezpečnost</b>	<b>1</b>
<b>Kontrola použití</b>	<b>2</b>
Membránové plynometry BK-G1,6 až 25	2
BK s integrovaným ventilem	2
Typový klíč	2
Označení dílu	2
Typový štítek / číselník	2
Označení EX	3
<b>Instalace</b>	<b>4</b>
<b>Místo k měření teploty</b>	<b>5</b>
<b>Odběrné místo tlaku na tělese (volitelně)</b>	<b>5</b>
Napojení tlakové trubičky na odběrné místo tlaku	5
<b>Odběrné místo tlaku na výstupním hrdle (volitelně)</b>	<b>6</b>
Otevření odběrného místa tlaku	6
Uzavření odběrného místa tlaku	6
<b>Kontrola těsnosti</b>	<b>6</b>
<b>Spuštění do provozu</b>	<b>7</b>
<b>Údržba / demontáž</b>	<b>8</b>
<b>Příslušenství</b>	<b>8</b>
<b>Technické údaje</b>	<b>9</b>
<b>Prohlášení o shodě</b>	<b>10</b>
ATEX legenda	13
<b>Logistika</b>	<b>13</b>
<b>Kontakt</b>	<b>14</b>

## Bezpečnost

### Pročíst a dobře odložit



Pročtěte si tento návod pečlivě před montáží a spuštěním do provozu. Po montáži předejte tento návod provozovateli. Tento přístroj musí být instalován a spuštěn do provozu podle platných předpisů a norem. Tento návod naleznete i na internetové stránce [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com).

### Vysvětlení značek

- , ■, ■, ■ ... = pracovní krok
- ▷ = upozornění

### Ručení

Za škody vzniklé nedodržením návodu nebo účelu neodpovídajícím použitím neprobíráme žádné ručení.

### Bezpečnostní upozornění

Relevantní bezpečnostní informace jsou v návodu označeny následovně:

#### ⚠ NEBEZPEČÍ

Upozorňuje na životu nebezpečné situace.

#### ⚠ VÝSTRAHA

Upozorňuje na možné ohrožení života nebo zranění.

#### ! POZOR

Upozorňuje na možné věcné škody.

Všechny práce smí provést jen odborný a kvalifikovaný personál pro plyn. Práce na elektrických zařízeních smí provést jen kvalifikovaný elektroinstalatér.

### Prestavba, náhradní díly

Jakékoli technické změny jsou zakázány. Používejte jen originální náhradní díly.

## Změny k edici 08.23

Změněny byly následující kapitoly:

- Kontrola použití
- Technické údaje
- Prohlášení o shodě

## Kontrola použití

### Membránové plynometry BK-G1,6 až 25

Domovní nebo průmyslové membránové plynometry BK jsou určeny k zaznamenávání hodnot spotřeby dle uvedených plynů:

- a) pro měření, která podléhají kontrole podle zákona:
  - plyny první až třetí skupiny plynů podle EN 437:2021 nebo pracovního listu DVGW G260
  - směsi vodíku a zemního plynu
  - vodík (pracovní list DVGW G260 (09.2021), 5. skupina plynů)
- b) pro interní měření, která nepodléhají kontrole podle zákona: dusík, vzduch, inertní plyny

Plynometry jsou koncipovány pro použití v atmosférickém vzduchu. Při použití v jiných podmínkách kontaktujte prosím výrobce (viz také strana 4 (Instalace)).

### BK s integrovaným ventilem

Nehodí se pro silně znečištěné plyny, např. svítiplyn.

### Zona s nebezpečím výbuchu

Membránové plynometry s označením CE a ☒ (viz nálepku nebo popis na počítadle) jsou použitelné v prostředí s nebezpečím výbuchu, viz strana 10 (Prohlášení o shodě).


- > Při použití plynometrů v Ex-zónách dodržujte příslušné označení Ex, viz stranu 9 (Technické údaje).

Funkce plynometrů je zaručena jen v rozsahu uvedených provozních podmínek, viz strana 9 (Technické údaje). Jakékoli jiné použití neplatí jako použití odpovídající účelu.

### Typový klíč

kód	popis
<b>BK-G</b>	membránový plynometr
<b>1,6</b>	průtok 0,016–2,5 m <sup>3</sup> /h
<b>2,5</b>	0,025–4 m <sup>3</sup> /h
<b>4</b>	0,04–6 m <sup>3</sup> /h
<b>6</b>	0,06–10 m <sup>3</sup> /h
<b>10</b>	0,1–16 m <sup>3</sup> /h
<b>16</b>	0,16–25 m <sup>3</sup> /h
<b>25</b>	0,25–40 m <sup>3</sup> /h
<b>M</b>	mechanické počítadlo
<b>C</b>	mechanické počítadlo Chekker
<b>A</b>	počítadlo Absolut ENCODER
<b>E</b>	elektronické počítadlo
<b>T</b>	kompenzace teploty:
<b>Te</b>	mechanická
<b>TB</b>	elektronická
<b>TeB</b>	mechanicko-elektronická kompenzace teploty a korekce tlaku
	elektronická kompenzace teploty a korekce tlaku

### Označení dílů



- 1** membránový plynometr BK
- 2** počítadlo s číselníkem
- 3** připojovací hrdlo
- 4** odběrné místo tlaku podle BS4161 (volitelně)
- 5** ochranné kryty
- 6** 2 x teplotní jímkы (volitelně)
- 7** hrdlo k měření tlaku s plombovacím uzávěrem (volitelné)

### Typový štítek / číselník

Při dotazech prosíme pokázdé uvést:

- > Výrobní číslo **S/N** výrobce se nachází dole na typovém štítku.
- > Identifikační číslo zákazníka je uvedeno přímo na čárovém kódu.
- > Ukázaný objem:
  - V: objem v měrném stavu
  - V<sub>tb</sub>: objem přepočítaný na základní teplotu t<sub>b</sub>
  - V<sub>b</sub>: přepočítaný objem (tlak a teplota)

### Všeobecné informace:

Označení shody (příklad)

- **CE M24 0102**

**M24**: metrologické označení a rok (RR)


0102: číslo označeného subjektu (zde PTB)

- > Může být uvedeno více než jedno číslo označeného nebo schváleného subjektu.
- > Firma Elster označuje plynometry pro Velkou Británii a Severní Irsko označením CE v souladu s platnými předpisy.
- > Následující obrázky jsou uvedeny pouze jako příklad.


### BK-G...M...




### BK-G...A... s Absolut ENCODER počítadlem




## BK-G...ETe s počítadlem EI5.02, EI5.14, EI5.15



## BK-G...E, BK-G...ETe s počítadlem EI6



## BK-G...E, BK-G...ETe s počítadlem EI7



## BK-G...E...

Následující údaje nemusí být nutně uvedeny na typovém štítku / číselníku, ale dají se vyvolutat v menu:

- specifikovaná střední teplota  $t_{sp}$  (jen pro plynometry s kompenzací teploty),
- EN 1359 registrační číslo (pokud existuje),
- verze firmware.
- > Pro elektronická počítadla existuje více variant. Identifikaci EI.x.x varianta počítadla naleznete na typovém štítku popř. na krytu počítadla vedle výrobního čísla S/N.



15 AT

Další informace najdete v doplňujících provozních návodech vždy pro konkrétní variantu počítadla.

## Membránový plynometr s integrovaným ventilem




Varinty ventilů:

Ve = dvojčinný ventil s elektronickou kontrolou průtoku (s elektronickým počítadlem EI)

## Označení EX

BK-G...M, BK-G...C, BK-G...MT, BK-G...CT

## Přístroje kategorie 1



Použití:

Kategorie interní: 3 (zóna 2), externí: 1 (zóna 0).

Druh atmosféry: plyny, páry nebo výparы.

Teplota okolí a plynu ATEX zón dle popisu na štítku.

## Přístroje kategorie 2




Použití:

Kategorie interní: žádné, externí: 2 (zóna 1).

Druh atmosféry: plyny, páry nebo výparы.


## BK-G...E, BK-G...ETe s EI7



Použití:

Kategorie interní: 3 (zóna 2), externí: 1 (zóna 0).  
Druh atmosféry: plyny, páry nebo výparы.  
Teplota okolí a plynu ATEX zón dle popisu na štítku.

## BK-G...ETe s EI6



Použití:

Kategorie interní: žádné, externí: 3 (zóna 2).  
Druh atmosféry: plyny, páry nebo výparы.

## Instalace

### ⚠️ VÝSTRAHA

Dodržujte následující pokyny, aby se při montáži a během provozu předešlo zranění osob anebo poškození plynometru:

- Dodržujte max. přípustný provozní tlak  $p_{max}$  a měřicí rozsah  $Q_{max}$ , viz strana 2 (Typový štítek / číselník).
- Dodržujte přípustnou teplotu okolí  $t_m$  a teplotu plynu  $t_g$ , viz strana 2 (Typový štítek / číselník) nebo strana 9 (Technické údaje).
- Plynometry jsou certifikované s ohledem na mechanické prostředí podle třídy M1 směrnice 2014/32/EU. Plynometry nesmí být při provozu vystaveny žádným dlouhodobým vibracím, které mohou například vytvářet v blízkosti se nacházející stroje. V případě pochybností se musí plynometry technicky ochránit proti vibracím. Pro provedení plynometrů BK...A a BK...E navíc platí třída E2 pro elektromagnetické prostředí.
- Nebezpečí chemických reakcí mezi jednotlivými díly plynometru a existujícími chemickými látkami v jeho okolí se musí vyjasnit mezi výrobcem a provozovatelem plynometru a tímto se jim musí předejít.
- Při instalaci membránových plynometrů BK s integrovaným ventilem dbát na to, aby se do plynometru, tedy ani do ventilu nedostaly žádné částičky nečistot.
- Žlutý plombovací uzávěr zabezpečuje odběrné místo tlaku na plynometru. Smí být otevřen jen kvůli napojení vedení k měření tlaku.
- Použijte těsnění ze schválených materiálů. Doporučujeme těsnění z elastomerů nebo bez azbestová plochá těsnění firmy Elster.
- Těsnění použít jen jednou.
- Pro plynometry odolné proti vysokým teplotám použijte pouze těsnění schválená na tyto teploty.
- ▷ Odolnost proti vysokým teplotám se zkouší výhradně podle normy EN 1359 při tlaku 100 mbar, i když je uveden vyšší provozní tlak  $p_{max}$ .
- Při instalaci a provozu zohlednit platné národní předpisy a směrnice dodavatele plynu. Pro Německo platí platný pracovní list DVGW G600 (DVGW-TRGI).
- Vyvarujte se pnutí a škodám na přístroji! Plynometry musí být instalované bez jakéhokoliv pnutí, zejména ve vertikální poloze na připojovacích hrdelech. Při použití přídavných držáků se musí zabezpečit, aby na plynometr neúčinkovaly žádné postranní síly. Těmito se dá předejít např. ohebným, flexibilním provedením připojení.

## Plynoměry s označením ☷

- Práce na plynometech a instalace plynometů, které jsou označeny s ☷ a jsou nainstalovány v zóně s nebezpečím výbuchu, smí provádět jen osoby s odpovídající kvalifikací.
- Plynomety, které jsou označeny s ☷ a jsou nainstalovány v zóně s nebezpečím výbuchu musí být vhodně uzemněny, např. přes připojku plynometu na uzemněné potrubí. Instalace musí být provedena podle EN 60079-14.
- Plynomet s označením ☷ musí být chráněn proti padajícím předmětům.
- Elektrostatický náboj na nekovové skříni EI7 může způsobit požár. Z toho důvodu nesmí být přístroj instalován na místech, na nichž musí na takových površích nutně vznikat působením vnějších vlivů elektrostatický náboj. To platí především pro instalaci v zóně 0.


- ▷ Pokud je poškozena nebo odstraněna metrologická plomba nemůže být plynomet použit pro fakturační měření.
- ▷ Bude-li plynomet skladován nebo instalován venku, pak se musí chránit proti dešti. Může dojít ke kondenzaci vlhkosti.
- ▷ Plynometry s označením H3, se hodí i k instalaci do nechráněného venkovního prostředí.

### 1 Odstraňte ochranné kryty.


- ▷ Vertikální poloha instalace: připojovací hrdla směřují nahoru.
- ▷ Dodržte směr proudění plynu (podle šipky).
- ▷ Plynomet se nesmí dotýkat zdi nebo jiných předmětů.
- ▷ Ujistěte se, že máte dostatečný prostor k montáži.
- ▷ Ujistěte se, že bude vidět na počítač.
- ▷ Těsnící plochy na šroubeních musí být čisté a nesmí být poškozeny.
- ▷ Dbejte na správnou instalaci těsnění.

Plynomet s jednohrdlovou přípojkou:

- ▷ Těsnění musí být vystředěno nad vnitřní přípojkou.



- ▷ Při použití těsnění z elastomeru použijte vždy přitlačný kroužek (tvar A).
- ▷ Dbejte na polohu instalace přitlačného kroužku – zesíleným okrajem směrem nahoru.



- ▷ Poškozené přitlačné kroužky vyměňte vždy při výměně plynometu.

## Jednohrdlové a dvouhrdlové plynometry:


- ▷ K zajištění těsnosti šroubení a těsnění přípojek dodržujte výrobcem udané dotahovací momenty. Dotahovací momenty pro doporučená plochá těsnění ve spojení se šroubenimi podle DIN 3376-1 a 3376-2, viz [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com) → Elster-Instromet → Produkty → Gasmessgeräte → Balgengaszhäler → Ergänzung für Betriebsanleitung BK, Verschraubungen und Anzugsmomente für BK-G1,6 bis BK-G25 (D).

### 2 Instalujte plynomet bez prutů.

- ▷ Když bude nasazen snímač impulsů IN-Z6x ke snímání impulsů na plynometu s označením ☷ – viz katalogový list pro snímač impulsů IN-Z6x (D, GB) → [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com) → Elster-Instromet → Produkty → Gasmessgeräte → Balgengaszhäler → Impulsnehmer IN-Z6x a normu EN 60079-14 (prostředí s nebezpečím výbuchu).


## Místo k měření teploty

- ▷ Pro měření teploty plynu v tělese plynometru se mohou vložit snímače teploty do teplotních jímek.



- ▷ 3 Zajistěte snímače teploty upevňovacím šroubem.

## Odběrné místo tlaku na tělese (volitelně)




## Napojení tlakové trubičky na odběrné místo tlaku

### ⚠ VÝSTRAHA

Pro zabezpečení těsnosti plynometru:


- Hrdlo k měření tlaku nesmí být přetočeno, zahnuto nebo s ním nesmí být jinak manipulováno.
  - Při montáži jej pokaždé zajistěte odpovídajícím klíčem proti otočení.
- ▷ Bezpečnost funkce bude zaručena jen tehdy, když bude souhlasit spárování materiálů šroubení a tlakové trubičky.
  - ▷ Použijte jen přiložený řezný kroužek a nasazenou přesuvnou matici. Řezný kroužek je upevněn na plombovacím uzávěru.

- ▷ Při dodatečném objednání použijte originální Parker EO šroubení PSR/DPR.



▷ Použijte nerezovou bezešvou trubičku podle DIN EN 10305-4 (vnější průměr 6 mm, materiál E235 = 1.0308). U jiných materiálů použijte odpovídající adaptér a zohledněte Parker/EO-doporučení.

▷ Trubičku instalujte bez puntí.



**8** Přesuvnou matici zašroubujte rukou až na doraz.  
▷ Konec trubky přitom pevně tlačte na doraz.

**9** Pozici přesuvné matice označte a utáhněte ji přibližně o  $1\frac{1}{2}$  otáčky závitu.



▷ Při opakované montáži bude přesuvná matice utažena do původní polohy a pak dotažená o dalších cca  $30^\circ$ .

**10** Po dokončení montáže a kontrole těsnosti, viz strana 6 (Kontrola těsnosti), zabezpečte odběrné místo tlaku plombovacím uzávěrem a plombou proti vnějšímu zásahu.

## Odběrné místo tlaku na výstupním hrdle (volitelně)

Hrdlo k měření tlaku podle BS4161



- ▷ K povolení / utažení šroubu odběrného místa tlaku použijte klíč o velikosti 10 mm.
- ▷ Měrné hrdlo je zajištěno proti protáčení.

### Otevření odběrného místa tlaku

**1** Šroub měrného hrdla zcela vyšroubujte.

▷ Plynová přípojka je otevřena.

### Uzavření odběrného místa tlaku

**1** Zašroubujte šroub rukou až na doraz.

**2** Utáhněte šroub s dotahovacím momentem 3 Nm + 0,5 Nm.

**3** Proveďte kontrolu těsnosti, viz strana 6 (Kontrola těsnosti).

### ⚠️ VÝSTRAHA

Uvolní-li se měrné hrdlo bez přičiny, pak je plynometr poškozený a musí se vyměnit.



## Kontrola těsnosti

▷ Bylo-li potrubí přezkoušené vyšším kontrolním tlakem, než je max. přípustný provozní tlak plynometru  $p_{max}$ , pak zkонтrolujte těsnost potrubí před instalací plynometru. Jinak může dojít k poškození plynometru.



▷ Je-li v membránovém plynometru BK integrován ventil, viz strana 8 (Membránový plynometr BK s integrovaným ventilem), musí být tento pro kontrolu těsnosti otevřen.

▷ Plynoinstalace za plynometrem musí být po dobu kontroly těsnosti uzavřena.


**1** Pomalu natlakovat plynometr kontrolním tlakem.



▷ Byl-li membránový plynometr dodatečně propojen v místě měření tlaku, pak zkонтrolujte i toto napojení na těsnost.



- ▷ Bylo-li na plynometru otevřeno a znova uzavřeno měrné hrdlo podle BS4161, pak zkontrolujte i toto spojení na těsnost.



- 3** Po kontrole těsnosti pomalu snižte tlak v plynometru.
- 4** Byl-li membránový plynometr dodatečně propojen v místě na měření tlaku, pak zajistěte odběrné místo tlaku proti vnějšímu zásahu plombovacím uzávěrem a plombou.

## Spuštění do provozu

Po úspěšné kontrole těsnosti je plynometr provozuschopen.

- ▷ Pomalu otevřete kulový kohout.

### Rozhraní

Membránový plynometr BK je vybavený podle provedení počítadla různými rozhraními. V následujících případech se smí použít výhradně jen Elster - příslušenství:

- u přístrojů s označením
- když budou přes rozhraní přenášená data pro metrologické účely, které podléhají zákonné kontrole.
- ▷ Pro použití pro zákonné, metrologické účely musí být zabudované díly zapečetěné. Připuštěné příslušenství, viz stranu 8 (Příslušenství).

### BK-G...M s mechanickým počítadlem

Pro snímání impulsů může být připojen snímač impulsů IN-Z6x. Další informace k použití a k rozhraní – viz katalogový list pro snímač impulsů IN-Z6x → [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com) → Elster-Instromet → Produkty → Gasmessgeräte → Balgengaszähler → Impulsnehmer IN-Z6x.

## ⚠️ VÝSTRAHA

Pro plynometry s označením a vybavené se snímačem impulsů IN-Z6x platí následující bezpečnostní pokyny:

- Jen k napojení na jiskrově bezpečné obvody, viz stranu 9 (Technické údaje).
- Když bude jiskrově bezpečný obvod z bezpečnostního technického hlediska uzemněn, pak musí existovat v celé oblasti zařízení jiskrově bezpečné vyrovnání potenciálů.
- Při instalaci snímače impulsů se musí zohlednit EN 60079-14.
- Pokud jsou připojeny dva jiskrově bezpečné obvody (typy IN-Z61, IN-Z63) nebo tři jiskrově bezpečné obvody (IN-Z64), jsou takové obvody z důvodu bezpečnosti galvanicky propojeny; je třeba vzít v úvahu normu EN 60079-14.
- Jiskrově bezpečné obvody snímačů impulsů IN-Z61 a IN-Z64 jsou při napětí elektrických obvodů > 10 V brány jako uzemněny, když jsou tělesa zástrčkových spojení spojená se zemním potenciálem.
- Jiskrově bezpečné obvody snímačů impulsů IN-Z61, IN-Z62 a IN-Z65 se rozumí jako neuzemněny.

### BK-G...A s Absolut ENCODER AE3, AE5 a komunikačním modulem ACM

Je-li membránový plynometr BK-G...A vybaven komunikačním modulem ACM, pak naleznete další informace ...

- pro spuštění do provozu v provozním návodu komunikačního modulu ACM M-BUS WIRE nebo ACM SCR+ WIRE... (D/GB/SK/NL) → [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com) → Elster-Instromet → Produkty → Smart Metering → ACM: Kommunikationsmodule.
- k protokolům v odpovídajících dokumentech pod → [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com) → Elster-Instromet → Produkty → Smart Metering → AE: Protokollvarianten.

### BK-G...E, BK-G...ETe(B) s elektronickým počítadlem

Pro další spuštění do provozu membránových plynometrů s elektronickým počítadlem – viz provozní návody patřičných elektronických počítadel → [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com) → Elster-Instromet → Produkty → Smart Metering → Elektronisches Zählwerk.

## BK-G... s RFID pasivním transpondérem

### ⚠️ VÝSTRAHA

Pro plynoměry, které jsou označeny s  a vybaveny RFID pasivním transpondérem platí následující podmínky:

- Podle normy EN 60079-14 nesmí být používány v prostředí s vysokými elektromagnetickými poli s efektivní hodnotou větší než 1 A/m nebo 3 V/m.
- Ke čtení potřebné RFID čtecí přístroje musí být samostatně certifikovány pro příslušnou EX-oblast nebo mohou být používány jen mimo EX-oblast.
- Vysílač výkon RFID čtecích přístrojů nesmí překročit maximální hodnoty specifikované v EN 60079-14.

### Membránový plynometr BK s integrovaným ventilem

Je-li membránový plynometr BK vybaven integrovaným ventilem, označením viz strana 3 (Membránový plynometr s integrovaným ventilem), pak se dá uzavřít či otevřít přívod plynu dálkově.

Když nebude jinak dohodnuto, dodává se ventil standardně v otevřeném stavu.

### ⚠️ VÝSTRAHA

- Za bezpečné dálkové uzavření a znovuspustění membránového plynometru do provozu je odpovědný provozovatel sítě.
  - Integrovaný ventil nepřejímá funkci bezpečnostního uzavírajícího ventilu.
- ▷ Membránový plynometr BK s ventilem může být dodán, bez ovládacího nadřízeného elektronického systému, který je instalován třetí stranou. V takovém případě si musíte obstarat a dodržovat technické údaje k rozhraní řízení od Elster GmbH.
- ▷ Za vytvoření předpokladů bezpečného provozu ventilu je odpovědný výrobce nadřízeného elektronického systému. Pokyny ke spuštění do provozu a k obsluze najdete v provozním návodu ovládacího nadřízeného elektronického systému.

### ... s variantou ventilu Ve

- ▷ Informace k funkci najdete v provozním návodu elektronického počítačadla. Technické údaje, viz strana 9 (Technické údaje).

## Údržba / demontáž

Plynoměry BK-G1,6 až 25 firmy Elster nevyžadují údržbu (omezení pro BK-G...E...).

- ▷ Při nasazení v provozu pro fakturační účely se musí dodatečně cejchování provádět podle národních norem.
- ▷ Je-li šroubení plynometru povoleno kvůli údržbě nebo dodatečným kontrolám, pak je nutné vyměnit těsnění.
- ▷ Po odmontování plynometru ihned nasadte na připojovací hrdla ochranné kryty, aby se zabránilo vniku nečistot.
- ▷ U plynometrů s elektronickými počítačadly (BK-G...E...) bude možná potřebná výměna baterií; viz „Provozní návod pro provozovatele a instalatéry“ odpovídajícího elektronického počítačadla.

### ⚠️ VÝSTRAHA

V plynometru se může nacházet zbytkové množství plynu. S ohledem na nebezpečí výbuchu se musí provést bezpečnostní opatření, např.:

- Po demontáži profouknout plynometr dostatečným množstvím inertního plynu.
- Pro přepravu plynometru se zbytkovým množstvím plynu použijte vozidlo s otevřenou nebo větranou ložnou plochou.
- Počítačadlo nesmí být v EX-zóně otevřena ani kvůli údržbě nebo opravě. Pro otevření servisního krytu na elektronickém počítaadle, např. kvůli výměně baterií, viz „Provozní návod pro provozovatele a instalatéry“ odpovídajícího elektronického počítačadla.
- Plynometry, které jsou používány v EX-zóně, se smí očistit jen vlnkým hadříkem, aby se předešlo jejich elektrostatickému nabítí.

## Příslušenství

Doporučujeme používat zásadně jen příslušenství společnosti Elster GmbH!

### Snímače impulsů konstrukční řady IN-Z6x

- ▷ i k použití na přístrojích s označením 

#### IN-Z61 (č. dílu 32319615)

Sada k dodatečnému zabudování s kabelem připojky – obj. č. 72910109

Sada k dodatečnému zabudování bez kabelu připojky – obj. č. 72910114

#### IN-Z62 (č. dílu 32319616)

Zásilka – obj. č. 32447303

#### IN-Z63 (č. dílu 32319617)

Sada k dodatečnému zabudování – obj. č. 72910110

Sada k dodatečnému zabudování s kabelovou zásuvkou – obj. č. 72910112

#### IN-Z64 (č. dílu 32319618)

Sada k dodatečnému zabudování – obj. č. 72910117

#### IN-Z65 (č. dílu 32319762)

Sada k dodatečnému zabudování – obj. č. 72910180

## **IN-Z68** č. dílů / obj. č. 32320278

Parametry rozhraní, viz stranu 9 (Technické údaje)  
 ▷ Snímače impulsů IN-Z6x jsou ohledně Ex-bezpečnosti zařazené jako jednoduché elektrické provozní prostředky a nemusí být proto označovány.

## **Komunikační moduly ACM pro AE3 až AE5**

pro AE3:

- ACM M-Bus WIRE (obj. č. 32906432)
  - ACM SCR+ WIRE (obj. č. 32906465)
  - ACM IZAR RADIO COMPAKT I-Key (obj. č. 04406012)
- pro AE3 a AE5:
- ACM 5.1 ECO Wire (obj. č. 32320346)
  - ACM 5.2 M-Bus Wire (obj. č. 32320347)
  - ACM 5.5 SCR Wire (obj. č. 32320348)

## **Komunikační moduly pro plynometry do prostředí s nebezpečím výbuchu**

Plynometry s označením se smí dodatečně vybavit jen s komunikačními moduly, které jsou certifikovány podle směrnice 2014/34/EU a mají odpovídající parametry rozhraní (viz strana 9 (Technické údaje)).

## **Technické údaje**

### **Membránový plynometr BK**

Druh plynu: zemní plyn, svítiplyn, propan a butan podle DIN EN 437:2003 plyny první až třetí skupiny (pracovní list DVGW G260).

Následující technické údaje najdete na typovém štítku / číselníku:

- max. přípustný provozní tlak  $p_{max}$
- měřicí rozsah:  $Q_{min} / Q_{max}$
- max. přípustný rozsah teplot okolo  $t_m$
- max. přípustný rozsah teplot plynu  $t_g^*$
- objem měrného prostoru V

Jen pro plynometry s komperzací teploty:

- základní teplota plynu  $t_b$
- specifikovaná střední teplota  $t_{sp}^{**}$

Jen pro membránové plynometry BK...ETeB:

- základní tlak  $p_b$
- předpokládaný (vstupní) tlak  $p_{sp}$

Další technické údaje:

- přechodový průtok  $Q_t = 0,1 \times Q_{max}$
- max. přípustný rozsah teplot skladování: -25 až +60 °C
- třída mechanického prostředí: M1
- třída elektromagnetického prostředí: E2
- odolnost proti vysokým teplotám: zkušební tlak 100 mbar (EN 1359), označení „T“
- ▷ Zkušební tlak a  $p_{max}$  se nemusejí shodovat.
- ▷ Dodržujte podmínky instalace! Viz strana 4 (Instalace).

Dodatečné pokyny:

- \* V rámci rozsahu teploty plynu leží chyba v měření ještě v rámci požadované meze chyby. Není-li na číselníku ustanovená žádná teplota plynu  $t_g$ , pak platí:  $t_g = t_m$ .
- \*\* Specifikovaná střední teplota  $t_{sp}$  není u plynometru řady BK-G...E... uvedena na číselníku, ale dílce se vyvolat v menu na displeji.

### **Membránový plynometr BK s odběrným mísťem tlaku**

Hrdlo k měření tlaku: 24°-šroubení řezacím kroužkem podle EN ISO 8434-1, L6 x M12 x 1,5-St.

### **Membránový plynometr BK do prostředí s nebezpečím výbuchu**

U plynometrů s označením a odpovídají kategorii 1 odpovídající jsou teplota okolo  $t_{amb}$  a teplota plynu  $t_{gas}$  omezeny na maximální teplotní rozsah od -20 °C do +55 °C. V tomto případě naleznete přípustné teploty na ATEX označení.

- ▷ Ex-zóny s vodíkem (H2) nebo směsí vodíku a zemního plynu (H2/NG):

H2: skupina výbušnosti IIC

H2/NG s 30 mol % H2: skupina výbušnosti IIB

Pro plynometry BK-G...M, BK-G...C, BK-G...MT, BK-G...CT se snímači impulsů IN-Z6x platí následující parametry:

### **IN-Z61, IN-Z62, IN-Z63, IN-Z64, IN-Z65:**

$U_i = 30$  V

$I_i = 50$  mA

$P_i = 250$  mW

$C_i, L_i$  zanedbatelně malé

### **IN-Z68:**

$U_i = 8$  V

$I_i = 10$  mA

$P_i = 250$  mW

$C_i, L_i$  zanedbatelně malé

### **Membránový plynometr BK s integrovaným ventilem Ve**

Doba otevírání včetně měření průtoku: < 2 min.

Doba otevírání a zavíjení cca 5 vt. (max. 15 vt.).

Max. provozní tlak pro provoz ventilu: 100 mbar.

- ▷ Provozní tlak plynometru může být popřípadě vyšší.

Ztrátový průtok (uzavřeno): max. 1 l/h do 100 mbar.

# Prohlášení o shodě

Všechna oskenovaná prohlášení o shodě – viz [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com) → Elster-Instomet

Membránový plynometr BK-G...M, BK-G...C, BK-G...MT, BK-G...CT (bez ATEX certifikace)

Honeywell



## EU - Konformitätserklärung

### EU prohlášení o shodě

<b>Produkt</b> Výrobek	Gaszähler / Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung Plynometr / Plynometr se zabudovanou kompenzací teploty			
<b>Typ, Ausführung</b> Typ, provedení	BK-G1,6 M – BK-G25 M	BK-G1,6 C – BK-G25 C	BK-G1,6 MT – BK-G25 MT	BK-G1,6 CT – BK-G25 CT
<b>Produkt-Kennzeichnung</b> Označení výrobku	M... 0102	DE-07-MI002-PTB001	/ DE-07-MI002-PTB002	
<b>EU-Richtlinien</b> EU směrnice	2014/32/EU – MID	2011/65/EU – RoHS	(mit IN-Z6... / s IN-Z6...)	
<b>Normen</b> Normy	EN 1359:1998 + A1:2006	EN 1359:2017		
<b>EU-Baumusterprüfung</b> EU přezkoušení vzoru typu	DE-07-MI002-PTB001, Rev.12 / DE-07-MI002-PTB002, Rev.12 (MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / příloha II modul B) Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Fyzikálně-technický spolkový institut (PTB) Notifizierte Stelle / Notifikovaná zkušebna 0102			
<b>Überwachungsverfahren</b> Dozorní metoda	2014/32/EU Anhang II, Modul D / 2014/32/EU příloha II, modul D Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Fyzikálně-technický spolkový institut (PTB) Notifizierte Stelle / Notifikovaná zkušebna 0102 Zertifikat / Certifikát: DE-M-AQ-PTB025			

#### Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

#### Prohlašujeme jako výrobce:

Odpovídající označené výrobky splňují požadavky uvedených směrnic a norm. Tyto souhlasí s přezkoušeným vzorkem typu. Výroba podléhá jmenované dozorní metodě.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – Podepsáno za a jménem: Elster GmbH

Lotte / Stará Turá, 2024-06-03

DocuSigned by:  
  
A0E1AE99DEEF417...

Michael Orme  
Leiter Entwicklung  
Director R&D

DocuSigned by:  
  
A8D0A259719245E...

Ulrich Clasemann

Geschäftsführer Standort Lotte  
Managing Director, Lotte site

DocuSigned by:  
  
A43088043FC04BA...

Milan Slavík  
Betriebsleiter Standort Stará Turá  
Plant Director, Stará Turá site

Elster GmbH, Strotheweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / NĚMECKO

Sitz / Registered Office: Steinern Str. 19-21, 55252 Mainz-Kastel DEUTSCHLAND / NĚMECKO

03252001 / DIS 1000330463-012-14 / ZSD

**Honeywell**
**EU - Konformitätserklärung**  
**EU prohlášení o shodě**

<b>Produkt</b> Výrobek	Gaszähler / Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung Plynometr / Plynometr se zabudovanou kompenzací teploty
<b>Typ, Ausführung</b> Typ, provedení	BK-G1,6 M – BK-G25 M      BK-G1,6 C – BK-G25 C BK-G1,6 MT – BK-G25 MT      BK-G1,6 CT – BK-G25 CT
<b>Produkt-Kennzeichnung</b> Označení výrobku	M... 0102  II -2 G Ex h IIB T5 DE-07-MI002-PTB001 / DE-07-MI002-PTB002
<b>EU-Richtlinien</b> EU směrnice	2014/32/EU – MID      2014/34/EU – ATEX      2011/65/EU – RoHS <sup>1</sup>
<b>Normen</b> Normy	EN 1359:1998 + A1:2006      EN ISO 80079-38:2016 EN 1359:2017      EN ISO 80079-37:2016 EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012
<b>EU-Baumusterprüfung</b> EU přezkoušení vzoru typu	DE-07-MI002-PTB001, Rev.12 / DE-07-MI002-PTB002, Rev.12 (MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / příloha II modul B) Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Fyzikálně-technický spolkový institut (PTB) Notifizierte Stelle / Notifikovaná zkušebna 0102
<b>Prüfungen</b> Zkoušky	Konformitätsaussage TÜV Nord Prohlášení o shodě TÜV Nord TÜV 11 ATEX 090370 X Ausgabe 01 (Vydání 01)
<b>Überwachungsverfahren</b> Dozorní metoda	2014/32/EU Anhang II, Modul D / 2014/32/EU příloha II, modul D Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Fyzikálně-technický spolkový institut (PTB) Notifizierte Stelle / Notifikovaná zkušebna 0102 Zertifikat / Certifikát: DE-M-AQ-PTB025
<b>Konformitätsbewertungsverfahren</b> Postup posuzování shody	2014/34/EU Anhang VIII, Modul A 2014/34/EU příloha VIII, modul A

<sup>1</sup> RoHS-Konformit  t nur anwendbar f  r Z『ahler mit angebauten elektronischen Komponenten (z.B. IN-25..., RFID-Passiv-Transponder)  
Sm  rka RoHS se vztahuje pouze na plynometr se zabudovan  mi elektronick  mi komponentami (napr. IN-Z6..., RFID pasivní transpondery).

**Wir erk  ren als Hersteller:**

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgef  hrten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem gepr  ften Baumuster   berein. Die Herstellung unterliegt dem genannten berwachungsverfahren.

**Prohla  ujeme jako výrobce:**

Odpov  daj  c ozna  en   v  robky spl  uj   požadavky uvedených sm  rnic a norm. Tyto souhlasí s p  ezkoušeným vzorkem typu. Výroba podléh   jmenované dozorní metod  .

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – Podepsáno za a jménem: Elster GmbH  
Lotte / Stará Turá, 2024-06-03

DocuSigned by:  
  
A30803043FC649A

Michael Orme  
Leiter Entwicklung  
Director R&D

DocuSigned by:  
  
A30803043FC649A

Ulrich Clasemann  
Geschäftsführer Standort Lotte  
Managing Director, Lotte site

Elster GmbH, Strothweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / N  MECKO  
Sitz / Registered Office: Steinern Str. 19-21, 55252 Mainz-Kastel DEUTSCHLAND / N  MECKO

03252002 / DIS 1000330478-012-14 / ZSD

**Honeywell**

**EU - Konformitätserklärung**  
**EU prohlášení o shodě**

<b>Produkt</b> Výrobek	Gaszähler (mit Absolut-ENCODER) Plynometr (s Absolut ENCODER)		
	Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung (mit Absolut-ENCODER) Plynometr se zabudovanou kompenzací teploty (s Absolut ENCODER)		
<b>Typ, Ausführung</b> Typ, provedení	BK-G1,6 A – BK-G25 A BK-G1,6 AT – BK-G25 AT		
<b>Produkt-Kennzeichnung</b> Označení výrobku		M....	0102 DE-07-MI002-PTB001 / DE-07-MI002-PTB002
<b>EU-Richtlinien</b> EU směrnice	2014/32/EU – MID	2014/30/EU – EMC	2011/65/EU – RoHS
<b>Normen</b> Normy	EN 1359:1998 + A1:2006 EN 1359:2017	IEC 61000-6-2:2005 IEC 61000-6-3:2006 +A1:2010	
<b>EU-Baumusterprüfung</b> EU přezkoušení vzoru typu	DE-07-MI002-PTB001, Rev.12 / DE-07-MI002-PTB002, Rev.12 (MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / příloha II modul B) Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Fyzikálně-technický spolkový institut (PTB) Notifizierte Stelle / Notifikovaná zkušebna 0102		
<b>Prüfungen</b> Zkoušky	Quinel AG: No. E2176-05a-16 (ACM5.1 ECO) No. E2176-05b-16 (ACM5.2 MBUS) No. E2176-05c-16 (ACM5.3 SCR) No. E2176-05d-16 (ACM5.4 LUX) No. E2176-05a-18 (ACM5.5 SCR)		
<b>Überwachungsverfahren</b> Dozorní metoda	2014/32/EU Anhang II, Modul D / příloha II, modul D Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Fyzikálně-technický spolkový institut (PTB) Notifizierte Stelle / Notifikovaná zkušebna 0102 Zertifikat / Certifikát: DE-M-AQ-PTB025		

**Wir erklären als Hersteller:**

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

**Prohlášujeme jako výrobce:**

Odpovídající označené výrobky splňují požadavky uvedených směrnic a norem. Tyto souhlasí s přezkoušeným vzorkem typu. Výroba podléhá jmenované dozorní metodě.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – Podepsáno za a jménem: Elster GmbH

Lotte / Stará Turá, 2024-06-03

DocSigned by:

**Michael Orme**Leiter Entwicklung  
Director R&D

DocSigned by:

**Milan Slavík**Betriebsleiter Standort Stará Turá  
Plant Director, Stará Turá site

DocSigned by:

**Ulrich Clasemann**Geschäftsführer Standort Lotte  
Managing Director, Lotte site**Elster GmbH, Strotheweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / NĚMECKO**

Sitz / Registered Office: Steinern Str. 19-21, 55252 Mainz-Kastel DEUTSCHLAND / NĚMECKO

03252003 / DIS 1000332599-012-13 / ZSD

## ATEX legenda

- ⊗ = označení zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
- II = skupina zařízení II pro všeobecný průmysl (s výjimkou důlního průmyslu)
- /2 = kategorie:
  - interně: žádná
  - externě: kategorie 2 (zóna 1)
- /3 = kategorie:
  - interně: žádná
  - externě: kategorie 3 (zóna 2)
- 3 = kategorie 3 (zóna 2)
- 3/1 = kategorie:
  - interně: kategorie 3 (zóna 2)
  - externě: kategorie 1 (zóna 0)
- G = druh atmosféry: plyny, páry nebo výparы
- Ex h = typ ochrany „bezpečná konstrukce“
- ic = typ ochrany: jiskrově bezpečné pro zónu 2
- IIB, IIC = skupina výbušnosti u plynů
- T1 = teplotní třída: nejvyšší povolená teplota povrchu 450 °C
- T4 = teplotní třída: nejvyšší povolená teplota povrchu 135 °C
- T5 = teplotní třída: nejvyšší povolená teplota povrchu 100 °C
- Gc = úroveň ochrany zařízení pro zónu 2
- Ta = teplota okolí
- tamb = teplota okolí podle směrnice 2014/34/EU
- tgas = teplota plynu podle směrnice 2014/34/EU

## Logistika

### Přeprava

Membránový plynometr přepravovat jen ve stojícím stavu. Po obdržení výrobku zkонтrolujte objem dodání, viz strana 2 (Označení dílů). Poškození při přepravě okamžitě nahlásit.

### Skladování

Membránový plynometr skladovat jen ve stojícím stavu a v suchu. Teplota okolí: viz strana 9 (Technické údaje).

### Likvidace

Plynometr s elektronickými komponenty:

### OEEZ směrnice 2012/19/EU – směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních



Odevzdajte výrobek a jeho balení po ukončení jeho životnosti do odpovídajícího sběrného dvoru. Přístroj nelikvidujte s normálním domovním odpadem. Výrobek nespalte.

Na základě žádosti budou staré přístroje výrobcem, viz strana 14 (Kontakt), v rámci právních předpisů o odpadech při dodání nových přístrojů na místo určení převzaty zpět k jejich likvidaci.

## Kontakt

# Honeywell

### Německo

Elster GmbH  
Strotheweg 1  
49504 Lotte  
tel. +49 541 1214-0  
fax +49 541 1214-370  
[customerfirst@honeywell.com](mailto:customerfirst@honeywell.com)  
[www.elster-instromet.com](http://www.elster-instromet.com)

### Slovenská republika

Elster s.r.o.  
Nám. Dr. A. Schweitzera 194  
916 01 Stará Turá  
tel. +421 32 775 3250  
fax +421 32 775 2658  
[www.elster.sk](http://www.elster.sk)