

Luft-Magnetventil VR

Betriebsanleitung

- Bitte lesen und aufbewahren

Zeichenerklärung

- , 1, 2, 3... = Tätigkeit
- = Hinweis

Alle in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Tätigkeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden!



Luftmagnetventil VR

Driftsvejledning

- Skal læses og opbevares!

Tegnforklaring

- , 1, 2, 3... = arbejde
- = henvisning



Alle arbejder, som er angivet i denne driftsvejledning, må kun udføres af autoriserede fagfolk!

ADVARSEL! Faglig ukorrekt montering, indstilling, ændring, betjening eller vedligeholdelse kan forårsage kvæstelser eller materiel skade. Læs anvisningerne inden brugen. Dette apparat skal installeres i overensstemmelse med de gældende forskrifter.

Luftmagnetventil VR

Bruksanvisning

- Läs denna bruksanvisning och förvara den på en säker plats.

Teckenforklaring

- , 1, 2, 3... = åtgärd
- = hänvisning

Alla i denna bruksanvisning nämnda åtgärder får endast utföras av särskilt utbildad personal!

OBS! Felaktig montering, justering, användning och skötsel liksom förändringar kan leda till skada på människor och föremål. Följ denna bruksanvisning och beakta gällande installationsföreskrifter.

Luft-magnetventil VR

Driftsanvisning

- Vennligst les denne anvisningen og oppbevar den tilgjengelig.

Tegnforklaring

- , 1, 2, 3... = aktivitet
- = henvisning

Alle de aktiviteter som står oppført i denne driftsanvisningen må kun utføres av autoriserte fagfolk.

VIKTIG! Ukyndig installasjon, innstilling, forandring, betjening eller vedlikehold kan føre til personskader eller materielle skader. Les igjennom driftsinstruksen før bruk. Dette apparatet må installeres i samsvar med gjeldende forskrifter.

Válvula solenoide para ar VR

Instruções de operação

- Favor ler e guardar em um lugar seguro

Legenda

- , 1, 2, 3... = atividade
- = indicação

Todas as atividades relacionadas nestas instruções de operação devem ser realizadas somente por pessoal técnico autorizado!

ATENÇÃO! Uma montagem incorreta ou um ajuste, uma modificação, manipulação ou a manutenção incorreta podem causar ferimentos ou danos materiais. Ler, portanto, as presentes instruções antes da utilização. Esta unidade deverá ser instalada segundo as normas locais vigentes.

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αέρα VR

Οδηγίες χειρισμού

- Να διαβαστούν και να φυλάγονται

Επεξήγηση συμβόλων

- , 1, 2, 3... = Δράση
- = Υπόδειξη

Όλες οι εργασίες που κατονομάζονται στις παρόντες οδηγίες χειρισμού, επιτρέπεται να εκτελώνται μόνον από εντεταλμένο ειδικό πρωσωπικό!



Overensstemmelsesattest

Herved erklaerer vi som producent, at produkteene VR 25 – VR 100 oppfyller de grundläggande krav fra følgende direktiver:

- 2006/95/EF,
- 2004/108/EG.

Fremstillingen er underkastet det angivne kvalitetssikringssystemet iht. DIN EN ISO 9001.
Elster GmbH

Överensstämmelse-förklaring

Som tillverkare försäkrar vi att produkterna VR 25 – VR 100 uppfyller de grundläggande kraven i följande direktiver:

- 2006/95/EF,
- 2004/108/EG.

Tillverkningen är underkastad det angivna kvalitetssikringssystemet enligt DIN EN ISO 9001.
Elster GmbH

Samsvarserklæring

Som produsent erklaerer vi at produkterne VR 25 – VR 100 oppfyller de grunnleggende krav i de følgende direktiver:

- 2006/95/EF,
- 2004/108/EG.

Produksjonen er underkastet det angitte kvalitetssikringssystemet ifølge DIN EN ISO 9001.
Elster GmbH

Declaração de conformidade

Nós, como fabricantes, declaramos que os produtos VR 25 – VR 100 cumprem com os requisitos básicos das seguintes diretrizes:

- 2006/95/CE,
- 2004/108/CE.

A produção está sujeita ao sistema de certificação de qualidade citado DIN EN ISO 9001.
Elster GmbH

Δήλωση πιστότητας

Εμείς, σαν κατασκευαστές δηλώνουμε, ότι τα προϊόντα VR 25 – VR 100 εκπληρώνουν τις βασικές απαιτήσεις των ακόλουθων Οδηγιών:

- 2006/95/EK,
- 2004/108/EK.

Η κατασκευή υπόκειται του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με DIN EN ISO 9001.
Elster GmbH


Prüfen

- Luft-Magnetventil für Kaltluft.
- Netzspannung, elektrische Leistung, Eingangsdruck p_e , Umgebungstemperatur, Schutzzart und Einbaulage – siehe Typenschild.
- VR..N
Ausführung ohne Dämpfung.
Schnell öffnend: ca. 0,5 s.
Schnell schließend: < 1 s.
- VR..R
Ausführung mit Dämpfung.

Achtung:


VR..R, Dämpfung nicht verdrehen.

- Langsam öffnend: ca. 3 s.
- Langsam schließend: ca. 3 s.
- Bei VR 25 – 40/32 kann der Eingangsdruck p_e am Mess-Stutzen abgegriffen werden.
- Der Magnetkörper wird beim Betrieb warm – je nach Umgebungstemperatur und Spannung bis zu 90 °C.



Kontrol

- Luft-magnetventil til kold luft.
- Vedr. netspænding, elektrisk effekt, indgangstryk p_e , omgivel-ses-temperatur, kapslingsklasse og indbygningsposition: se typeskiltet
- VR..N
Udførelse uden dæmpning.
Hurtigt åbnende: ca. 0,5 sek.
Hurtigt lukkende: < 1 sek.
- VR..R
Udførelse med dæmpning.



Bemerk:

- VR..R, dæmpningen må ikke drejes.
- Langsomt åbnende: ca. 3 sek.
 - Langsomt lukkende: ca. 3 sek.
 - Ved VR 25 – 40/32 kan indgangstrykket p_e måles ved målestuds.
 - Magnetspolen bliver varmt under drift – alt efter omgivelsestemperatur og spænding op til 90 °C.

Kontroll

- Luftmagnetventil för kallluft.
- Nettspenning, elektrisk effekt, ingangstrykk p_e , omgivelses-temperatur, beskyttelsesart och monteringsläge – se typeskillet.
- VR..N
Utförelse utan dämpning.
Snabbt öppnande ca 0,5 sek
Snabbt stängande < 1 sek
- VR..R
Utförande med dämpning.

OBS!

- VR..R, vrid ej dæmpningen for långt.

- Långsamt öppnande ca 3 sek
- Långsamt stängande ca 3 sek
- Vid VR 25 – 40/32 kan ingångstrycket p_e mäts via mätuttagen.
- Under drift blir magnetspolen varm – beroende på omgivelsestemperatur och spänning upp till 90 °C.

OBS!

- VR..R, ikke vri på demperen.

- Langsamt åpnende: ca. 3 s.
- Langsamt lukkende: ca 3 s.
- For VR 25 – 40/32 kan ingångstrykket p_e avleses på målestusene.
- Magnetlegemet varmes opp under driften – avhengig av omgivelsestemperatur og spennin inn til 90 °C.

Kontroller

- Luft-magnetventil for kald luft.
- Nettspenning, elektrisk effekt, ingangstrykk p_e , omgivelses-temperatur, beskyttelsesart og montasjeposisjon – se typeskillet.
- VR..N
Utførelse uten demping.
Hurtig åpnende: ca. 0,5 s.
Hurtig lukkende: < 1 s.
- VR..R
Utførelse med demping.

OBS!

- VR..R, ikke vri på demperen.

- Versão com amortecimento.
Abertura lenta: aprox. 3 s.
- Na VR 25 – 40/32 a pressão de entrada p_e pode ser verificada no ponto de tomada de pressão.
- O corpo do solenoíde esquenta durante o funcionamento – dependendo da temperatura ambiente e da tensão, até 90°C.

Verificar

- Válvula solenoide para ar frio.
- Tensão da rede, potência elétrica, pressão de entrada p_e , temperatura ambiente, tipo de proteção e posição de montagem – ver etiqueta de identificação.
- VR..N
Versão sem amortecimento.
Abertura rápida: aprox. 0,5 s.
Fechamento rápido: < 1 s.
- VR..R
Versão com amortecimento.

OBS!

- VR..R, não torcer o amortecedor.

- Versão com amortecimento.
Abertura lenta: aprox. 3 s.
- Σε VR 25 – 40/32 λήψη της πίεσης εισόδου p_e από τη σύνδεση μέτρησης.
- O κορμός θερμαίνεται κατά τη λειτουργία – ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τάση – μέχρι τους 90 °C.

Έλεγχος

- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αέρα για κρύο αέρα.
- Τάση δικτύου, ηλεκτρική ισχύς, πίεση εισόδου p_e , θερμοκρασία περιβάλλοντος, μόνωση και θέση τοποθέτησης – βλέπε πινακίδα τύπου.
- VR..N
Παραλλαγή χωρίς απόσβεση Γρήγορο άνοιγμα: περ. 0,5 s.
Γρήγορο κλείσιμο: < 1 s.
- VR..R
Παραλλαγή με απόσβεση.

Προσοχή!

- VR..R, μην περιστρέφετε λάθος την απόσβεση.
- Αργό άνοιγμα: περ. 3 s.
 - Αργό κλείσιμο: περ. 3 s.
 - Σε VR 25 – 40/32 λήψη της πίεσης εισόδου p_e από τη σύνδεση μέτρησης.

- Ο κορμός θερμαίνεται κατά τη λειτουργία – ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τάση – μέχρι τους 90 °C.

Σε περίπτωση λειτουργίας του συστήματος με βασική παροχή, απαιτείται παράκαμψη

Αν η παράκαμψη ανοίχτηκε στο εργοστάσιο:
Η διάμετρος της παράκαμψης είναι σταματημένη στο περιβλήμα.

Αν η παράκαμψη ανοίχτηκε από τον χρήστη:

- 1 Desligar o sistema do fornecimento elétrico.
- 2 Bloquear a entrada de ar.

1 Το σύστημα να τεθεί εκτός λειτουργίας έτσι, ώστε να μην επικρατεί σ' αυτό ηλεκτρική τάση.


2 Διακόψτε με ασφάλεια την εισροή αέρα.

Wird die Anlage mit Grundlast gefahren, ist ein Bypass nötig


Wenn der Bypass im Werk gebohrt wurde:
Der Durchmesser der Bohrung ist auf dem Gehäuse eingestempelt.

Wenn der Bypass vom Anwender gebohrt wird:
1 Anlage spannungsfrei schalten.
2 Luftzufuhr absperren.


VR 25–40/32



VR 40–100



VR 25-100



10 Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

11 Bypass-Durchmesser auf dem Typenschild eintragen.

10 Sammenbygningen foretages i modsat rækkefølge.

11 Notér bypass-diametren på tydeskiltet.

10 Ihopsättning i omvänt ordning.

11 Anteckna bypassdiametern på tydeskylten.

10 Montasjen gjøres i omvendt rekkefølge.

11 Bypassets diameter føres inn på typeskiltet.

10 Montagem na sequência oposta.


11 Anotar o diâmetro do bypass sobre a etiqueta de identificação.

10 Συναρμολόγηση ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά.

11 Η διάμετρος της παράκαμψης να καταχωρίζει στην πινακίδα τύπου.

Einbauen

- Einbaulage senkrecht oder waagerecht, nicht über Kopf.
- Das Gehäuse darf kein Mauerwerk berühren. Mindestabstand 20 mm.
- Dichtmaterial und Späne dürfen nicht in das Ventilgehäuse gelangen.
- Wir empfehlen vor jede Anlage einen Filter einzubauen.
- Passenden Schraubenschlüssel verwenden.



Indbygning

- Indbygningsposition lodret eller vandret, ikke på hovedet.
- Huset må ikke berøre murværk, mindstefaststand 20 mm.
- Det må ikke komme pakningsmaterialer og spåner ind i ventilhuset.
- Vi anbefaler, at der indbygges et filter framför varje anläggning.
- Benyt en passende skruenøgle.

Installation

- Lodrätt eller vågrätt monteringsläge, ej upp och ner.
- Huset får ej beröra vägg. Minsta avstånd 20 mm.
- Tätningsmaterial och spän får ej komma in i ventilhuset.
- Det är lämpligt att bygga in ett filter framför varje anläggning.
- Använd lämplig montageyckel.

Installasjon

- Montasjeneposisjon loddrett eller vannrett, men ikke på hodet.
- Huset må ikke berøre murverk, minimums avstand 20 mm.
- Det må ikke komme tenningsmaterial eller spon inn i ventilhuset.
- Vi anbefaler å montere et filter foran hvert anlegg.
- Bruk en passende skrunøkkel.


Montagem

- Montagem na posição vertical ou horizontal, não com a cabeça para baixo.
- O corpo não deverá tocar em paredes. Distância mínima: 20 mm.
- Observar para que durante a instalação nenhum material de vedação ou rebarba entre no corpo do solenoíde.
- Recomendamos a montagem de um filtro a montante de cada instalação.
- Utilizar ferramentas apropriadas.



Τοποθέτηση

- Θέση τοποθέτησης κάθετη ή οριζόντια – όχι πάνω από το κεφάλι.
- Το περιβλήμα να μην ακουμπά σε τοίχο. Ελάχιστη απόσταση 20 mm.
- Στεγανοποιητικό υλικό και γρέζια δεν επιτρέπεται να καταλήξουν μέσα στο περιβλήμα της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας.
- Συνιστούμε την τοποθέτηση φίλτρου μπροστά από κάθε σύστημα.
- Χρησιμοποιείτε κατάλληλο κλειδί.


VR..R



VR..F



Verdrahten



- 1 Anlage spannungsfrei schalten.
- 2 Luftzufuhr absperren.

Elektrisk tilslutning


Inkoppling

Kabling

Instalação elétrica


Καλωδίωση

VR..N




Pg 11: ø 8-12 mm
Pg 13,5: ø 10-14 mm

VR..R



Pg 11: ø 8-12 mm
Pg 13,5: ø 10-14 mm

VR..6












110–230V~: 1= N, 2= L1
24 V=: 1= +, 2= -

Meldeschalter CPS, CPS6 verdrahten

- 12-24 V AC/DC
 $I = 0,1 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 0,05 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- 250 V AC
 $I = 5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- Wenn der CPS einmal eine Spannung > 24 V und einen Strom > 0,1 A geschaltet hat, ist die Goldschicht an den Kontakten weggebrant. Danach kann er nur noch mit dieser oder höherer Leistung betrieben werden.







CPS

- 1 Anlage spannungsfrei schalten.
- 2 Luftzufuhr absperren.



CPS6 mit Gerätesteckdose

- 1 Anlage spannungsfrei schalten.
- 2 Luftzufuhr absperren.



CPS6 med connector

- 1 Anläggget görs spændingsfrit.
- 2 Luk för lufttillförselen.

CPS6 med uttag

- 1 Koppla anläggningen spänningslöst.
- 2 Stäng av lufttillförselen.

CPS6 med stikkontakt

- 1 Kople anlegget spenningsløst.
- 2 Steng av luftstifløselen.

CPS6 com tomada

- 1 Desligar o sistema do fornecimento elétrico.
- 2 Bloquear a entrada de ar.

CPS6 με πρίζα

- 1 Το σύστημα να τεθεί εκτός λειτουργίας έτσι, ώστε να μην επικρατεί σ' αυτό ηλεκτρική τάση.
- 2 Διακόψτε με ασφάλεια την εισροή αέρα.

Elektrisk tilslutning af meldekontakten CPS, CPS6

- 12-24 VAC/VDC
 $I = 0,1 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 0,05 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- 250 VAC
 $I = 5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- Hvis CPS en gang er blevet påtrykt en spænding > 24 V og en strøm > 0,1 A har guldplætningen på kontakterne brændt væk. Derefter kan den kun benyttes med denne eller med en højere effekt.

Inkoppling av lägesgi- vare CPS, CPS6

- 12-24 VAC/VDC
 $I = 0,1 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 0,05 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- 250 VAC
 $I = 5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- Om CPS har kopplat en spänning > 24 V och en ström > 0,1 A har guldpläteringen på kontakterna brännts bort. Därefter kan den endast användas med denna eller högare effekt.

Kabling av melde- bryteren CPS, CPS6

- 12-24 V AC/DC
 $I = 0,1 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 0,05 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- 250 V AC
 $I = 5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- När CPS har kopplet en spänning > 24 V och en ström > 0,1 A, är gullbelegget på kontaktene brennt bort. Deretter kan den kun drives med denne eller högare effekt.

Instalação elétrica do indicador de posição CPS, CPS6

- 12-24 V CA/CC
 $I = 0,1 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 0,05 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- 250 V AC
 $I = 5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- Se o CPS comutou uma vez com uma tensão > 24 V e uma corrente > 0,1 A, a camada de ouro dos contatos é queimada. Depois poderá ser operado somente com esta ou uma tensão maior.

Καλωδίωση ενδείκτη θέσης CPS, CPS6

- 12-24 V AC/DC
 $I = 0,1 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 0,05 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- 250 V AC
 $I = 5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- Μετά από παροχή τάσης > 24V και ρεύματος > 0,1 A στον CPS καίγεται η επιτρωπή χρυσού των επαφών. Κατόπιν είναι δυνατή η λειτουργία μόνο ή με υψηλότερη τιχύ.

CPS

- 1 Desligar o sistema do fornecimento elétrico.
- 2 Bloquear a entrada de ar.

CPS

- 1 Το σύστημα να τεθεί εκτός λειτουργίας έτσι, ώστε να μην επικρατεί σ' αυτό ηλεκτρική τάση.
- 2 Διακόψτε με ασφάλεια την εισροή αέρα.

Volumenstrom einstellen

VR 25-40/32

→ Volumenstrom mit 1/2 Umdrehung einstellbar.



VR 40-100

→ Volumenstrom mit ca. 20 Umdrehungen einstellbar.

Achtung:

VR..R, Dämpfung nicht drehen.

VR..D



Indstilling af volumestrømmen

VR 25-40/32

→ Volumenstrømmen kan indstilles med 1/2 omdrejning.

VR 40-100

→ Volumenstrømmen kan indstilles med ca. 20 omdrejninger.

Bemærk:

VR..R, dæmperen må ikke drejes.

Inställning av volymflöde

VR 25-40/32

→ Volymflödet kan ställas in med 1/2 varv.

VR 40-100

→ Volymflödet kan ställas in med ca 20 varv.

OBS!

VR..R, vrid ej dämpningen för långt.

Innstilling av volumstrømmen

VR 25-40/32

→ Volumstrømmen kan innstilles med 1/2 omdreining.

VR 40-100

→ Volumstrømmen kan innstilles med ca. 20 omdreininger.

OBS!

VR..R ikke vri på demperen.

Ajustar a vazão

VR 25-40/32

→ Vazão ajustável com 1/2 volta.

VR 40-100

→ Vazão ajustável com aprox. 20 voltas.

Atenção!

VR..R, não torcer o amortecedor.

Ρύθμιση ροής

VR 25-40/32

→ Η ροή μπορεί να ρυθμιστεί με 1/2 στροφή.

VR 40-100

→ Η ροή μπορεί να ρυθμιστεί με περ. 20 στροφές.





Προσοχή!

VR..R, μην περιστρέφετε λάθος την απόσβεση.





Magnetkörper wechseln

1 Luftzufuhr absperren.





VR 25-40/32..N







O-Ring ca. 10 mm hoch schieben.
O-ringen skubbes ca. 10 mm op.
Skjut upp O-ringen ca 10 mm.
Skyv O-ringen ca. 10 mm opp.
Deslocar o anel O'ring aprox. 10 mm para cima.
Σπρώχτε προς τα πάνω το λαστιχάκι περ. 10 mm.







VR 40-100..N




O-Ring ca. 10 mm hoch schieben.
O-ringen skubbes ca. 10 mm op.
Skjut upp O-ringen ca 10 mm.
Skyv O-ringen ca. 10 mm opp.
Deslocar o anel O'ring aprox. 10 mm para cima.
Σπρώχτε προς τα πάνω το λαστιχάκι περ. 10 mm.






VR..R









VR elektrisch einschalten. Die Dämpfung springt ca. 1 cm nach oben.
Tænd elektrisk for VR. Dæmperen springer ca. 1 cm op.
Koppla till VR elektriskt. Dämpningen hoppar ca 1 cm upp.
Slå VR på elektrisk. Demperen springer ca. 1 cm opp.
Ligar o fornecimento elétrico da VR. O amortecedor pula aprox. 1 cm para cima.
VR ηλεκτρική θέση σε λειτουργία. Η απόσβεση εκτινάσσεται περ. 1 cm προς τα πάνω.




VR ausschalten.
Sluk for VR.
Koppla från VR.
Slå av VR.
Desligar a VR.
VR θέση εκτός λειτουργίας.




O-ringen skubbes ca. 10 mm op.
Skjut upp O-ringen ca 10 mm.
Skyv O-ringen ca. 10 mm opp.
Deslocar o anel O'ring aprox. 10 mm para cima.
Σπρώχτε προς τα πάνω το λαστιχάκι περ. 10 mm.



VR einschalten.
Tænd for VR.
Koppla till VR.
Slå på VR.
Ligar a VR.
VR θέση σε λειτουργία.



VR ausschalten. Die Dämpfung wird nach unten gezogen.
Sluk for VR. Dæmperen trækkes ned.
Koppla från VR. Dämpningen dras nedåt.
Slå av VR. Demperen trekkes ned.
Desligar a VR. O amortecedor é puxado para baixo.
VR θέση εκτός λειτουργίας. Η απόσβεση τραβιέται προς τα κάτω.



Udskiftning af magnetspolen

1 Luk for lufttilførslen.

Byte av magnetspole

1 Stäng av lufttilförseln.

Skifte av magnetlegemetet

1 Steng av lufttilførselen.

Substituir o corpo do solenóide











1 Bloquear a entrada de ar.

Αλλαγή κορμού

1 Διακόψτε με ασφάλεια την εισροή αέρα.

Gleichrichterplatine wechseln

- 1 Anlage spannungsfrei schalten.
- 2 Luftpuffer absperren.



Defekte Dämpfung austauschen

Achtung:
VR..R, Dämpfung nicht drehen.

- 1 Luftpuffer absperren.

Udskiftning af en defekt dæmper

Bemærk:
VR..R, dæmperen må ikke drejes.
1 Luk for lufttilførslen.

Byte av defekt dämpning

OBS!
VR..R, vrid ej dämpningen för långt.
1 Stäng av lufttilförseln.

Skifte av defekt demper

OBS!
VR..R, ikke vr i på demperen.
1 Steng av lufttilførselen.




Substituir o amortecedor danificado

Atenção!
VR..R, não torcer o amortecimento.
1 Bloquear a entrada de ar.



Αλλαγή χαλασμένης απόσβεσης

Προσοχή!
VR..R, μην περιστρέφετε λάθος την απόσβεση.
1 Διακόψτε με ασφάλεια την εισροή αέρα.



VR..R



4 VR elektrisch einschalten. Die Dämpfung springt ca. 1 cm nach oben.
Tænd elektrisk for VR. Dæmperen springer ca. 1 cm op.
Koppla till VR elektriskt. Dämpningen hoppas ca 1 cm uppåt.
Slå VR på elektrisk. Demperen springer ca. 1 cm opp.
Ligar o fornecimento elétrico da VR. O amortecedor pula aroox. 1 cm para cima.
VR ηλεκτρική θέση σε λειτουργία. Η απόσβεση εκτινάσσεται περ. 1 cm προς τα πάνω.



7 VR ausschalten. Die Dämpfung wird nach unten gezogen.
Sluk for VR. Dæmperen trækkes ned.
Koppla från VR. Dämpningen dras nedåt.
Slå av VR. Demperen trekkes ned.
Desligar a VR. O amortecedor é puxado para baixo.
VR θέση εκτός λειτουργίας. Η απόσβεση τραβιέται προς τα κάτω.



Byte av likriktarkort

- 1 Koppla anläggningen spänningslös.
- 2 Stäng av lufttilförseln.

Skifte av likeretterplatine

- 1 Kopla anlegget spenningsløst.
- 2 Steng av lufttilførselen.

Substituir a platina do retificador

- 1 Desligar o sistema do fornecimento elétrico.
- 2 Bloquear a entrada de ar.


Αλλαγή πλατίνας ανορθωτή

- 1 Το σύστημα να τεθεί εκτός λειτουργίας είτε ώστε να μην επικρατεί σ' αυτό ηλεκτρική τάση.
- 2 Διακόψτε με ασφάλεια την εισροή αέρα.


Wartung

- Anlage spannungsfrei schalten.
- Luftzufuhr absperren.


VR 25-40/32




VR 40-100



VR..N



VR..R



10 Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

Vedlikeholdelse

- Anlægget gøres spændingsfrit.
- Luk for lufttilførslen.

Skötsel

- Koppla anläggningen spänningsslöst.
- Stäng av lufttillförseln.

Vedlikehold

- Kople anlegget spenningsløst.
- Steng av lufttillforselen.

Manutenção

- Desligar o sistema do fornecimento elétrico.
- Bloquear a entrada de ar.

Συντήρηση

- Το σύστημα να τεθεί εκτός λειτουργίας έτοι, ώστε να μην επικρατεί σ' αυτό ηλεκτρική τάση.
- Διακόψτε με ασφάλεια την εισροή αέρα.

Technische Daten

- Luft-Magnetventil für Kaltluft.
- Max. Eingangsdruck p_e : max. 150 mbar.
- VR..N schnell öffnend: Öffnungszeit: ca. 0,5 s. Schließzeit: ≤ 1 s. VR..R langsam öffnend/schließend: Öffnungszeit: ca. 3 s. Schließzeit: ca. 3 s.
- Umgebungstemperatur: -20 bis +60 °C.
- Schalthäufigkeit VR..N: beliebig. Schalthäufigkeit VR..R: bei voller Reproduzierbarkeit der Dämpfung max. 10 Schaltungen/Min.
- Elektrischer Anschluss: Leitung mit max. 2,5 mm² oder Stecker mit Steckdose nach EN 175301-803.
- Schutzart: IP 54.
- Netzspannung: 220/240 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz; 120 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz; 24 V~, +10/-15 %.
- Leistungsfaktor der Magnetspule: $\cos \varphi = 1$.
- Magnetspulenisolierung: Isolierstoff Klasse F.
- Ventilgehäuse: AISI. Ventildichtung: Perbunan.
- ISO-Flansch nach ISO 7005.
- Innengewinde: Rp nach ISO 7-1.

Tekniske data

- Luft-magnetventil til kold luft.
- Maks. indgangstryk p_e : maks. 150 mbar.
- VR..N hurtigt åbnende: Åbningstid: ca. 0,5 sek. Lukketid: ≤ 1 sek. VR..R langsomt åbnende/lukkende: Åbningstid: ca. 3 sek. Lukketid: ca. 3 sek.
- Omgivelsestemperatur: -20 til +60 °C.
- Koblingshæufighed VR..N: Vilkårlig. Koblingshæufighed VR..R: Ved fuld dæmpningsvirkning maks. 10 koblinger/min.
- El-tilslutning: Ledning med maks. 2,5 mm² eller stik med connector iht. EN 175301-803.
- Kapslingsklasse: IP 54.
- Netspænding: 220/240 VAC, +10/-15 %, 50/60 Hz; 120 VAC, +10/-15 %, 50/60 Hz; 24 VDC, +10/-15 %.
- Magnetspolens effektfaktor: $\cos \varphi = 1$.
- Magnetspoleisolering: Isoléringsmateriale klasse F.
- Ventilhus: AISI. Ventilpakning: Perbunan.
- ISO-flange iht. ISO 7005.
- Indvendigt gevind: Rp iht. ISO 7-1.

Tekniska data

- Luftmagnetventil för kallluft.
- Max ingångstrykk p_e : maks. 150 mbar.
- VR..N snabbt öppnande: öppningstid: ca 0,5 sek stängningstid: ≤ 1 sek VR..R långsamt öppnande/stängande: öppningstid: ca 3 sek stängningstid: ca 3 sek
- Omgivningstemperatur: -20 till +60 °C.
- Kopplingsfrekvens VR..N: vilkårlig. Kopplingsfrekvens VR..R: vid full dämpningsverkan max 10 kopplingar/min.
- Elektrisk anslutning: ledning med max 2,5 mm² eller stickkontakt med uttag enligt EN 175301-803.
- Kapslingsklass: IP 54.
- Nätspänning: 220/240 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz; 120 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz; 24 V~, +10/-15 %.
- Magnetspolens effektfaktor: $\cos \varphi = 1$.
- Magnetspolens isolering: isoléringsmaterial klass F.
- Ventilhus: AISI. Ventiltätnings: perbunan.
- ISO-flans enligt ISO 7005.
- Invändigt gänga: Rp enligt ISO 7-1.

Tekniske data

- Luft-magnetventil for kaldluft.
- Maks. inngangstrykk p_e : maks. 150 mbar.
- VR..N hurtig åpning: Åpningstid: ca. 0,5 s. Lukketid: ≤ 1 s. VR..R langsom åpning / lukking: Åpningstid: ca. 3 s. Lukketid: ca. 3 s.
- Omgivelsestemperatur: -20 til +60 °C.
- Kopplingsfrekvens VR..N: hvilken som helst. Kopplingsfrekvens VR..R: ved full dæmpningsvirkning maks. 10 koplinger/min.
- Elektrisk tilkopling: Ledning med maks. 2,5 mm² eller stopsel med stikkontakt ifølge EN 175301-803.
- Beskyttelsesart: IP 54.
- Nettspenning: 220/240 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz; 120 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz; 24 V~, +10/-15 %.
- Magnetspolens effektfaktor: $\cos \varphi = 1$.
- Isolasjon av magnetcspole: isolasjonsstoff klasse F.
- Ventilhus: AISI. Ventiltetning: Perbunan.
- ISO-flens ifølge ISO 7005.
- Innvendige gjenger: Rp ifølge ISO 7-1.

Dados técnicos

- Válvula solenoíde para ar frio.
- Pressão de entrada p_e máx.: no máx. 150 mbar.
- VR..N, abertura rápida: Tempo de abertura: aprox. 0,5 s. Tempo de fechamento: ≤ 1 s. VR..R, abertura lenta/fechamento lento: Tempo de abertura: aprox. 3 s. Tempo de fechamento: aprox. 3 s.
- Temperatura ambiente: -20 até +60°C.
- Frequência de comutação da VR..N: à vontade. Frequência de comutação da VR..R: com amortecimento completamente em função no máx. 10 comutações/min.
- Conexão elétrica: cabo de no máx. 2,5 mm² ou conector com tomada conforme EN 175301-803.
- Tipo de proteção: IP 54.
- Tensão da rede: 220/240 V CA, +10/-15 %, 50/60 Hz; 120 V CA, +10/-15 %, 50/60 Hz; 24 V CC, +10/-15 %.
- Fator de potência da bobina: $\cos \varphi = 1$.
- Isolação da bobina: isolante classe F.
- Corpo da válvula: AISI. Vedação da válvula: perbunan.
- Flange ISO conforme ISO 7005.
- Rosca interna: Rp conforme ISO 7-1.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αέρα για κρύο αέρα.
- Μέγ. πίεση εισόδου p_e : μax. 150 mbar.
- VR..N γρήγορη ανοίγματος: χρόνος ανοίγματος: περ. 0,5 s. χρόνος κλείσματος: 1 s.
- VR..R αργά άνοιγμα/κλείσιμο: χρόνος ανοίγματος: περ. 3 s. χρόνος κλείσματος: περ. 3 s.
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -20 μέχρι +60 °C.
- Συχνότητα μεταγωγής VR..N: οποιαδήποτε. Συχνότητα μεταγωγής VR..R: σε πλήρη απόδοση απόσβεσης το πολύ μεταγωγές/λεπτό.
- Ηλεκτρική σύνδεση: αγωγός με σύμφωνα με EN 175301-803.
- Μόνωση: IP 54.
- Τάση δικτύου: 220/240 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz, 120 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz, 24 V~, +10/-15 %.
- Συντελεστής ισχύος του ηλεκτρομαγνητικού πινίου: συν $\varphi = 1$.
- Μόνωση ηλεκτρομαγνητικού πινίου: μονωτικό υλικό κατηγορίας F.
- Περιβλήμα βαλβίδας: αλουμίνιο, παρέμβυσμα βαλβίδας: perbunan.
- Παρέμβυσμα (φλάντζα) ISO (σύμφωνα με ISO 7005).
- Εσωτερικό στερώμα: Rp σύμφωνα με ISO 7-1.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Ret til tekniske ændringer, som tjenner fremskridtet, forbeholdes.

Rätt till tekniska ändringar förbehandles.

Vi forbeholder oss retten til tekniske forandringer grunnet fremskritt.

Reservamo-nos os direitos de introduzir modificações devidas ao progresso técnico.

Εκφράζουμε τις επιφυλάξεις για αλλαγές που υπηρετούν την τεχνική πρόσθιο.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Niederlassung/Vertretung. Die Adresse erfahren Sie im Internet oder bei der Elster GmbH.
Zentrale Kundendienst-Einsatz-Leitung weltweit:
Elster GmbH
Tel. +49 (0)541 1214-3 65
Tel. +49 (0)541 1214-4 99
Fax +49 (0)541 1214-5 47

Elster Kromschröder GmbH
Postfach 28 09
D-49018 Osnabrück
Strotheweg 1
D-49504 Lotte (Büren)
Tel. +49 (0)541 1214-0
Fax +49 (0)541 1214-3 70
info@kromschoeder.com
www.kromschoeder.de

Hvis du har tekniske spørsmål, bedes du henvende dig til det agentur/den filial, som er ansvarlig for dig. Adressen finder du på internet eller hos Elster GmbH.

Vid tekniska frågor, kontakta närmaste filial/representant. Adressen erhålls på internet eller hos Elster GmbH.

Ta kontakt med forhandleren där som du har tekniske spørsmål. Adressene finnes på internett eller du får den hos Elster GmbH.

Assistência técnica pode ser consultada na sucursal/representação da sua localidade. O endereço pode ser retirado da internet ou na Elster GmbH.

Περαιτέρω υποστήριξη έχετε από το/την αρμόδιο/αρμόδια για σας υποκατάστημα/αντιπροσωπεία, η διεύθυνση του/της οποίου/οποίας υπάρχει στο Internet ή μπορείτε να την πληροφορηθείτε από την Elster GmbH.

