

**UV-Sonde für Dauerbetrieb UVD****Betriebsanleitung**

- Bitte lesen und aufbewahren

**Zeichenerklärung**

- , 1, 2, 3... = Tätigkeit
- = Hinweis

Alle in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Tätigkeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden!

**WARNUNG!** Unsachgemäßer Einbau, Einstellung, Veränderung, Bedienung oder Wartung kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen.  
Anleitung vor dem Gebrauch lesen. Dieses Gerät muss nach den geltenden Vorschriften installiert werden.

**Konformitätserklärung**

Wir erklären als Hersteller, dass das Produkt UVD die grundlegenden Anforderungen folgender Richtlinien und Normen erfüllt.

## Richtlinien:

- 2006/42/EC,
- 2006/95/EC,
- 2004/108/EC,
- Normen:
- EN 298,
- EN 60730.
- UVD 1: SIL 3 according to EN 61508

The compliance is based on evaluation to EN 13611:2011-12, Anhang J.

Die Herstellung unterliegt dem Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001.

Elster GmbH

Scan der Konformitätserklärung (D, GB) – siehe [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com)

Elster GmbH  
Postfach 2809  
49198 Osnabrück

**Edition 05.15**

**Sürekli İşletme UVD için UV Sondası****Kullanım Kılavuzu**

- Lütfen okuyun ve saklayın

**İşaret açıklaması**

- , 1, 2, 3... = Çalışma
- = Üyari

Bu kullanım kılavuzunda açıklanmış olan tüm çalışmalar yalnızca yetkili personel tarafından yapılacaktır!

**UYARI!** Talmatlara aykırı yapılan montaj, ayar, değiştirme, kullanım ve bakım çalışmaları, yaralanma veya maddi hasarların oluşmasına neden olabilir.  
Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun. Bu cihaz geçerli olan teknik yönetmeliklere göre monte edilmelidir.

**UV sonda pro stálý provoz UVD****Návod k provozu**

- Prosime pročíst a dobře odložit

**Vysvětljení značek**

- , 1, 2, 3... = činnost
- = upozornění

Všechny v tomto návodu k provozu uvedené činnosti smí provádět jen odborný, autorizovaný personál!

**VÝSTRAHA!** Neodborné zabudování, nastavení, změny, obsluha nebo údržba mohou vést k ohrožení zdraví a věcným škodám.  
Před použitím si pročtěte návod. Přístroj musí být instalován podle platných předpisů.

**UWAGA!** Niefachowy montaż, regulacja, przeróbki, obsługa lub konserwacja mogą być przyczyną wypadków i szkód materialnych.  
Przed wykorzystaniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Montaż urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Неправильные монтаж, наладка, применение, управление и техническое обслуживание могут привести к несчастному случаю и аварии.  
Перед применением прочесть «Руководство». Прибор должен быть смонтирован согласно действующих предписаний и норм.

**Uygunluk beyanı**

Üretici firma olarak, UVD ürününün aşağıda belirtilen direktiflerin ve standartların temel kriterlerine uygun olduğunu beyan ederiz:

## Direktifler:

- 2006/42/EC,
- 2006/95/EC,
- 2004/108/EC,
- Standartlar:
- EN 298,
- EN 60730.
- UVD 1: SIL 3 according to EN 61508

The compliance is based on evaluation to EN 13611:2011-12, Anhang J.

Üretim, DIN EN ISO 9001'e göre kalite yönetim sisteme uygun olarak yapılmaktadır.  
Elster GmbH

Uygunluk beyanının (D, GB) tarayıcı çatısı – bkz. [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com)

**Prohlášení o shodě**

Prohlašujeme jako výrobce, že výrobek UVD splňuje základní požadavky následujících směrnic a norem.  
Směrnice:

- 2006/42/EC,
- 2006/95/EC,
- 2004/108/EC,
- Normy:
- EN 298,
- EN 60730.

- UVD 1: SIL 3 according to EN 61508

The compliance is based on evaluation to EN 13611:2011-12, Anhang J.

Výroba podléhá systému jistění jakosti podle DIN EN ISO 9001.

Elster GmbH

Osklenované prohlášení o shodě (D, GB) – viz [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com)

Deklaracja zgodności w postaci skanowanej (D, GB) – patrz [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com)

**Přípuštění pro Rusko Euroasijská celní unie**

UVD ürünü, Avrasya Gümrük Birliği'nin (Rusya Federasyonu, Belarus, Kazakistan) teknik kriterine uygundur.

**Pripustenie pre Rosiu Euroazijatska Unia Celna**

Produkt UVD spełnia wymagania techniczne Euroazjatyckiej Unii Celnej (Federacja Rosyjska, Białoruś, Kazachstan).

**Dopuszczenie dla Rosji Euroazjatycka Unia Celna**

Produkt UVD spełnia wymagania techniczne Euroazjatyckiej Unii Celnej (Federacja Rosyjska, Białoruś, Kazachstan).

**Допуск для России Таможенный Союз ЕврАзЭС**

Прибор UVD соответствует техническим нормам Таможенного Союза ЕврАзЭС (Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан).

**Engedély Oroszország számára Eurázsiai Vármunió**

Az UVD termék megfelel az Eurázsiai Vármunió (Orosz Föderáció, Fehéroroszország, Kazahsztán) műszaki előírásainak.

**Datчик пламени для длительного режима работы UVD****Руководство по эксплуатации**

- Пожалуйста, прочтите и сохраните

**Объяснение знаков**

- , 1, 2, 3... = действие
- = указание

Все указанные в этом «Руководстве по эксплуатации» действия разрешается проводить только уполномоченным на это специалистом!

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Неправильные монтаж, наладка, применение, управление и техническое обслуживание могут привести к несчастному случаю и аварии.  
Перед применением прочесть «Руководство». Прибор должен быть смонтирован согласно действующих предписаний и норм.

**Заявление о соответствии**

Мы в качестве изготовителя заявляем, что изделие UVD соответствует основным требованиям следующих директив и норм.

## Директивы:

- 2006/42/EC,
- 2006/95/EC,
- 2004/108/EC,

## Нормы:

- EN 298,
- EN 60730.

- UVD 1: SIL 3 according to EN 61508

The compliance is based on evaluation to EN 13611:2011-12, Anhang J.

Производство ведется в соответствии с системой управления качеством согласно норме DIN EN ISO 9001.

Elster GmbH

Отсканированное заявление о соответствии (на нем. и англ. языках) – см. [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com)

A megfelelőségi nyilatkozat (D, GB) megtékinthetőhez lásd [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com)

**FIGYELMEZTETÉS!** Szakszerűtelen beszerelés, beállítás, módosítás, kezelés vagy karbantartás sériálésekkel vagy anyagi károkat okozhat.

Használat előtt olvassa el az utasítást. Ez a készülék a hatályos előírásoknak megfelelően kell beépíténi.

**Megfelelőségi nyilatkozat**

Gyártóként kijelentjük, hogy az UVD, mint termék teljesít a felsorolt irányelv és szabványok követelményeit. Irányelvek:

- 2006/42/EC,
- 2006/95/EC,
- 2004/108/EC,

Szabványok:

- EN 298,
- EN 60730.

- UVD 1: SIL 3 according to EN 61508

The compliance is based on evaluation to EN 13611:2011-12, Anhang J.

Производство ведется в соответствии с системой управления качеством согласно норме DIN EN ISO 9001.

Elster GmbH

A gyártás a DIN EN ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszernek megfelelően történik. Elster GmbH

A megfelelőségi nyilatkozat (D, GB) megtékinthetőhez lásd [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com)



## Prüfen

**UVD 1** zur Flammenüberwachung nur in Verbindung mit Elster Kromschröder Gasfeuerungsautomaten BCU 370..U1, BCU 460..U, BCU 480..U, BCU 570, IFD 450, IFD 454 oder PFU..U zur UV-Dauerbetriebsüberwachung.

**UVD 2** mit potenzialgetrenntem Schaltkontakt zur Flammenüberwachung mit fehlersicherer, speicherprogrammierbarer Steuerung im Dauerbetrieb. Nicht geeignet in Verbindung mit Elster Kromschröder Gasfeuerungsautomaten.


→ Versorgungsspannung, elektrische Leistung, Umgebungstemperatur (keine Betäufung auf den Leiterplatten zulässig) und Schutzzart – siehe Typenschild.

→ Die Schutzzart IP 65 wird nur mit montiertem Gehäusedeckel erreicht. Ein Betrieb ohne Gehäusedeckel ist nicht zulässig.

→ Entfernung (Leitungslänge) UVD 1 – BCU: max. 5 m,

UVF 1 – PFU, IFD: max. 50 m.

→ Ist die Leitung des 0 – 20 mA-Ausgangs > 5 m, getrennt von z.B. Netz- und Energieleitungen als geschirmte Leitung verlegen – siehe Anschlusspläne Seite 8 und 9.



## Kontrol

**UVD 1** cihazı alev denetlemeye için, yalnızca Elster Kromschröder gaz yakma otomatları BCU 370..U1, BCU 460..U, BCU 480..U, BCU 570, IFD 450, IFD 454 veya UV sürekli işletme denetlemesi için olan PFU..U ile birlikte kullanılacaktır.

**UVD 2**, sürekli işletmede belleği programlanabilir kumanda sistemini ve hata akımı sigortalı ayrı potansiyallı alev denetlemek kumanda kontağı ile, Elster Kromschröder gaz yakma otomatları ile kullanılması uygun değildir.

→ Gerilim beslemesi, elektrik gücü, çevre sıcaklığı (empirme üzerindeki ıslatılması yasaktır) ve koruma türü değerleri tip etiketinde gösterilmiştir.

→ Koruma türü IP 65 değerine yalnızca gövde kapağı monte edilmiş durumdayken erişilir. Gövde kapağı monte edilmeden işletmeye alınması yasaktır.

→ Uzaklık (kablo uzunluğu) UVD 1 – BCU: maks. 5 m, UVD 1 – PFU, IFD: maks. 50 m

→ 0 – 20 mA çıkışının kablosu > 5 m olduğunda şebekede ve enerji besleme kablolarından ayrı olarakblendajlı kablo şeklinde döşeyin – bakınız Bağlantı planları Sayfa 8 ve 9.

## Kontrola

**UVD 1** ke hľadanie plamene jen vo spojení s Elster Kromschröder plynovými hořákovými automaty BCU 370..U1, BCU 460..U, BCU 480..U, BCU 570, IFD 450, IFD 454 nebo PFU..U pro UV súrekli istreite denetlemesi için olan PFU..U ile birlitke kullanılacaktır.

**UVD 2** s potenciáleom oddeleným spinacím kontaktem ke hľadaniu plamene s bezpečným, v pameti uloženým programom rižení pro stálý provoz. Neporužitelný v spojení se plynovými hořákovými automaty od Elster Kromschröder.

→ Zásobovací napětí, elektrický výkon, teplota okolí (zarození vodících desek je nepřípustné) a ochranná třída viz typový štítek.

→ Ochranná třída IP 65 se dosáhne jen s namontovaným víkem pouzdra. Provoz bez víka pouzdra není přípustný.

→ Vzdáenosť (délka vedení)

UVD 1 – BCU: max. 5 m,

UVD 1 – PFU, IFD: max. 50 m.

→ Vedení 0 – 20 mA výstupu > 5 m, uložit oddeleně od např. síťového vedení a energetických vedení jako odstíněné vedení – viz schéma zapojení strana 8 a 9.

→ Odległość (długość przewodu):

UVD 1 – BCU: maks. 5 m,

UVD 1 – PFU, IFD: maks. 50 m.

→ Jeśli przewód wyjścia 0 – 20 mA jest dłuższy od 5 m, należy go prowadzić oddzielnie w stosunku do przewodów sieciowych i elektroenergetycznych jako przewód ekranowany – patrz schematy połączeń na stronie 8 i 9.

## Kontrola

**UVD 1** do nadzoru plomienia wyłącznie w połączeniu z automatem palnikowym BCU 370..U1, BCU 460..U, BCU 480..U, BCU 570, IFD 450, IFD 454 lub PFU..U firmy Elster Kromschröder do nadzoru UV w trybie pracy ciąglej.

**UVD 2** ze stykiem przełączającym oddzielonym od potencjału na potrzeby nadzoru plomienia z systemem sterowania z pamięcią programową niewrażliwym na błędy eksplatacyjne użytkowany w trybie pracy ciąglej. Nie nadaje się do wykorzystania w połączeniu z automatami palnikowymi gazu firmy Elster Kromschröder.

→ Napięcie sieciowe, moc elektryczna, temperatura otoczenia (niedopuszczalne jest skraplanie pary wodnej na płytach obwodów) i stopień ochrony – patrz tablica znamionowa.

→ Napięcie sieciowe, moc elektryczna, temperatura otoczenia (niedopuszczalne jest skraplanie pary wodnej na płytach obwodów) i stopień ochrony – patrz tablica znamionowa.

→ Rodzaj ochrony IP 65 zostaje osiągnięty tylko przy osadzonej pokrywie obudowy. Eksplatacja bez pokrywy obudowy jest niedopuszczalna.

→ Odległość (długość przewodu): UVD 1 – BCU: maks. 5 m, UVD 1 – PFU, IFD: maks. 50 m.

→ Jeśli przewód wyjścia 0 – 20 mA jest dłuższy od 5 m, należy go prowadzić oddzielnie w stosunku do przewodów sieciowych i elektroenergetycznych jako przewód ekranowany – patrz schematy połączeń na stronie 8 i 9.

## Проверка

**UVD 1** для контроля пламени горелки в режиме длительной работы только в комплекте с автоматами управления горелками фирмы Elster Kromschröder BCU 370..U1, BCU 460..U, BCU 480..U, BCU 570, IFD 450, IFD 454 или PFU..U типусу газогэ-автоматикалья капсулатан, а фолятас UV-үзимеленорзеше.

**UVD 2** для контроля горения в номинальном продолжительном режиме работы с главным контактом с потенциальной развязкой с откатустойчивой, программируемой памятью управления. Не годится в соединении с автоматами управления горелками фирмы Elster Kromschröder.

→ Напряжение сети электроснабжения, электрическая мощность, температура окружающей среды (недопустимо выпадение росы на печатных платах) и степень защиты – см. табличку с информацией о защите.

→ Степень защиты IP 65 достигается только со смонтированной крышкой корпуса. Не разрешается работа без крышки корпуса.

→ Удаленность (длина кабелей) UVD 1 – BCU: макс. 5 м, UVD 1 – PFU, IFD: макс. 50 м.

→ Если провод 0 – 20 мА выходит > 5 м, прокладывайте отдельно, напр., от линий электросети и электропередачи –смотрите схемы электроподключения, страница 8 и 9.

## Felülvizsgálat

**UVD 1** a lágellenőrzés céljára csak a Elster Kromschröder BCU 370..U1, BCU 460..U, BCU 480..U, BCU 570, IFD 450, IFD 454 vagy PFU..U típusú gázegő-automatikkal kapcsolatban, a folyamatos UV-üzemellenőrzéshöz.

**UVD 2** elválasztott potenciálú kapcsolódórintkezéssel a lágellezőnél hibamentes, programozható vezérléssel folytonos üzemmódban. Nem alkalmazható Elster Kromschröder gázegő-automatikával együt.

→ Hálózati feszültség, villamos teljesítmény, környezeti hőmérséklet (a panelokon párosodás nem engedhető meg) és védettségi fokozat – lásd a típusablánt.


→ Az IP 65-ös védettség csak fel szerelt dobozfedéllel érhető el. Dobozfedél nélküli üzemetetés nem engedhető meg.

→ Távolság (vezetékhossz) UVD 1 – BCU: max. 5 m, UVD 1 – PFU, IFD: max. 50 m.

→ Ha a 0 – 20 mA-kimenet vezetéke > 5 m, pl. a hálózati és energia-vezetékektől különválasztva mint árnyékolt vezeték van fektetve – lásd a 8. és 9. oldalon a kapcsolási rajzokat.

## Einbauen

- Die Montage erfolgt mit Hilfe eines 1 1/4" Sichtrohres, das innen blank ist.
- Auf das erste Flammendrittel ausrichten.
- Von oben auf die Flamme ausrichten, damit sich kein Schmutz vor der UV-Sonde sammelt.
- Die UVD darf nur die eigene Flamme sehen und nicht durch andere Flammen beeinflusst werden. Besonders bei Zünd- und Hauptbrennerüberwachung beachten.
- Zum Schutz gegen hohe Temperaturen und Verschmutzung gefilterte Kühlluft durch ein 1/2"-Rohr zuführen, die Strömungsgeschwindigkeit sollte 1-3 m/s betragen.
- Eventuell Wärmeschutz vorsehen, siehe Zubehör.



## Montaj

- Montaj işlemi, içi çiplak olan 1 1/4" boyutundaki kontrol boru ile gerçekleştir.
- Alevin üçte bir bölümünün ilk bindirici bölümünü doğru ayarlayın.
- UV sondasının önünde pislük birikmesini önlemek için üstten alevi doğru ayarlayın.
- UVD yalnızca kendisi alevini görmeli ve diğer alevler tarafından etkilenmemeli. Özellikle ateşleme ve ana bek denetlemesinde bu duruma dikkat edin.
- Yüksek sıcaklık ve kirelmeye karşı koruma sağlanması için filtrelenmiş soğutma havasını 1/2" borundan geçirin, hava akış hızı 1 – 3 m/s olmalıdır.
- Muhtemelen ısı koruması öngörün, bkz. aksesuar.

## Zabudování

- Montáž se provádí pomocí 1 1/4" průzvorové trubky, která je vevnitř čistá.
- Nasmerovat na první třetinu plamene.
- Nasmerovat zvrchu na plamen, aby se v UV sondě nenašibala nečistota.
- UVD smí vidět jen svůj vlastní plamen a nesmí být ovlivněna jinými plameny. Obzvláště při hľadání za palovacího a hlavního hořáku.
- Kvůli ochraně proti vysokým teplotám a znečištění přivádět filtrovaný chladící vzduch přes 1/2" trubku, rychlosť proudění by měla činit 1 – 3 m/s.
- Popřípadě připravit tepelnou ochranu, viz příslušenství.

## Montaż

- Montaż należy przeprowadzić z użyciem przezroczystej rurki przejrzynowej 1 1/4".
- Skierować na wysokość górnej jednej trzeciej plomienia.
- Skierować na plomień od góry, aby przed sondą UV nie gromadziły się zabrudzenia.
- Sonda UVD powinna „widzieć” wyłącznie swój plomień z wykluczeniem wpływów innych plomieni. Przestrzeganie tej wskazówki jest szczególnie istotne w przypadku nadzoru palnika zaplonowego i palnika głównego.
- Dla ochrony przed wysokimi temperaturami i zabrudzeniami należy doprowadzać przefiltrowane powietrze chłodzące rurką o średnicy 1/2", przy natężeniu przepływu 1 – 3 m/s.
- Ewentualnie zastosować izolację cieplinę, patrz osprzęt.


## Монтаж

- Монтаж проводится с помощью смотровой трубы 1 1/4".
- Визирите на первую треть пламени горелки.
- Визирите датчик сверху вниз, чтобы на оптике не скапливалась грязь.
- UVD должен видеть только пламя контролируемой горелки и на него не должны оказывать влияния другие источники пламени. Особо следите при контроле запальной и основной горелки.
- Для защиты от высоких температур и загрязнения подавайте отфильтрованное холодное воздух через трубу 1/2", скорость потока должна составлять 1 – 3 м/с.
- При необходимости предусмотрите термозащиту, смотрите принадлежности.

## Beépítés

- A beszerelés egy 1 1/4"-os nézőcső segítségével történik, amely belül fényre megmunkált.
- A láng első harmadára kell irányítani.
- A lágra irányítás felülről történjen, hogy az UV-szonda előtt ne gyűlheszen össze szennyeződés.
- Az UVD csak a saját lángot láthatja és nem szabad, hogy más lángok befolyásolják. Ez különösen a gyűjtő- és a főégő-ellenőrzésnél tartandó szem előtt.
- A magas hőmérsékletek és elszennyeződések elleni védelmű egy 1/2"-os csövön keresztül vezessen hozzá szűrt hűtőlegűről, az áramlási sebesség 1 – 3 m/s legyen.
- Szükség esetén gondoskodjon hővédelemről, lásd a tartozékokat.

## UVD



## Verdrahten

- 1 Anlage spannungsfrei schalten.
- Betriebsbedingtes Netzkabel verwenden, Leitungsmaterial nach den örtlichen Vorschriften auswählen, Leitungsquerschnitt max. 1 mm<sup>2</sup>.
- Die Isolierung der Leitungen muss für die höchste vorkommende Spannung ausgelegt sein: UVD 1: 230 V~, UVD 2: in Abhängigkeit der Spannung, mit der der Schaltausgang geschaltet wird.
- Auf richtige Polung des 24V-Anschlusses achten. Die Sonde hat keinen Verpolungsschutz.
- Flammensignalleitung nicht länger als 5 m (BCU) oder 50 m (PFU, IFD).
- Nicht parallel zur Zündleitung verlegen.
- Die Steckdose liegt der UV-Sonde bei, Zusammenbau der Steckdose: siehe Packung.
- Bei BCU 480 und PFU 780 darf mit der UVD 1 nur der Hauptbrenner überwacht werden (BCU 480: Klemme 24, PFU 780: Klemme 18a).

- 2 Verdrahten nach Schaltbild, BCU, PFU siehe Seite 8–9, IFD 450, IFD 454 siehe Betriebsanleitung IFD 45x, BCU 370 siehe Betriebsanleitung BCU 370.

### Stromausgang 0–20 mA

- Der 0–20 mA Stromausgang ist für den normalen Betrieb nicht erforderlich.
- Ausgänge, die nicht benutzt werden, nicht beschalten.
- Wenn der Stromausgang zur Anzeige des Flammensignals in einer Schaltwarte benutzt wird, muss er in Verbindung mit PFU über eine Verteildose angeschlossen werden.
- Von der BCU, IFD oder Verteildose bis zur Anzeige: geschirmte Leitung verwenden.
- Leitungslänge der ungeschirmten Leitung von der UV-Sonde bis zur BCU, IFD oder Verteildose: max. 5 m.

## Kablo bağlantısı

- 1 Tesisin gerilimini kapatın.
- İşletmeye uygun elektrik kablosu kullanın, kablo malzemesini yerel yönetmelipler doğrultusunda seçin, kablo kesimi maks. 1 mm<sup>2</sup>. Kablolardan izolasyonu mevcut en yüksek gerilime uygun olmalıdır: UVD 1: 230 V~, UVD 2: açma-kapama çökşünün çalıştığı gerilime bağlı olarak.
- 24 V bağlantının doğru kutuplanmasına dikkat edin. Sonda yanlış kutuplamaya karşı koruyucu düzeneğe sahip değildir.
- Alev sinyal kablosu 5 m (BCU) veya 50 m'den (PFU, IFD) uzun olmamalıdır.
- Ateşleme kablolarına paralel döşemevin.
- Priz, UV sondasında bağlıdır, prizin montajı: ambalaj bakınız.
- BCU 480 ve PFU 780 cihazında UVD 1 ile yalnızca ana bek denetlenecektir (BCU 480: Klemme 24, PFU 780: Klemme 18a).
- 2 Kablo bağlantısını elektrik bağlantı şemasına göre yapın, BCU, PFU bkz. Sayfa 8–9, IFD 450, IFD 454 bkz. IFD 45x kullanımları, BCU 370 ve BCU 370 kullanımları.

### Çıkış akım 0 – 20 mA

- 0 – 20 mA'lık çıkış akımı normal işletme için gereklidir.
- Kullanılmayan çıkışlara anahtarla ma yapmayın.
- Alev sinyalinin gösterilmesi için çıkış akımı kumanda degeri olarak kullanılcaksa, PFU ile birlikte dağıtım kutusu üzerinden bağlanacaktır.
- BCU, IFD veya dağıtım kutusundan göstergeye kadar: izolasyonlu kablo kullanın.
- UV sondasından BCU, IFD veya dağıtım kutusuna kadar olan izolasyonsuz kablo uzunluğu: maks. 5 m.

## Elektrické zapojení

- 1 Odpojit zařízení od zásobování napětím.
- Použít síťový kabel odpovídající provozu. Zvolit vodiči materiál podle místních předpisů, průřez vedení max. 1 mm<sup>2</sup>. Izolace vedení musí být koncipována na nejvyšší možné napětí: UVD 1: 230 V~, UVD 2: ačma-kapama čokšunin çalıştığı gerilime bağlı olarak.
- 24 V zapojeního do kabelu vedeního se krym je spinán vystup spinání.
- Dbát na správnou polaritu 24 V připojky. Sonda nemá žádnou ochranu proti zaměnění polů.
- Signální vedení plamene nesmí být delší než 5 m (BCU), nebo 50 m (PFU, IFD).
- Nepoložit paralelně k zapalovacímu vedení.
- Zásuvka UV sondy je připojena. Smontování zásuvky viz balení.
- U BCU 480 a PFU 780 smí být s UVD 1 hledán jen hlavní hořák (BCU 480: svorka 24, PFU 780: svorka 18a).

- 2 Elektrické zapojení podle schématu, BCU, PFU viz strany 8 – 9, IFD 450, IFD 454 viz provozní návod IFD 45x, BCU 370 viz provozní návod BCU 370.

### Výstupní proud 0 – 20 mA

- Výstupní proud 0 – 20 mA není pro normální provoz potřebný.
- Výstupy, které se nebudou používat nenapojeti.
- Použije-li se výstupní proud k udání signálu plamene v dozorně, musí být ve spojení s PFU napojen přes rozvodku.
- Od BCU, IFD nebo rozvodky až po ukazatel: použít stíněná vedení.
- Délka nestíněného vedení od UV sondy po BCU, IFD nebo rozvodku: max. 5 m.

## Podłączenie elektryczne

- 1 Odciąć doprowadzenie napięcia do instalacji.
- Wykorzystać przewód sieciowy odpowiedni do zastosowania użytkowego, materiał przewodzący wybierając zgodnie z lokalnymi przepisami, przekrój poprzeczny przewodu maks. 1 mm<sup>2</sup>.

Zastosowana izolacja przewodów musi być przygotowana do najwyższego napięcia występującego w przebiegu użytkowania: UVD 1: 230 V~, UVD 2: zależnie od napięcia doprowadzonego do wyjścia przełączania.

- Przestrzegać prawidłowej biegowności podłączenia 24 V. Sonda nie posiada zabezpieczenia przed zamianą biegów.
- Przewód sygnału plomienia nie dłuższy niż 5 m (BCU) lub 50 m (PFU, IFD).
- Nie prowadzić równolegle z przewodem zaplonowym.
- Gniazdo wtykowe jest dołączone do sondy UV; składanie gniazda wtykowego patrz opakowanie.
- W przypadku BCU 480 i PFU 780 przy pomocy UVD 1 wolno nadzorować wyłącznie palnik główny (BCU 480: zacisk 24, PFU 780: zacisk 18a).

- 2 Podłączenie elektryczne zgodnie ze schematem połączzeń, BCU, PFU patrz strona 8 – 9, IFD 450, IFD 454 instrukcja obsługi IFD 45x, BCU 370 patrz instrukcja obsługi BCU 370.

### Wyjście prądowe 0 – 20 mA

- Wyjście prądowe 0 – 20 mA nie jest konieczne dla normalnej pracy.
- Nie podłączać przewodów do wyjść nieużywanych.
- Jesli wyjście prądowe jest wykorzystywane do wyświetlania sygnału plomienia na stanowisku dyspozycyjnym, konieczne jest jego połączenie z PFU poprzez gniazdo rozdzielcze.
- Połączenie od BCU, IFD lub gniazda rozdzielczego do wyświetlacza: stosować przewód ekranowany.
- Długość przewodu nieekranowanego od sondy UV do BCU, IFD lub gniazda rozdzielczego: maks. 5 m.

## Электроподключение

- 1 Отключите установку от напряжения.

- Используйте обусловленный эксплуатационными требованиями сетевой кабель, выбирайте проводниковый материал в соответствии с действующими местными нормами, поперечное сечение провода макс. 1 mm<sup>2</sup>. Изоляция проводки должна быть рассчитана на самое высокое возможное напряжение:  
UVD 1: 230 В~,  
UVD 2: в зависимости от напряжения, которое подается на коммутационный выход.

- Следите за правильной полярностью соединения 24 В. В датчике не предусмотрена защита от повреждения при неправильном включении.

- Провод контроля пламени не длиннее 5 м (BCU) или 50 м (PFU, IFD).

- Не прокладывайте параллельно с проводом электророзжига.

- Разъем прилагается к датчику пламени, монтаж разъема: смотрите упаковку.

- BCU 480 и PFU 780 в комплекте с UVD 1 могут контролировать только основную горелку (BCU 480: клемма 24, PFU 780: клемма 18a).

- 2 Huzalozás a kapcsolási rajz szerint, a BCU-t, IFD-t lásd a 8 – 9. oldalon, az IFD 450-et, IFD 454-et lásd az IFD 45x üzemeltetési utasításnál, a BCU 370-et lásd a BCU 370 üzemeltetési utasításnál.

## Huzalozás

- 1 Feszültségmentesítse a berendezést.

- Az üzemeléshez megfelelő hálózati kábel kell használni, a vezeték anyagát a helyi előírások szerint kell kiválasztani, a vezeték keresztszétele max. 1 mm<sup>2</sup>. A vezetékek szigetelésének a legnagyobb előforduló feszültségre méretezettnek kell lenni:  
UVD 1: 230 V~,  
UVD 2: annak a feszültségnek a függvényében, amellyel a kapcsoló kimenet kapcsolása történik.

- Ügyelni kell a 24 V-os csatlakozó helyes polaritására. A szonda nem rendelkezik polaritás-védelemmel.

- A lángjel vezeték ne legyen hosszabb 5 m-nél (BCU), vagy 50 m-nél (PFU, IFD).

- Ne vezesse párhuzamosan a gyűjtővezetékkel.

- A dugaszoló aljzat az UV-szonához melékelve, a dugaszoló aljzat összeszerelését: lásd a csomagolásban.

- A BCU 480 és PFU 780 típusoknál az UVD 1-gel csak a fölötti szabad ellenőrzíni (BCU 480: 24-es kapocs, PFU 780: 18a kapocs).

- 2 Huzalozás a kapcsolási rajz szerint, a BCU-t, IFD-t lásd a 8 – 9. oldalon, az IFD 450-et, IFD 454-et lásd az IFD 45x üzemeltetési utasításnál, a BCU 370-et lásd a BCU 370 üzemeltetési utasításnál.

### 0 – 20 mA kimeneti áramerősségi

- A 0 – 20 mA kimeneti áramerősségi a normál üzemhez nem szükséges.

- A nem használt kimenetekre ne kapcsoljanak feszültséget.

- Ha a kimeneti áram egy kapcsolótáblán a lángjel kijelzéséhez felhasználásra kerül, a PFU-val együtt egy elosztó dobozon kezesszűrő kell csatlakoztatni.

- A BCU/IFD-től vagy az elosztó dobozról a kijelzőig: árnyékolt vezetéket kell alkalmazni.

- Arányékalatban vezeték hossza az UV-szonádtól a BCU/IFD-ig vagy az elosztó dobozig: max. 5 m.

## Wartung

- Die UV-Sonde einmal pro Jahr auf eine saubere Optik und auf festen Sitz untersuchen.

## Periyodik bakım

- UV sondasının yılda bir defa temiz görünümde ve sağlam takılı olup olmadığını kontrol edin.

## Údržba

- Zkontrolujte sondu jednou za rok na čistou optiku a pevné uložení.

## Konservacija

- Raz w roku skontrolować czystość optyki sondy oraz pewność zamocowania.

## Техническое обслуживание

- Проверяйте датчик пламени один раз в году на чистоту оптики и прочность крепления.

## Karbantartás

- Az UV-szonától évente egyszer meg kell vizsgálni a tiszta optika és a szilárd illesztés szempontjából.

## Hilfe bei Störungen

### ACHTUNG!

- Lebensgefahr durch Stromschlag! Vor Arbeiten an stromführenden Teilen elektrische Leitungen spannungsfrei schalten!
- Störungsbeseitigung nur durch autorisiertes Fachpersonal!
- Keine Reparaturen an der UVD durchführen, die Garantie erlischt sonst! Ursachgemäß Reparaturen und falsche elektrische Anschlüsse können die UVD zerstören – eine Fehlersicherheit kann dann nicht mehr garantiert werden!
- (Fern-)Entriegeln grundsätzlich nur von beauftragten Fachkundigen unter ständiger Kontrolle des zu entstörenden Brenners.

→ Bei Störungen der Anlage schaltet der Gasfeuerungsschalter Ausgänge für die Gasventile spannungsfrei, die Anzeige am Automaten blinkt und zeigt den aktuellen Programmstatus an.



**1** Gehäusedeckel an der UVD abschrauben und LEDs kontrollieren.

**2** Störungen nur durch die hier beschriebenen Maßnahmen beseitigen –

**3** UV-Sonde und Gasfeuerungsschalter entriegeln, der Gasfeuerungsschalter läuft wieder an –

→ Wird keine Flamme erkannt, obwohl alle Fehler behoben sind –

**4** Gerät ausbauen und zum Überprüfen an den Hersteller schicken.



- ? Störung  
! Ursache  
● Abhilfe


? Die gelbe LED „Betriebsbereitschaft“ leuchtet nicht?

! Fehlerhafte Verdrahtung

● Verdrahtung prüfen, siehe Schaltbilder auf den Seiten 8 und 9.

! Sicherung F1 defekt.

● Sicherung F1 tauschen: Kleinstsicherung, 0,315 A, träge, nach IEC 60127-3/4.



- 6 Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, Anschlussleitungen nicht quetschen.

## Ariza durumunda yardım

### DIKKAT!

- Elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi vardır! Elektrik akımı geçen parçalar üzerinde yapılacak çalışmalar zaman önce bu parçalardan elektrik bağlantısını kesin!
- Arızaların giderilmesi yalnızca yetkili uzman personel tarafından yapılacaktır!
- UVD üzerinde onarım çalışması yapmayın, aksi takdirde garanti sona erer! Talimatlar aykırı onarım ve yanlış elektrik bağlantılı, UVD'yi tahrif edebilir – bu durumda arza emniyeti garanti edilemez!
- Sistem kilidinin açılması (uzaktan) daima görevli personel tarafından bek sürekli kontrol altında tutularak yapılacaktır.

- Sisteme ariza meydana gelmesi durumunda bek kumandası gaz ventillerini kapatır, otomatik göstergeler yanıp sönér ve aktüel program durumunu gösterir.
- 1** UVD'deki gövde kapağını çıkarın ve LED'lerini kontrol edin.
  - 2** Arızaları yalnızca burada açıklanan önlemler sayesinde giderin –
  - 3** UVD sondasını ve gaz yakma otomatının kilidini açın, gaz yakma otomati tekrar çalışmaya başlar –
  - Tüm arızalar giderilmesine rağmen alev tespit edildiğinde –
  - 4** Cihazı söküp ve kontrol edilmek üzere üreticiye gönderin.

## Pomoc při poruchách

### POZOR!

- Nebezpečí elektrickým úderem! Před pracemi na elektrickou energii vodícími díly, odpojít přístroj od sítě!
- Odstranění poruch jen odborným personálem!
- Neprovádět žádné opravné práce na UVD, jinak zaniká záruka! Neodborná oprava a nesprávné elektrické zapojení může zničit UVD soudu – jistota zjištění chyb se pak nemůže zaručit!
- (Dálkové) Odblokování nechat zásadně provést jen určeným odborníkem za stálé kontroly hořáku, který má být odblokován.

→ Při poruchách zařízení přepne plynový hořákový automat výstupy plynových ventilů bezpečnostní, ukazatel na automatu blíží a ukazuje aktuální stav programu.


- 1** Odšroubovat vko UVD sondy a zkontovalovat LED-kontrolku.
- 2** Poruchy odstranit jen zde popsaným opatřením.
- 3** Odblokovat UV sondu a hořákový automat, hořákový automat se znova rozběhne –
- Nepozná-li se plamen, i když byly všechny poruchy odstraněny –
- 4** Přístroj vybudovat a zaslát výrobci ke kontrole.

→ Przy wystąpieniu zakłóceń w obiekcie instalacji automat palnikowy odcina doprowadzenie napięcia do wyjść dla zaworów gazu – wskaźnik na wyświetlaczu automatu palnikowego mocno pokazuje aktualny stan programu.

- 1** Wykręcić śruby pokrywki obudowy na UVD i skontrolować wskaźnika diod świecących.
- 2** Zakłócenia należy usuwać wyłącznie przez wykonanie czynności opisanych w niniejszej instrukcji.
- 3** Dokonać odblokowania sondy UV i automatu palnikowego – automat palnikowy zostaje uruchomiony ponownie.
- Jeśli płomień nie zostaje rozpoznany pomimo usunięcia wszystkich zakłóceń należy:
- 4** Zdemontować urządzenie i przesłać do producenta w celu sprawdzenia.

- ? Ariza  
! Sebep  
● Çözüm

- ? Sarı “işletmeye hazır” LED'i yanıyor mu?  
! Hatalı kablo bağlantısı  
● Kablo bağlantısını kontrol edin, 8 ve 9 nolu sayfalardaki devre şemalarına bakınız.  
! F1 sigorta arızası  
● F1 sigortayı değiştireن: en küçük sigorta, 0,315 A, atıl, IEC 60127-3/4 normuna uygun.
- ? Žlutá LED-kontrolka „provokující závadu“ se nerozsvítí?  
! Nesprávné napojení  
● Zkontrolaťte napojenie, viz schéma na stránach 8 a 9.  
! Pojistka F1 je vadná.  
● Pojistku F1 vymenite: nejmenší pojistka, 0,315 A, pomalá, podle IEC 60127-3/4.



- 6 Montaj ters sıralamaya göre gerçekleştir, bağlantı kablolarnı sıkıştırın.

- 6 Smontování v opačném pořadí, nestlačit vedený připojk.

## Pomoc przy zakłóceńach

### UWAGA!

- Zagrożenie dla życia – niebezpieczeństwo porażenia prądem! Przed podjęciem pracy w obrębie układów elektrycznych należy wyłączyć napięcie!
- Usuwanie zakłóceń może być podejmowane wyłącznie przez autoryzowanych fachowców!
- Nie należy podejmować napraw UVD we własnym zakresie, gdyż powoduje to utratę uprawnień gwarancyjnych! Niefachowe wykonane naprawy i nieprawidłowe podłączenia elektryczne mogą spowodować zniszczenie UVD – nie można wówczas zagwarantować bezpiecznej pracy urządzenia!
- Odblokowanie (zdalone) tylko przez fachowy personel odpowiedzialny za naprawy i nadzór pod stałą kontrolą palnika w którym wystąpiło zakłócenie.

- Przy wystąpieniu zakłóceń w obiekcie instalacji automat palnikowy odcina doprowadzenie napięcia do wyjść dla zaworów gazu – wskaźnik na wyświetlaczu automatu palnikowego mocno pokazuje aktualny stan programu.
- 1** Otwierając kryształy korpusa UVD i sprawdzając diody LED.
  - 2** Ispравляйте неисправности только с помощью описанных здесь мероприятий.
  - 3** Деблокируйте датчик пламени и автомат управления горелками, автомат управления горелками снова запустите –
  - Если наличие пламени не определяется, хотя все неисправности устранены –
  - 4** Демонтируйте прибор и отправьте его на проверку изготовителю.

- ? Zakłócenia  
! Przyczyny  
● Środki zaradcze

- ? Źródła dioda świecąca „gotowość do pracy“ nie świeci się.  
! Nieprawidłowe oporzewodowanie  
● Skontrolować oporzewodowanie, patrząc schematy połączeń na stronach 8 i 9.  
! Uszkodzony bezpiecznik F1.  
● Wymień bezpiecznik F1: bezpiecznik miniaturowy, 0,315 A, zwłoczny, wg IEC 60127-3/4.

- 6 Ponowny montaż wykonać w odwrotnej kolejności, nie dopuścić do zginięcia przewodów łączących.

## Pomość при неисправностях

### ВНИМАНИЕ!

- Опасность поражения электрическим током! Перед выполнением работ на токоведущих частях следует отключить напряжение питания от прибора!
- Устранение неисправностей должен производить только специально подготовленный и обученный персонал!
- Не производите самостоятельно ремонт или инсталирование! Непрофессиональный ремонт или неправильное электрическое подключение могут повредить UVD – исправность прибора в этом случае больше не гарантируется!
- (Дистанционную) деблокировку может производить только специалист при постоянном контроле деблокируемой горелки.

- При неисправностях установки автомата управления горелками отключает напряжение на выходах для газовых клапанов, мигает индикация автомата и показывается актуальное состояние программы.
- 1** Отвинтите крышки корпуса UVD и проверьте светодиоды.
  - 2** Исправляйте неисправности только с помощью описанных здесь мероприятий.
  - 3** Деблокируйте датчик пламени и автомат управления горелками, автомат управления горелками снова запустите –
  - Если наличие пламени не определяется, хотя все неисправности устранены –
  - 4** Демонтируйте прибор и отправьте его на проверку изготовителю.

- ? Неисправность  
! Причина  
● Устранение неисправности

- ? Не светится желтый светодиод «Готовность к работе»?  
! Ошибочный монтаж электропроводки  
● Проверьте монтаж электропроводки, смотрите электрические схемы на страницах 8 и 9.  
! Невыправлен предохранитель F1.  
● Замените предохранитель F1: наименьший предохранитель, 0,315 A, инерционный, в соотв. с IEC 60127-3/4.

- 6 Сборка в обратной последовательности, не скручивайте присоединительные кабели.

## Segítség üzemzavarok esetén

### FIGYELEM!

- Áramütés általi életveszély! Az áramvezető (alkatrészeken) végett munkálatok előtt az elektromos vezetékeket feszültségmentesíteni kell!
- Az üzemzavarok elhárítását csak arra feljogosított szakember végezhet!
- Ne végezzen javításokat az UVD-n, ellenkező esetben megszűnik a jótállás! A szakszerűtlen javítások és helytelen villamos csatlakoztatások tönkretések az UVD-t – ezt követően a hibák elleni biztonság már nem garantálható!
- (Táv-)Reset-et alapvetően csak arra felhatalmazott szakember végezhet annak az egőnek a folyamatos ellenőrzése mellett, melynél az üzemzavart el kell hárítani.

- A berendezés zavarai esetén a gázégő-automa feszültségmentesítő gázszelépkezhez tartható kimenetek, az automátn lévő kijelző villog és az aktuális program állást jelzi ki.
- 1** Csavarozza le az UVD-n lévő dobozfedelet és ellenőrizze a LED-eket.
  - 2** Az üzemzavarokat kizárolag az itt leírt intézkedésekkel szabad elhárítani –
  - 3** Oldja az UV-szondát és a gázégő-automa reteszését, a gázégő-automa újból elindul –
  - Ha a szonda nem ismer fel lángot, jöllehet az összes hiba el lett hárítva –
  - 4** Szerelje ki a készüléket és ellenőrzes céljából küldje el a gyártóhoz.

- ? Üzemzavar  
! Ok  
● Megoldás

- ? Az „üzemkész állapot“-ot jelző sárga LED nem világít?  
! Hibás huzalozás  
● Ellenőrizze a huzalozást, lásd a 8. és 9. oldalon a kapcsolási rajzokat.
- ! Az F1 biztosíték meghibásodott.  
● Cserélje ki az F1 biztosítékot: minimális biztosíték, 0,315 A, lassú, az IEC 60127-3/4 szerint.

- 6 Összeszerelés fordított sorrendben, a csatlakozó vezetékeket ne lapítsa össze.


- ! Gerät defekt.
- Gerät ausbauen und an den Hersteller schicken.

? Die grüne LED „Flammenmel-dung“ leuchtet, obwohl keine Flamme brennt?



! UVD „sieht“ fremden Brenner, z. B. durch Reflexion über Ofen-wände.

● UVD so positionieren, dass sie nur die eigene Flamme „sehen“ kann.

● UV-Licht-Empfindlichkeit verrin-gern – siehe Skalenwert.  
9 = Hohe UV-Licht-Empfindlichkeit;  
0 = Geringe UV-Licht-Empfind-lichkeit;  
8 = Werkseitige Einstellung.



## UVD



→ Der gemessene Gleichstrom muss bei nicht vorhandener Flamme kleiner sein als 5 mA.

? Die grüne und rote LED blin-ken im Wechsel?

! Die Lebensdauer der UV-Röhre ist überschritten (zwischen 10.000 und 50.000 Betriebsstunden).

→ Komplette Shuttereinheit tau-schen, Bestell-Nr. siehe Zubehör. Auf die richtige Polarität achten, an der Shuttereinheit sind die Anschluss-Positionen der Flach-stecker geändert worden.


A = gelb

B = blau








C = rot

D = schwarz

→ Die Kabel nicht verdrillen.



9 Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, auf die richtige Lage des Gehäusemittelteils achten, Anschlussleitungen nicht quetschen.



9 Montage ters sıralamaya gerçek-leşir, orta gövde bölümünün doğru pozisyonuna dikkat edin, bağlantı kablolarını sıkıştırın.

9 Smontování v opačném pořadí. Dbát na správnou polohu pouzdra, připojné vedení nestlačit.

9 Montaż przeprowadzić w odwro-tnej kolejności, zwracając uwagę na prawidłowe położenie środko-wej części obudowy; nie dopu-ścić do zgniecenia przewodów łączących.

9 Összeszerelés fordított sorrendben, a doboz középrészenek megfelelő helyzetére ügyelni kell, a csatlakozó vezetéket ne lapítsa össze.

- ! Gerät defekt.
- Gerät ausbauen und an den Hersteller schicken.

- ! Cihaz arızalı.
- Cihazı sökünen ve üretici firmaya gönderin.

? Alev yanmadığı halde yeşil „Alev bildirimi“ LED’i yanıyor?

! UVD, örneğin firin duvarlarından yansımıya sayesinde yabancı beki “görüyor”.

● UVD’yi yalnızca kendi alevini “gör-mesi” mümkün olacak şekilde pozisyonlandırın.

● UV ışık hassasiyetini azaltın – bkz. skala değerleri.  
9 = Yüksek ışık hassasiyeti;  
0 = Düşük ışık hassasiyeti;  
8 = Fabrika çıkış ayarı.

- ! Prístroj je vadny.
- Prístroj vybudovať a zaslat ho vý-robcovi.

? Zielona kontrolka „hlášení plame-ně“ svítí, i když nehoří žádný plamen?

! UVD „vidí“ cizí hořák, např. reflek-cí přes stěny spalovacího prostoru.

● UVD nasměrovat tak, aby „viděla“ jen svůj plamen.

● Snížit citlivost na UV světlo – viz stupnice hodnot.  
9 = vysoká citlivost na UV světlo;  
0 = nízká citlivost na UV světlo;  
8 = nastavení ve výrobě.

- ! Urządzenie uszkodzone.
- Zdemontować urządzenie i prze-słać na adres producenta.

? Zielona dioda świecąca „sygnaliza-cja obecności płomienia“ świeci się, pomimo braku płomienia.

! UVD „widzi“ obcy palnik, np. na skutek odbicia od ścianek pieca.

● Ustawić sondę UVD tak, aby „wi-działa“ ona tylko własny płomień.

● Zmniejszyć czułość na światło UV – patrz wartość na skali.  
9 = wysoka czułość na światło UV;  
0 = niska czułość na światło UV;  
8 = nastawienie fabryczne.

- ! Прибор неисправен.
- Следует демонтировать прибор и отправить его изготовителю.

- ! A készülék hibás.
- Szerelje ki a készüléket és küldje el a gyártóhoz.

? A „lángjelzés“ zöld LED világít, jólehet láng nem ég?

! Az UVD idegen égőt „lát“, pl. a kemencefalon tükrözésével.

● Az UVD-et úgy helyezze le, hogy csak a „saját“ lángot láthassa.

● Csökkentse az UV-fényérzékeny-séget – lásd a skáláértéket.  
9 = Magas UV-fényérzékenység;  
0 = Csekély UV-fényérzékeny-ség;

8 = Gyártói beállítás.

? Светится зеленый светодиод «Сообще-ние о пламени», хотя пламя не горит?

! UVD «видит» чужую горелку, напр., из-за рефлексии от сте-нон печи.

● Так свизирайте UVD, чтобы он «видел» только свое пламя.

● Снизьте чувствительность ультрафиолетового света – смо-trите цену деления шкалы.  
9 = Высокая чувствительность ультрафиолетового света;  
0 = Незначительная чувстви-tельность ультрафиолетово-го света;

8 = Заводская установка.

→ Ha nincs láng, a mért egyenáramnak 5 mA-nél kisebbnek kell lenni.

? A zöld és a piros LED felváltva villog?

! Przeływanie czasu służby ultrafioletowej jądrzaki (meżdż 10 000 i 50 000 godzin pracy).

→ Zamieńcie UФ-sensor w komplekcie z dержателем, artikul. smotrite pri-nađejnosti. Sledite za pravilnoj polaritascu. W UФ-sensorze w komplekcie z dержателем zmienili się położenie połączeni w płaskim razemie.


A = жёлтый  
B = синий  
C = красный  
D = чёрный

→ Не перекручивайте кабель.


→ A kábel nem szabad összeszedni.

? Die grüne LED „Flammenmeldung“ leuchtet nicht, obwohl die Flamme brennt?

- ! UVD 1 „sieht“ die Flamme nicht.
- UVD 1 so positionieren, dass sie die Flamme erkennen.
- ! UVD 1 ist verschmutzt.
- Optik reinigen.



## UVD



! Die UV-Licht-Empfindlichkeit ist zu gering.

- UV-Licht-Empfindlichkeit erhöhen – siehe Skalenwert.
- 9 = Hohe UV-Licht-Empfindlichkeit;
- 0 = Geringe UV-Licht-Empfindlichkeit;
- 8 = Werkseitige Einstellung.

? Alev yandığı halde yeşil “Alev bildirimi” LED’i yanmıyor?

- ! UVD 1 alevi “görmüyör”.
- UVD 1’i alevi algılayabilecek şekilde pozisyonlandırın.
- ! UVD 1 kırmıştır.
- Optik elemelerini temizleyin.

? Zelená LED-kontrolka „hlášení plamene“ nesvítí, i když plamen hoří?

- ! UVD 1 „nevídí“ plamen.
- UVD 1 nastaví tak, aby „viděla“ plamen.
- ! UVD 1 je znečištěna.
- Vyčistit optiku.

? Zielona dioda świecąca „sygnalizacja obecności płomienia“ nie świeci się, pomimo obecności płomienia.

- ! UVD 1 nie „widzi“ płomienia.
- Ustawić sondę UVD 1 tak, aby rozpoznała płomień.
- ! Zabrudzona sonda UVD 1.
- Oczyszczyć optykę.


? Зеленый светодиод «Сообщение о пламени» не светится, хотя пламя горит?

- ! UVD 1 не «видит» пламя.
- Так спозиционируйте UVD 1, чтобы он узнавал пламя.
- ! UVD 1 загрязнен.
- Прочистите оптику.

? A „lángjelzés“ zöld LED nem világít, jóllehet a láng ég?

- ! Az UVD 1 nem „lájtja“ a lángot.
- Az UVD 1-et úgy helyezze el, hogy a lángot felismerje.
- ! Az UVD 1 elveszítéződött.
- Tisztítsa meg az optikát.

## UVD




→ Der gemessene Gleichstrom muss bei brennender Flamme größer sein als 10 mA.

? Die grüne LED „Flammenmeldung“ leuchtet, aber der Gasfeuerungsausomat erkennt keine Flamme?

### UVD 1 mit BCU, IFD oder PFU

- Gleichstrom in der Flammensignalleitung messen. Wenn der Strom kleiner ist als 3 µA, können folgende Ursachen vorliegen:
- ! Kurzschluss oder Unterbrechung in der Flammensignalleitung.
- ! UV-Sonde oder Gasfeuerungsausomat nicht (ausreichend) geerdet.
- ! Flammensignalleitung länger als 50 m.
- ! Störstrahlungsquellen, z. B. Zündtransformator, beeinflussen die Flammensignalleitung.
- Fehler beseitigen.



→ Ölçülen doğru akım alev yanarken 10 mA’den büyük olmalıdır.

→ Měřený stejnosměrný proud při hořícím plamenu musí být větší než 10 mA.

→ Przy palącym się płomieniu zmierzony prąd stały musi być wyższy od 10 mA.

→ Измеренный постоянный ток при горении пламени должен быть более 10 mA.

→ Égő lángnál, a mért egyenáramnak 10 mA-nál nagyobbnak kell lennie.

? Yeşil “Alev bildirimi” LED’i yanıyor, fakat gaz yakma otomatı alevi algılamıyor?

### UVD 1 BCU, IFD veya PFU ile

- Alev sinyal kablosunda doğru akım değeri ölügn. Ölçülen değer 3 µA’den küçük olduğunda aşağıdaki sebepler mevcuttur:
- ! Kisa devre veya alev sinyal kablosunda kesikli vardır.
- ! UV sondası veya gaz yakma otomati (yeterli derecede) topraklanmıştır.
- ! Alev sinyal kablosu 50 m’den uzundur.
- ! Parazit kaynakları, örneğin ateşleme transformatörü, alev sinyal kablosunu etkilemektedir.
- Arızayı giderin.

### UVD 2

- 3 ve 4 nolu klemens arasındaki kontakt alev mevcut olduğunda kapatmalıdır.
- ! Alev sinyal kablosu kesikliği.
- Arızayı giderin.

### UVD 2

- ! Dahili cihaz arızası.
- Cihazı söküp ve üretici firmaya gönderin.

? Zelená LED-kontrolka „poznání plamene“ svítí, ale hořákový automat nepoznává plamen?

### UVD 1 s BCU, IFD nebo PFU

- Změřit stejnosměrný proud na vedení signálu plamene. Je-li proud menší než 3 µA můžou existovat následující příčiny:
- ! Zkrat nebo přerušení vedení signálu plamene.
- ! UV sonda nebo hořákový automat nejsou (dostatečně) uzemněny.
- ! Vedení signálu delší než 50 m.
- ! Prameny rušivého záření, např. zapalovací transformátor, ovlivňují vedení signálu plamene.
- Poručí odstranit.

### UVD 2

- Kontakt mezi svorkami 3 a 4 musí být při existenci plamene uzavřen.
- ! Přerušení signálního vedení plamene.
- Odstranit chybou.

### UVD 2

- ! Interní přístroje jsou vadné.
- Přístroj vybudovat a zaslát ho výrobcovi.

? Zielona dioda świecąca „sygnalizacja obecności płomienia“ świeci się, lecz automat palnikowy nie rozpoznaje obecności płomienia.

### UVD 1 z BCU, IFD lub PFU

- Zmierzyć prąd stały w przewodzie sygnału plamienia. Jeśli tok mniejszy niż 3 µA przyczyną takiego stanu mogą być następujące:
- ! Zkrat lub przerwa na przewodzie sygnału plamienia.
- ! Brak (dostatecznego) uziemienia sondy UV lub automatu palnikowego.
- ! Przewód sygnału plamienia dłuższy niż 50 m.
- ! Na przewodzie sygnału plamienia oddziałują źródła promieniowania zakłócającego, np. transformator zapłonowy.
- Usunąć nieprawidłowości.

? Зеленый светодиод «Сообщение о пламени» светится, однако автомат управления горелками не узнает пламя?

### UVD 1 z BCU, IFD lub PFU

- Izmerьте постоянный ток в линии сигнализации пламени. Если ток меньше 3 µA, могут быть следующие причины:
- ! Короткое замыкание или разрыв провода контроля пламени.
- ! Датчик пламени или автомат управления горелками не (достаточно) заземлены.
- ! Провод контроля пламени длиннее 50 м.
- ! Источники паразитных излучений, напр., трансформатор системы зажигания, влияют на провод контроля пламени.
- Устраните неисправность.

### UVD 2

- Kontakt między klemami 3 i 4 powinien zamknąć się przy istniejącym plamieniu.
- ! Przerwanie przewodu sygnalizacji plamieni.
- Usunąć ошибki.

### UVD 2

- ! Внутренняя неисправность прибора.

? A „lángjelzés“ zöld LED nem világít, de a gázegő-automatika nem ismer fel lángot?

### UVD 1 BCU-val, IFD-val vagy PFU-val

- Mérje meg az egyenáramot a lángjel-vezetékben. Ha az áramerősség 3 µA-nál kisebb, az alábbi okok állhatnak fenn:
  - ! Zárlat vagy szakadás a lángjel-vezetékben.
  - ! Az UV-szonda vagy a gázegő-automatika nincs (kellőképpen) leföldelve.
  - ! A lángjel-vezeték 50 m-nél hosszabb.
  - ! Zavaró sugárforrások, pl. gyújtatrafó befolyásolják a lángjel-vezetékét.
  - Küszöböli ki a hibát.

### UVD 2

- Ha láng van, a 3-as és 4-es kapcsok között érintkezőnek zárnak kell.
- ! A lángjel-vezeték szakadása.
- Szüntesse meg a hibát.

### UVD 2

- ! Belső készülékhiba.
- Szerezje ki a készüléket és küldje el a gyártóhoz.

**Die rote LED blinks abwechselnd alleine und gemeinsam mit der gelben LED?**

! Durch äußere StörEinflüsse ist ein Fehler aufgetreten.

- Für die Brennerzündleitung entstörten Zündkerzenstecker ( $1\text{ k}\Omega$ ) verwenden.

- Brenner ausreichend erden. Empfehlung: Wärmeschutz verwenden – siehe Zubehör.

- Leitung zur UVD, Zündleitung oder andere stark abstrahlende Leitungen räumlich getrennt verlegen.

- Ist die Leitung des  $0 - 20\text{ mA}$ -Ausgangs  $> 5\text{ m}$ , geschirmte Leitung verwenden.

- Keine offenen Leitungen an den  $0 - 20\text{ mA}$  Ausgang anschließen (Antenneneffekt).

- Brummspannung zwischen  $24\text{ V}$ -Versorgung und geerdetem Gehäuse der UVD. Abhilfe mit einer Brücke oder  $100\text{ nF}$  Kondensator zwischen den Klemmen 2 und PE schaffen.

**Achtung!** Prüfen, ob die Anforderungen an die Ofenanlage diese Beschilderung zulassen.

- Bei stark strahlender Umgebung für eine geschirmte Versorgungsspannung sorgen.



- Zur Unterdrückung von Ausgleichströmen über das Gehäuse, Wärmeschutz mit Potenzialtrennung verwenden.

**Achtung!** Dann auch beim KühlLuftanschluss auf Potenzialtrennung achten.

- ! Ein interner Fehler ist aufgetreten.

- UVD an den Hersteller schicken.


- Gehäusedeckel wieder anschrauben.



## Zubehör

### Wärmeschutz mit Potenzialtrennung

(Bestell-Nr. 74919410) verhindert Wärmeübertragung über das Sichtrohr. Zusätzlich unterdrückt er StörEinflüsse durch Ausgleichströme auf dem Schutzleiter. Zu diesem Zweck muss auch das Rohr für die KühlLuft aus nichtleitendem Material bestehen.



## Aksesuar

### Potensiyal ayırmalı ısı koruma (Sipariş No. 74919410)

kontrol borusu üzerinden hisin iletilmesini öner. Ek olarak koruyucu iletken üzerinden dengelenme akimlari sayesinde parazit etiklerini bastırır. Bu amaçla, soğutma havası içi olan borunun da iletken olmayan malzemeden olmasi şarttır.

## Příslušenství

### Tepelná ochrana s oddelením potenciálu

(Objednací číslo 74919410) Zamezuje přenosu tepla přes trubku. Přídatné snižuje rušivé vlivy využíváním proudu na ochranném vedení. K tomuto účelu musí být trubka pro chladící vzduch vyrobena z nevodivého materiálu.

**Kırmızı LED önce tek başına, ardında sarı LED ile birlikte yanıp söñyor mu?**

- ! Dış etkenler nedeniyle bir arza meydana geldi.

- Bek atesleme kablosu için parazit gidermeli buji soketi ( $1\text{ k}\Omega$ ) kullanın.

- Bek yeterli oranda topraklayın. Tavsiye: Isı koruması kullanın – bkz. Aksesuar.

- UVD elemanına giden kablo, atesleme kablosu veya yüksek oranda gerilim yayan kablolar farklı yerlerde (mekanlarda) döşeyin.

- $0 - 20\text{ mA}$  çıkışının kablosu  $> 5\text{ m}$  olduğundablendajlı kablo kullanın.

- $0 - 20\text{ mA}$  çıkışına açık hatlar bağlanmayın (anten efekti).

- $24\text{ V}$  besleme ile UVD'nin topraklanmış gövdesi arasında titrek gerilim. Klemens 2 ile PE arasında köprü veya  $100\text{ nF}$  kondansatörle sorunu çözün.

**Dikkat!** Fırın tesisine yönelik beklenenlerin bu tür anahtarlamaya izin verip vermediğini kontrol edin.

- Aşırı ısılama yapan ortamlarda blendajlı besleme gerilimi sağlayın.

- Gövde üzerinden dengelenici akımları bastırmak için potansiyel ayırmı si koruması kullanın.

**Dikkat!** Bu durumda soğutucu hava bağlantısında da potansiyel ayrima dikkat edin.

- UVD'yi üreteriye gönderin.

- Gövde kapağını tekrar vidalanın.

**Červená LED kontrolka bílká strídavě sama a společně se žlutou LED kontrolkou?**

- ! Vnějšími rušivými vlivy došlo ke chybě.

- Použijte pro zapalovací vedení hořáku odrůšenou nástrčku na zapalovací svíčku ( $1\text{ k}\Omega$ ).

- Hořák dostatečně uzemnit. Doprouričení: použít tepelnou ochranu – viz příslušenství.

- Vedení k UVD, zapalovací vedení, nebo silně využívající vedení uložit odděleně od sebe.

- Je-li vedení  $0 - 20\text{ mA}$ -výstupu  $> 5\text{ m}$ , použít odstínné vedení.

- Na výstup  $0 - 20\text{ mA}$  nenapojovat žádná otevřená vedení (anténový efekt).

- Brúciči napětí mezi  $24\text{ V}$  zásobování energii a uzemněným tělesem UVD. Odstranění vytvořit pomocí přemostění, nebo  $100\text{ nF}$  kondenzátorem mezi svorkou 2 a PE.

**Pozor!** Zkontrolujte, případně požadavky na toto spalovací zařízení takové přepojení.

- U silně využívajícího okolí se postarat o odstínné zásobování napětí.

- K potlačení využívajících proudu přes těleso použít tepelnou ochranu s oddělením potenciálů.

**Pozor!** Pak dbat i při pripojce chladicího vzduchu na oddělení potenciálů.

- ! Vznikla interní porucha.

- UVD zaslat výrobcí.

- Znovu našroubovat víko pouzdra.

**Czerwona dioda świecąca LED migocze naprzemiennie oddzielnie lub łącznie z żółtą diodą LED?**

- ! Wystąpiła nieprawidłowość na skutek zadziałania czynników zewnętrznych.

- Z przewodem zapalonowym palnika stosować odkłonioną wtyczkę świecy zapalonowej ( $1\text{ k}\Omega$ ).

- Zapewnić dostateczne uziemienie palnika. Zalecenie: zastosować izolację cieplną – patrz opis.

- Przewód doprowadzony do UVD, przewód zapalonowy oraz inne przewody generujące silne promieniowanie należy ulożyć z zachowaniem dostatecznego odstępu przestrzennego.

- Jeśli długość przewodu wyjścia  $0 - 20\text{ mA}$  jest  $> 5\text{ m}$ , zastosować przewód ekranowany.

- Do wyjścia  $0 - 20\text{ mA}$  nie podłączać żadnych wolnych przewodów (efekt antenowy).

- Napiecie powodujące powstanie przypadkiewi między układem zasilania  $24\text{ V}$  i uziemioną obudową UVD. Jako środek zaradczy należy zastosować mostek lub kondensator  $100\text{ nF}$  między zaciskami 2 i PE.

**Uwaga!** Sprawdź, czy wymagania dla urządzenia piecowego dopuszczają takie oprzewodowanie.

- W przypadku otoczenia, w którym występuje silne promieniowanie zakłócające należy zapewnić ekranowany układ zasilania.

- W celu kompensacji prądów wyrownawczych przepływających przez obudowę należy zastosować izolację cieplą z separacją potencjałów.

**Uwaga!** Należy wówczas także zapewnić separację potencjałów na przyłączu powietrza chłodzącego.

- ! Wystąpił błąd wewnętrzny.

- Przesłać UVD do producenta.

- Na powrót umocować pokrywkę obudowy śrubami.

! Возможна внутренняя неисправность.

- Отправьте UVD изготовителю.

- Снова заверните крышку корпуса.

**A piros LED felváltva villog együttes vagy sárga LED-del együttes?**

- ! Különböző zavaró hatások által hiba lépett fel.

● Az égő gyűjtővezetékéhez zavaromentes gyűjtőgyertya-dugaszolót ( $1\text{ k}\Omega$ ) használj.

● Az égő földelére elégsgesen. Javaslat: alkalmazzon hőszigetelést – lásd a tartozékokat.

● A vezetékét az UVD-hez, a gyűjtővezetékét vagy más erősen kisugárzó vezetéket térbén el-különítve fektesse le.

● Ha a  $0 - 20\text{ mA}$ -kimenet vezetéke  $> 5\text{ m}$ , árnyékolt vezetéket használj.

● Nem szabad nyitott vezetéket a  $0 - 20\text{ mA}$ -es kimenetre csatlakoztatni (antenna-effektus).

● Brummfeszültség van a  $24\text{ V}$ -os ellátás és az UVD földelé hálá között. Szüntesse meg huzalhidál vagy a 2-es és a PE-kapocs közé helyezett  $100\text{ nF}$ -os kondenzátort.

**Figyelem!** Ellenőrizze, hogy a kemence követelményei megengedik-e ezt a kapcsolást.

● Erősen sugárzó környezetben árnyékolt tápfeszültségről kell gondoskní.

● A házon keresztlüli kieggyenlítő áramok elnyomásához potenciálleválasztott hővédőt kell használni.

**Figyelem!** Ekkor a hűtőlevegő csatlakozásánál is ügyelni kell a potenciál-leválasztásra.

! Belső hiba lépett fel.

● Az UVD-et külđel el a gyártóhoz.

● A dobozfedeleit újból csavarozza fel.

## Osprzęt

### Izolacja cieplna z separacją potencjałów (nr zamówieniowy 74919410)

zapobiega przenoszeniu ciepła poprzez rurkę przeźwierkową. Ponadto kompensuje ona wpływ zakłócających prądów wyrownawczych na przewód ochronny. W tym wypadku konieczne jest także, aby rurka powietrza chłodzącego była wykonana z materiału nie przewodzącego prądu.

## Prinadлежnosti

### Termozasítka c potenciálleválasztás

(Artikel 74919410) predotvariaje prenos tepla cez srovnujuúca trubku. Doplnitelnou omo si posredstvom kompenzujúcich tokov snižuje vodezstvie pomekh na zasobniky. pre vodou chłodzącą. Preto je potrebné použiť materiál, ktorý nie je vodičom.

## Tartozékok


### Hővédelem potenciálleválasztás

(rendelési szám 74919410) megátalja a nézöcsövön át történő hőátadást. Kiegészítéseképpen kiszűri a zavaró hatásokat kieggyenlítő áramok révén a védővezetéken. E célból a hűtőlevegő számára szolgáló csönek is nem vezetőképes anyagból kell lennie.

## Ersatzteil

### Shuttereinheit


(Bestell-Nr. 74919411) als Ersatz, wenn die Lebensdauer der UV-Röhre überschritten ist.



## Yedek parça

### Shutter ünitesi

(Sipariş No. 74919411) yedek olarak, eger UV tüpünün ömrü aşilmişsa.



### 7-polige Leitungsanschlussdose für UVD

(Bestell-Nr. 74920995)

### Anschlussplan UVD 1 mit BCU

## UVD için 7 kutuplu kablo bağlatı kutusu

(Sipariş No. 74920995)

## Náhradní díl

### Jednotka shutter

(Objednací číslo 74919411) jako náhrada, překročí-li se životnost UV trubky.

## Część zamienna

### Moduł migawkowy

(nr zamówieniowy 74919411) jako moduł wymienny w przypadku przekroczenia żywotności promienników UV.

## Zапасная часть

### УФ-сенсор в комплекте с держателем

(Артикул 74919411) в качестве запчасти, если срок службы ультрафиолетовой ячейки истек.

## Pótalkatrész

### Shutter-egység

(rendelési szám 74919411) pótalkatrésként, ha túllépték az UV-cső élettartamát.

### Bağlı planı UVD 1 BCU ile

### Schéma zapojení UVD 1 s BCU





### Schemat połączeń UVD 1 z BCU

### Схема электроподключения UVD 1 с BCU


### 7-pólosos vezeték-csatlakozó-doboz UVD-hez

(rendelési szám 74920995)

### Kapcsolási rajz UVD 1 BCU-val



Anschlussplan UVD 1 mit PFU




Bağlantı planı UVD 1 PFU ile

Schéma zapojení UVD 1 s PFU


Schemat połączeń UVD 1 z PFU

Схема электроподключения  
UVD 1 с PFU

Kapcsolási rajz UVD 1 PFU-val



Anschlussplan UVD 2



Bağlantı planı UVD 2

Schéma zapojení UVD 2

Schemat połączeń UVD 2

Схема электроподключения UVD 2

Kapcsolási rajz UVD 2

## Technische Daten

Spektrale Empfindlichkeit:  
185 – 260 nm.  
Versorgungsspannung: 24 V=,  
±20 %, ca. 5 W.  
Stromausgang: 0 – 20 mA, Bürde  
max. 150 Ω.  
Schutzzart: IP 65 (nur bei montiertem  
Gehäusedeckel).  
Sicherungen im Gerät: F1: 0,315 A,  
träge, Kleinstsicherung nach  
IEC 60127-3/4; Absicherung des  
Flammenmeldeausgangs: 0,5 A,  
träge, nicht wechselbar; elektrischer  
Anschluss: 1 mm².

Sichtrohrranschluss: Rp 1 1/4.  
Spülluftanschluss: Rp 1/2.  
Integriertes KühlLuftanschluss: Rp 1/2.  
Umgebungstemperatur: -20 bis  
+60 °C, keine Betatung zulässig.  
Gewicht: ca. 1,8 kg.

Empfindlichkeit: in 10 Stufen ein-  
stellbar.

Analogausgang: 0 – 20 mA zur ex-  
ternen Anzeige der Flammeninten-  
sität.

Beigelegte Gerätesteckdose (7-po-  
lig).

### UVD 1

Leitungslänge bei BCU max. 5 m,  
bei PFU max. 50 m.

### UVD 2

Schaltvermögen des Flammenmel-  
dekontaktes max. 250 V~, 0,5 A,  
 $\cos \phi = 0,4$  (induktive Last); max. 24  
V=, 0,5 A; Funkenlöschschaltung  
vorsehen (z. B. RC-Glied parallel zur  
Last); Funkenlöschschaltung nicht  
parallel zum Schaltausgang der UVD  
2 schalten.

Sicherheitszeit: 1 s.

Die UV-Sonde ist zwischen der Ver-  
sorgungsspannung (24 V=) und der  
geräteinternen Spannung potenzi-  
algetrennt aufgebaut. Der Strom-  
ausgang ist mit der geräteinternen  
Spannung galvanisch verbunden.

## Teknik veriler

Spektral hassasiyet: 185 – 260 nm.  
Besleme gerilimi: 24 V=, ± 20 %,  
yakl. 5 W.  
Akım çıkışları: 0 – 20 mA, yük maks.  
150 Ω.  
Koruma türü: IP 65 (sadece gövdə  
kapaklı montajlıya).  
Cihaz içinde sigortalar: F1: 0,315 A,  
atıl, IEC 60127-3/4 normuna göre  
en küçük sigorta; alev bildiri çıkışının  
sigortası: 0,5 A, atıl, değiştirilemez;  
elektrik bağlantısı: 1 mm².  
Kontrol borusu bağlantısı: Rp 1 1/4.  
Temizleme havası bağlantısı: Rp 1/2.  
Entegre soğutma havası bağlantısı:  
Rp 1/2.  
Çevre sıcaklığı: -20 ile +60 °C arası,  
hemlenme olmamalıdır.  
Ağırlık: yakl. 1,8 kg.  
Hassasiyet: 10 kademede ayarla-  
nabilir.  
Analag çıkış: alev yoğunluğu haric  
göstergesine 0 – 20 mA.  
Teslimat kapsamındaki cihaz prizi  
(7 kutulu).

### UVD 1

BCU elemanında kablo uzunluğu  
maks. 5 m, PFU elemanında maks.  
50 m.

### UVD 2

Alev bildiri kontajının açma-kapama  
kapasitesi maks. 250 V~, 0,5 A,  $\cos \phi$   
= 0,4 (induktif yük); maks.  
24 V=, 0,5 A; kivilcim sönüdürme  
bağlantısı öngörülmeli (örneğin  
yükleme paralel RC elemanı); kivilcim  
sönüdürme bağlantısını UVD 2 açma-  
kapama çıkışına paralel kurmayı.  
Emniyet süresi: 1 sn.  
UV sondası, besleyici akım (24 V=)  
ile cihaz dahili gerilimi arasında  
potansiyeli ayrılmış yapıya sahiptir.  
Akım çıkışı cihaz dahili gerilimine  
galvanizle bağlıdır.

## Technické údaje

Spektrální citlivost: 185 – 260 nm.  
Zásobovací napětí: 24 V=, ± 20 %,  
cca 5 W.  
Výstup proudu: 0 – 20 mA, zátěž  
max. 150 Ω.  
Ochranná třída: IP 65 (jen při na-  
montovaném viku pouzdra).  
Pojistky v přístroji: F1: 0,315 A,  
pomalé, nejnižší jistění podle  
IEC 60127-3/4; jistění výstupu  
hlášení plamene: 0,5 A, pomalé,  
nevyměnitelné; elektrická přípojka:  
1 mm².  
Kontrol borusu spojnosti: Rp 1 1/4.  
Temizleme havası spojnosti: Rp 1/2.  
Entegre soğutma havası spojnosti:  
Rp 1/2.  
Çevre sıcaklığı: -20 ile +60 °C arası,  
hemlenme olmamalıdır.  
Ağırlık: yakl. 1,8 kg.  
Hassasiyet: 10 kademede ayarla-  
nabilir.  
Analag çıkış: alev yoğunluğu haric  
göstergesine 0 – 20 mA.  
Teslimat kapsamındaki cihaz prizi  
(7 kutulu).

### UVD 1

Délka vedení u BCU max. 5 m, u  
PFU max. 50 m.

### UVD 2

Spínací schopnost kontaktu hlášení  
plamene max. 250 V~, 0,5 A,  $\cos \phi$   
= 0,4 (induktivní zátěž); max. 24 V=,  
0,5 A; zhášecí spínání naplňováno  
(např. RC - člen paralelně k zatížení);  
nezapojit zhášecí spínání paralelně  
na výstup spínání UVD 2.  
Bezpečnostní doba: 1 vt.  
Zabudovat UV sondu mezi zásobo-  
vací napětí (24 V=) a interní napětí  
přístroje za oddělení potenciálu.  
Výstup proudu je galvanicky spojen  
s interním napětím přístroje.

## Dane techniczne

Czulość spektralna: 185 – 260 nm.  
Napięcie zasilania: 24 V=, ± 20 %,  
ok. 5 W.  
Wyjście prądowe: 0 – 20 mA, obciążenie  
wtórne maks. 150 Ω.  
Rodzaj ochrony: IP 65 (tylko przy  
osadzonej pokrywce obudowy).  
Bezpieczeni w urządzeniu: F1:  
0,315 A, zwłoczny, bezpieczeni mi-  
niatura wg IEC 60127-3/4; zabez-  
pieczenie wyjścia sygnalizacyjnego  
obecności plomienia: 0,5 A, zwłoczny,  
nie podlegający wymianie; podłącze-  
nie elektryczne: 1 mm².  
Złącze rurki przeziewnikowej: Rp 1/4.  
Przyłącze powietrza przedmuchu-  
jącego: Rp 1/2.  
Zintegrowane przyłącze powietrza  
chłodzącego: Rp 1/2.  
Temperatura otoczenia: -20 do  
+60 °C, niedopuszczalne skraplanie  
wilgoci.  
Masa: ok. 1,8 kg.  
Czulość: regulowana w 10 stupniach.  
Wyjście analogowe: 0 – 20 mA do  
zewnętrznej wskazywania inten-  
sywności plomienia.  
Dolążona wtyczka aparatuwa  
(7-biegunkowa).

### UVD 1

Długość przewodu dla BCU maks.  
5 m, dla PFU maks. 50 m.

### UVD 2

Zdolność przełączania styku sygnali-  
zacji plomienia maks. 250 V~, 0,5 A,  
 $\cos \phi = 0,4$  (obciążenie indukcyjne);  
maks. 24 V=, 0,5 A; zastosować  
obwód gaszący (np. człon RC przy-  
łączony równolegle do obciążenia);  
obwodu gaszącego nie należy przy-  
łączać równolegle do wyjścia przełącz-  
ającego UVD 2.

Czas bezpieczeństwa: 1 s.

Sonda UV jest przyłączona między  
napięciem zasilania (24 V=) i napię-  
ciem wewnętrznym urządzeniem z  
zapewnieniem rozdziału potencjałów.  
Wyjście prądowe jest połączone gal-  
wanicznie z napięciem wewnętrzny  
urządzeniem.

Возможны технические изменения,  
служащие прогрессу.

## Технические характеристики

Спектральная чувствительность:  
185 – 260 nm.  
Питание напряжение: 24 В=, ±20 %,  
ок. 5 В.  
Токовый выход: 0 – 20 mA, нагрузка  
макс. 150 Ω.  
Степень защиты: IP 65 (только при мон-  
тируемой крышке корпуса).  
Предохранители в приборе: F1: 0,315 A,  
инерционный, наименьший пред-  
хранитель в соотв. с МЭК 60127-3/4;  
защита сигнального выхода пламени  
0,5 A, инерционный, не сменный; элек-  
трическое подключение: 1 mm².  
Соединение для смотровой трубы:  
Rp 1/4.  
Соединение для продувочного воз-  
духа: Rp 1/2.  
Интегрированное соединение для ох-  
лаждающего воздуха: Rp 1/2.  
Температура окружающей среды: от  
-20 до +60 °C, конденсация влаги не  
допускается.  
Вес: около 1,8 кг.

Érzékenység: 10 fokozaton állítható.  
Analóg kimenet: 0 – 20 mA a láng-  
intenzitás különböző kijelzéséhez.

Mellékelt dugaszolóaljzat (7-pólusú).  
UVD 1  
Vezetékhossz BCU-nál max. 5 m,  
PFU-nál max. 50 m.

UVD 2  
A lángelző kapocs kapcsolási ka-  
pacitása max. 250 V~, 0,5 A,  $\cos \phi$   
= 0,4 (induktív terhelés); max. 24 V=,  
0,5 A; lángoltó kapcsolás előkészí-  
tésé (pl. RC-tag a terheléssel pár-  
huzamosan); a lángoltó kapcsolását  
ne kösse be párhuzamosan az UVD  
2 kacsoló kimenetével.

Biztonsági idő: 1 s.  
Potenciál-elválasztás: az UV-szon-  
dában a tápfeszültség (24 V=) és a  
készüléken belüli feszültség között.  
A kimeneti áram a belső feszültség-  
gel galvanikusan összekapcsolva.

Technische Änderungen, die dem  
Fortschritt dienen, vorbehalten.

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Technické změny sloužící vývoji jsou  
vyhrazeny.

Zmiany techniczne służące postę-  
powi technicznemu zastrzeżone.

A műszaki fejlődést szolgáló vál-  
toztatások jogát fenntartjuk.

Bei technischen Fragen wenden Sie  
sich bitte an die für Sie zuständige  
Niederlassung/Vertretung. Die Adres-  
se erfahren Sie im Internet oder bei  
der Elster GmbH.

Zentrale Kundendienst-Einsatz-  
Leitung weltweit:

Elster GmbH  
Tel. +49 (0)541 1214-3 65  
Tel. +49 (0)541 1214-4 99  
Fax +49 (0)541 1214-5 47

Elster GmbH  
Postfach 28 09  
D-49018 Osnabrück  
Strotheweg 1  
D-49504 Lotte (Büren)  
Tel. +49 (0)541 1214-0  
Fax +49 (0)541 1214-3 70  
info@kromschroeder.com  
www.kromschroeder.de

**elster**  
Kromschröder

Teknik sorularınızda lütfen sizin için  
yetkililerin şubeye/temsilciye danışın.  
İlgili adresler Internet sayfamızda  
veya Elster GmbH firmasından temin  
edilebilir.

Při technických dotazech se obratte-  
prosím na odpovídající pobočku/za-  
stoupení. Adresu se dozvítě z Inter-  
netu nebo od Elster GmbH.

W przypadku zapytań natury tech-  
nicznej prosimy o zwrocenie się do  
właściwej filii/przedstawicielstwa  
firmy. Adresy zamieszczono w Inter-  
netie, informacjami na temat adre-  
sów służą także firma Elster GmbH.

При технических вопросах  
обращайтесь, пожалуйста, к  
соответствующему филиалу/  
представительству. Адреса уз-  
наются в Интернете или на фирме  
«Elster GmbH».

Műszaki jellegű kérdések esetén,  
kerjük, forduljon illetékes  
lerakatához/képviseletéhez. Ezek  
címét az internetről vagy a  
Elster GmbH cégtől tudhatja meg.